Prüfbericht Qualifikationsprüfung: Equatorial service ring (SN-SF-8784)

Dokumentnummer	SHV-SF-TR-0004
Revision	1
Status	FREIGEGEBEN
Einstufung	INTERN
Verfasser	Ingrid Huber
Freigegeben von	Cedric Keller
Datum	2025-10-01

1. Prüfgegenstand

Bauteil	Equatorial service ring (SF-ESR)
Seriennummer	SN-SF-8784
Spezifikation	SHV-SF-SPEC-0103 Rev C
Prüfvorschrift	TP-SF-ESR-01

2. Prüfaufbau

Die Prüfung wurde am 01.10.2025 in der Fertigungswerft Eriadu, Prüfhalle 2 durchgeführt. Prüfer: Ingrid Huber. Zeuge: Cedric Keller.

- Präzisions-Messarm
- Messdatenerfassung DAQ-12
- Sechsachsiger Schwingtisch

3. Ergebnisse

Anforderung	Parameter	Sollwert	Toleranz	Messwert	Ergebnis
SF-ESR-R01	Ring width	790 m	±2%	782.2 m	BESTANDEN
SF-ESR-R02	Ring depth	307 m	±0.5%	308.4 m	BESTANDEN

4. Abweichungen

Keine Abweichungen.

5. Bewertung

Die Prüfung ist BESTANDEN. Das Bauteil wird zur Integration freigegeben.