

Reftex Ingeniería, S.A. de C.V. RFC: RIN081211CD9 José Santos Chocano Ote. 2506 Col. Martínez, Monterrey, N.L. 64550 www.solarpaq.com info@solarpaq.com

Atención: Myreya Fecha: 14/Dic/2021

Teodoro Launder 300 Col Zimex Santa Catarina, Nuevo León

Vigencia: 30/Dic/2021

COTIZACIÓN REVISIÓN ELÉCTRICA

Revisión eléctrica

Revisión de centros de carga eléctricos, interruptores generales y cableado de conducción eléctrica en las instalaciones. Con el objetivo de detectar oportunidades de mejora y detectar riesgos de corto eléctrico por mitigar (por ejemplo, cables quemados por sobre corriente, puntos calientes por empates inseguros de cableado,etc).

Incluye limpieza de contactos y ajuste de contactores.

Entregable: Ante algún hallazgo, mostrar con explicación presencial.

Tiempo aproximado de trabajo: 2 días laborales.

Costo del servicio: \$6,000

Instalación de lámparas:

A doble altura \$850 cada lámpara.

A altura menor a 2.5 metros \$400 cada lámpara.

Solo mano de obra, no incluye material eléctrico. No incluye costos de rentas de andamios ni renta de elevador Genie ni cosas similares.

En caso de requerir cableado y tubería eléctrica para instalar lamparas donde no hay preparación eléctrica, se cotiza aparte el trabajo del realizar la preparación eléctrica.

Precios más iva

Atentamente

Rolando Flores

Pagina 1/1 14/12/21 CotizJGL-Esc1.odt