

Repaired: all 18 test ICs, 10 ms independent self-fed temperatures

Cantera | ANN10 | T/P10 | P-only10 | ANN+T/P20 | ANN+P-only20


IC 4




IC 5




IC 7




IC 18
T/P10 failed at 0.554 ms




IC 32




IC 39




IC 44




IC 45




IC 53
T/P10 failed at 0.488 ms




IC 57




IC 64




IC 68




IC 69




IC 73




IC 74



IC 76



IC 78



IC 88

