Simple 3axis analog accelerometer sensor
Mlab

Triple axis accelerometer with proportional analog output.

01A_QRcode.png