Otsuka PT. Amerta Indah Otsuka Departemen Produksi	WORK INS PROSES MEMASUKA GLUE DAN DARI LOADING KE A	Halaman No. Dokumen Tanggal No. Revisi	: :	1 dar COPY 05.4.2 WI/P-3/PRD/PB-3/030 29 OCT 2021 01	
Disusun Oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh :	Menggantikan Nomor	:	WI/P-3/PRD/PB-3/030
Team ISO-HACCP	Ass. Man. Produksi	Prod. Dept. Head	Tanggal	:	27 April 2021

01. TUJUAN

Work Instruction ini dibuat sebagai prosedur pemasukan supllies dari loading ke area Packing AL-4 untuk meminimalisir masuknya debu, dan kontaminasi bakteri.

02. RUANG LINGKUP

Work Instruction ini berlaku untuk Departemen Produksi AL-4 di PT. Amerta Indah Otsuka

03. PENANGGUNG JAWAB

03.01. Pelaksana : Staff Produksi

03.02. Operasional : Production Department Head

04. ALAT DAN BAHAN

04.01. Sensi Glove 04.04. Alkohol 70% 04.07. Label

04.02. Supplies 04.05. Forklift 04.03. Kain Majun 04.06. Glue label

05. DEFINISI

-


06. REFERENSI

-

07. PROSEDUR

07.01. Pemasukkan Label

No	GAMBAR	KETERANGAN
1		Informasikan ke petugas loading untuk mempersiapkan Label yang akan dimasukan. Sesuai dengan lot dan supplier yang akan digunakan (FIFO)
2		Sebelum Label dimasukkan, buka box label terlebih dahulu > spray plastic pembungkus dengan alcohol 70%





WORK INSTRUCTION PROSES MEMASUKAN MATERIAL LABEL, GLUE DAN SUPPLIES DARI LOADING KE AREA PACKING AL-4

Halaman	:	2 dar COPY 05.4.2	
No. Dokumen		WI/P-3/PRD/PB-3/030	
Tanggal	:	29 OCT 2021	
No. Revisi	:	01	
Menggantikan Nomor		: WI/P-3/PRD/PB-3/030	
Tanggal	:	27 April 2021	

3






Buka plastic pembungkus label dan masukkan label yang sudah di spray menggunakan alcohol 70% kedalam passbox khusus label. Informasikan aktual lot number material yang digunakan ke member Packing.

07.02. Memasukkan Chemical dan Supplies

No	GAMBAR	KETERANGAN	
1		Minta ke petugas loading untuk mempersiapkan supplies yang akan dimasukan.	
2		Sebelum supplies dimasukkan, bersihkan permukaan luar pail menggunakan majun atau wypall yang sudah di basahi oleh alkohol 70% untuk mengurangi hingga menghilangkan kontaminasi silang	
3		Masukkan chemical yang sudah di bersihkan kedalam passbox khusus chemical, lalu simpan pada rak khusus chemical di area packing	





WORK INSTRUCTION PROSES MEMASUKAN MATERIAL LABEL, GLUE DAN SUPPLIES DARI LOADING KE AREA PACKING AL-4

Halaman	:	3 dar COPY 05.4.2
No. Dokumen		WI/P-3/PRD/PB-3/030
Tanggal		29 OCT 2021
No. Revisi	:	01
Menggantikan Nomor	'	
Tanggal		27 April 2021

07.03. Memasukkan Glue Label

No	GAMBAR	KETERANGAN
1		Informasikan ke petugas loading untuk mempersiapkan Label yang akan dimasukan. Sesuai dengan lot dan supplier yang akan digunakan (FIFO)
2		Sebelum glue dimasukkan, buka box glue terlebih dahulu > spray plastic pembungkus dengan alcohol 70%
3		Masukkan glue yang sudah di spray menggunakan alcohol tadi kedalam passbox khusus glue label. Informasikan aktual lot number material yang digunakan ke member Packing.

08. CATATAN MUTU

09. DISTRIBUSI

09.01. Departemen Produksi

10. DAFTAR CATATAN PERUBAHAN

Nomor Bagian	Status Revisi	Detail Perubahan	Tanggal
07	01	- Update prosedur dan visualisasi	