-								
#	A SOT T		Halaman	:	1 dari	3 COPY	05	4.2
	Otsuka	WORK INSTRUCTION	No. Dokumen	:	WI/P-1	/PRD/PB-3/00	)3	
	PT. Amerta Indah Otsuka	PENGOPERASIAN COLD STORAGE	Tanggal	:	126	APR 2021		
	Departemen Produksi		No. Revisi	:	00			
	Disusun oleh :	Diperiksa oleh : Disetujui oleh :	Menggantikan Nomor	•	-			
	Team ISO-HACCP	Ass. Man. Produksi Prod. Beot. Head	Tanggal	:	_			

#### 01. TUJUAN

Work Instruction ini dibuat sebagai cara pengoperasian Cold Storage agar proses selanjutnya dapat berjalan lancar.

### 02. RUANG LINGKUP

Work Instruction ini berlaku untuk Departemen Produksi, area Preparasi Aseptic Line 4 di PT. Amerta Indah Otsuka

## 03. PENANGGUNG JAWAB

03.01. Pelaksana : Staff Produksi

03.02. Operasional : Production Supervisor

## 04. ALAT DAN BAHAN

04.01. Sarung tangan karet

04.02. Masker Kain

### 05. DEFINISI

05.01. MCB

: Miniature Circuit Breaker

05.02. HP

: High Pressure

05.03. LP

: Low Pressure

### 06. REFERENSI

06.01. ISP Proses Produksi Pocari Sweat PET Botol Aseptic Line 4, No. ISP/PRD/011

## 07. PROSEDUR

07.01. Persiapan

07.01.01. Pastikan Semua MCB dan Switch pada posisi "OFF".

07.01.02. Pastikan Ratalog, Ball Valve dan Valve Oli pada Posisi "OPEN".

07.02. Pelaksanaan Pengoprasian Cold Storage

07.02.01. Running

No	Step	Action	Gambar	Keterangan
1	Persiapan Supply Power	1. "ON" kan Breaker Induk dan Cek Voltage Listrik 2. "ON" kan Semua Breaker dan MCB di Panel Listrik	1 2	-



PT. Amerta Indah Otsuka Departemen Produksi

# WORK INSTRUCTION PENGOPERASIAN COLD STORAGE

Halaman		2 dari	3COPY	05.4
No. Dokumen		WI/P-1	/PRD/PB-3/0	03
Tanggal	:	2 6 A	PR 2021	
No. Revisi	(%)	00		
Menggantikan Nomor	:	-		
Tanggal	:	-		

		1. Pastikan Oli Compressor Normal dan Tunggu 30menit	Disc 32	-
2	Start Up	Hingga Oli Hangat 2. "ON" kan Main Switch pada posisi "Auto" 3. "ON" kan Evaporator Switch 4. "ON" Kan Comp 1 & 2 Switch 5. Cek Tekanan Freon Pada Pada Pressure Gauge, HP di atas 15 Bar dan LP Diatas 0.5 Bar	Ante Room  Ante Room  Lug Switch -> P  L	Pada Start Awal Alarm Suhu Freezer akan "On" dikarnakan suhu diatas - 10°C untuk Silent bisa di "OFF" kan Switch Alarm Suhu.

		-		
07	02	02	Shutdown	

No	Step	Action	Gambar	Keterangan
1	Shutdown	1. "OFF" kan Comp 1 & 2 Switch 2. "OFF" kan Evaporator Switch 3. "OFF" kan Main Switch pada posisi "Auto"	Arts Room Main Switch>  Verp Switch>  Arts Room  Arts Room	-



WORK INSTRUCTION PENGOPERASIAN COLD STORAGE

Halaman	:	3 dari	3COPY	05.4
No. Dokumen		WI/P-1	/PRD/PB-3/0	003
Tanggal	:	2 6 A	PR 2021	
No. Revisi		00		
Menggantikan Nomor		-		
Tanggal	:	-		

08. CATATAN MUTU

Departemen Produksi

09. DISTRIBUSI

09.01. Departemen Produksi

10. DAFTAR CATATAN PERUBAHAN