ASLI					COPY 05.4.2
WORK INSTRUCTION			Halaman	:	1 dari 4
Otsuka		No. Dokumen	:	WI/P-3/PRD/PB-3/004	
PT. Amerta Indah Otsuka	OPERASIONAL MESIN CONVEYOR AL-4		Tanggal	:	29 OCT 2021
Departemen Produksi	WILDIN CON	No. Revisi	:	01	
Disusum Oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh :	Menggantikan Nomor		WI/P-3/PRD/PB-3/004
Team ISO-HACCP	Ass. Man. Produksi	Prod. Dept. Head	Tanggal	:	27 April 2021

01. TUJUAN

Work Instruction ini dibuat sebagai prosedur pengoperasian panel conveyor before dan after label agar proses selanjutnya dapat berjalan dengan lancar

02. RUANG LINGKUP

Work Instruction ini berlaku untuk Departemen Produksi Line AL-4 di PT. Amerta Indah Otsuka

03. PENANGGUNG JAWAB

03.01. Pelaksana : Staff Produksi

03.02. Operasional : Production Department Head

04. ALAT DAN BAHAN

04.01. Pin transpoder

05. DEFINISI

-

06. REFERENSI

06.01. Buku Manual Krones K995VAM Transporteure

07. PROSEDUR

07.01. Panel Conveyor Packing Area

No	Gambar	Keterangan		
1	# EXCHANGE Primed	Pastikan Push Button Emergency Stop pada semua conveyor dari out IBF sampai Inlet Caser dan pada panel conveyor dalam keadaan tebuka(off). Bila ada Tombol Emergency yang aktif, tarik Tombol Emergency hingga tombol Reset Menyala pada Panel Control Conveyor.		
2	SECONS Provid	Tekan Tombol Reset berwarna Biru, kemudian pastikan tidak ada alarm pada HMI panel conveyor.		



WORK INSTRUCTION OPERASIONAL MESIN CONVEYOR AL-4

Halaman	:	2 dari 4	
No. Dokumen	:	WI/P-3/PRD/PB-3/004	
Tanggal	•	29 OCT 2021	
No. Revisi	:	01	
Menggantikan Nomor	:	WI/P-3/PRD/PB-3/004	
Tanggal	:	27 April 2021	

3	CRONES IPanel	Tempelkan Transponder pada ke Lambang Kunci tempat identifikasi Transponder yang ada di Panel HMI hingga proses Log On berhasil.
4	/ SECHES Proof	Nyalakan Conveyor Area Packing dengan menekan Tombol ON pada Panel Control Conveyor, hingga lampu auto Hijau menyala.
5	y KRONES iPanel	Apabila ingin menyalakan salahsatu zona conveyor, maka aktifkan zona yang ingin dinyalakan dengan menekan Simbol ON pada Panel HMI di Sub Menu Function hingga Simbol On berwarna Hijau.
6) KRONES iPanel	Dan bila ingin mematikan salahsatu zona conveyor, makan tekan Simbol Off pada Panel HMI di Sub Menu Function.
7	/ SECNES Front	Apabila ingin mematikan conveyor secara keseluruhan tekan Tombol OFF pada Panel Control Conveyor yang berwarna Hitam, hingga Tombol On Hijau tidak menyala lagi.
8) NOVES IF ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL AL	Selanjutnya bila proses proses telah selesai, Log Off User pada panel dengan cara menekan Menu Log Off pada Panel HMI, lalu tekan Tombol Emergency.







WORK INSTRUCTION OPERASIONAL MESIN CONVEYOR AL-4

Halaman	:	3 dari 4		
No. Dokumen	:	WI/P-3/PRD/PB-3/004		
Tanggal	:	29 OCT 2021		
No. Revisi	• •	01		
Menggantikan Nomor	:	WI/P-3/PRD/PB-3/004		
Tanggal	• •	27 April 2021		

08. CATATAN MUTU

Daily Check Sheet Persiapan Proses Produksi Packing Al-4 Distribusi No. FR/P-3/PRD/PB-3/001g

09. DISTRIBUSI

09.01. Departemen Produksi

10. DAFTAR CATATAN PERUBAHAN

Nomor Bagian Status Revisi		Detail Perubahan	Tanggal
08	01	- Penyesuaian catatan mutu	