

$$\frac{-mgL}{2\{1} = \frac{6no}{\{L1\}}$$

$$t_{sangx} = \sqrt{\frac{6wo}{650}}$$

$$\sqrt{\frac{6\,5400}{35(16\,.7)}} = 7.54mm$$

$$3\sqrt{\frac{6\,5400}{(2000)(35)(.7)}} = 15.00mm$$

$$\frac{6(5400)}{35(16)^2} = 3.62$$

$$\frac{6(5400)(50)^2}{2000(35)(16)^2} = 0.703mm$$

$$w_7 = 35t_2\ 16mm$$