

AW001

OCTOBASE ECO UNDERHOOD ADDITIVE

개요

AW001 OCTOBASE ECO UNDERHOOD ADDITIVE는W00 - W999 OCTOBASE ECO PLUS SYSTEM으로후드/엔진베이를수리하기위해서특수하게개발하였다. 상도 투명도장 없이W00 - W999 OCTOBASE ECO PLUS SYSTEM수용성 안료시스템의 내구성, 내화학성등을 향상시킨다.

배한비



	경화제	OCTOBASE ECO COINS 레시피 + TW80 (그램)	언더 시티 첨가물 (그램)	경화제 (그램)
2K	H13/ H14/ H15/ H16	200	40	25
MS	H34/ H35/H36	200	40	25
HS	H53/ H54/ H55/ H56	200	40	20
HS420	H23/ H24/ H25/ H26/ H49	200	40	12,5

첨가후즉시젓는다.

스프레이건 설정



	노즐 (mm)	공기압(BAR)
HVLP	1,3	2/29
고효율 (High Efficiency)	1,3	2/29

적용



2½ 코팅 15 - 20 µm (0,6-0,8mil)

- 1회 가볍게 코팅후 2회습식코팅 을 진행한다. 에어드라이후
- 1 bar의대기압에서드롭코트를진행한다.

후레쉬 및 건조시간



자연건조 20°C		강제건조 60°C	
후레쉬 오프	-	후레쉬 오프	-
방진	-	방진	-
건조후 조립	-	건조후 조립	-
건조후 테이핑 제거	-	건조후 테이핑 제거	-
건조 후 샌딩	-	건조 후 샌딩	-
건조후 광택작업	-	건조후 광택작업	-

소재



W00 - W999 Octobase Eco Plus System 과혼합한AW001 Octobase Eco Underhood Additive를모든 2K 프라이머/ 써페이서와 P400 또는더미세한사포로사포질한습식프라이머 (워시프라이머제외) 에적용할수있다. 상태가좋은, 사포질한구도장시스템및 TD80 Octobase Eco Degreaser으로세척.

성분



혼합비표참조.

첨가제



표면처리 준비



TD20 Silicone Remover로 표면을 미리 탈지하고 와이프 온 및 와이프 드라이 공정을 진행한다. P360-P400 그릿 연마재로 표면을 샌딩한다. 압축 공기, 샌딩 버큠으로 모든 샌딩 파편을 제거하고 TD80 Octobase Eco Degreaser로 세척한 다음, 와이프 온 및 와이프 드라이 공정을 진행한다.



오버스프레이 방지를 위하여 차체 전체에 마스킹 작업을 한다.

다음 도장층



AW001 Octobase Eco Underhood Additive와혼합한W00 -W999 Octobase Eco Plus System에투명도장은 생략한다.

물성표

물성표 AW001 OCTOBASE ECO UNDERHOOD ADDITIVE					
화학물질 기반	아크릴 분산제				
	점도(분사준비상태)	-			
	비중(kg/l)	1.042			
	밀폐 발화점	-			
물리적 특성	고형분 부피 %	29,8			
출니크 = 0	경제성	-			
		-			
	광택도	-			
	색상	우유빛			

가사시간



60분





AW001 OCTOBASE ECO UNDERHOOD ADDITIVE

보호



적절한 호흡 안전 보호장구 사용. (신선한 공기공급용 마스크 사용을 추천함.)

상세 정보는 다음 링크에 접속, 안전보건자료를 참조할 것.

https://sds.octoral.com

세척



TR80 Octobase Eco Gun Cleaner

사용후즉시분사건을세척한다.

보존기간

최소 1년, (상온 보관조건 10°C - 30°C) 및 미개봉 상태에서 최소 1년.

주석



W00 - W999 Octobase Eco Plus System에AW001 Octobase Eco Underhood Additive를더하면약간색상의차이가발생할수있다. 자동차외부부품에는권장하지않음.