
+5v
U1
R1
51k
R2
51k
C1
4.7u
C2
0.001u
555
R3
10k
U2
40160
U3
4511
R4
50
U4:A
4013
R5
100