

List Part

| NO | MACHINE CODE | SIZE | QTY | |
|----|--------------|-----------------|-----|--|
| 1 | G2 | 2180 X 35 X 4MM | 2 | |
| 2 | G2 | 2160 X38 X 4MM | 2 | |
| 3 | G2 | 5975 X 20 X 4MM | 3 | |
| 4 | G2 | 2780 X 20 X 4MM | 2 | |
| 5 | G2 | 3135 X 30 X 4MM | 2 | |
| 6 | G2 | 3810 X 20 X 4MM | 3 | |
| 7 | G2 | 1350 X 25 X 8MM | 2 | |
| 8 | G2 | 9360 X 30 X 4MM | 3 | |
| 9 | G2 | 8900 X 30 X 4MM | 2 | |
| 10 | G2 | 8880 X 50 X 4MM | 3 | |
| 11 | G2 | 8900 X 50 X 4MM | 3 | |
| 12 | G2 | 5400 X 30 X 4MM | 2 | |
| 13 | G2 | 5420 X 20 X 4MM | 2 | |
| 14 | G2 | 3960 X 20 X 4MM | 3 | |
| 15 | G2 | 3890 X 19 X 4MM | 3 | |
| 16 | G2 | 3920 X 30 X 4MM | 2 | |
| 17 | G2 | 3120 X 30 X 4MM | 2 | |
| 18 | G2 | 3100 X 20 X 4MM | 2 | |
| 19 | G2 | 3600 X 30 X 4MM | 2 | |
| 20 | G2 | 3125 X 29 X 4MM | 3 | |
| 21 | G2 | 3470 X 30 X 4MM | 3 | |
| 22 | G2 | 3470 X 24 X 4MM | 3 | |
| 23 | G2 | 3890 X 20 X 4MM | 3 | |
| 34 | G2 | 3230 X 30 X 4MM | 3 | |
| 35 | G2 | 6170 X 20 X 4MM | 3 | |
| 36 | G2 | 2830 X 20 X 4MM | 3 | |
| 37 | G2 | 3825 X 30 X 4MM | 3 | |
| 38 | G2 | 5270 X 30 X 4MM | 2 | |
| 39 | G2 | 3225 X 20 X 4MM | 3 | |
| 40 | G2 | 2900 X 20 X 4MM | 3 | |
| 41 | G2 | 5180 X 30 X 4MM | 3 | |
| 42 | G2 | 5225 X 30 X 4MM | 3 | |
| 43 | G2 | 9240 X 28 X 4MM | 3 | |
| 24 | G3 | 9070 X 50 X 4MM | 3 | |
| 25 | G3 | 3700 X 25 X 4MM | 3 | |
| 26 | G3 | 5050 X 30 X 4MM | 3 | |
| 27 | G3 | 3400X25X 4MM | 3 | |
| 28 | G3 | 4100X25X 4MM | 3 | |
| 29 | G3 | 3930X30X 4MM | 3 | |
| 30 | G3 | 2200X25X 4MM | 3 | |
| 31 | G3 | 1960X25X 4MM | 3 | |
| 32 | G3 | 3400X25X 4MM | 2 | |
| 44 | G3 | 4900X25X 4MM | 3 | |
| 45 | G3 | 7320X25X 4MM | 3 | |
| 46 | G3 | 5270X25X 4MM | 3 | |
| 47 | G3 | 4600 X 25 X 4MM | 3 | |
| 48 | G3 | 4650 X 20 X 4MM | 3 | |
| 49 | G3 | 9350 X 30 X 4MM | 3 | |
| 50 | G3 | 5100 X 30 X 4MM | 3 | |
| 51 | G3 | 2500 X 35 X 4MM | 3 | |
| | | | | |

FOR THIS MACHINE

NOTE



G2

FOR THIS MACHINE



G3