
# Tableau listant les différents capteurs utilisables avec leur paramètre : ID, pinout, adresse... ( si il y a plusieurs adresse I2C il faut déterminer un id différent, pareil si marque différent ie : SHT35 )

Liste des Capteurs	ID	Туре	Format Données	bus	Num. Pin	GPIO	Adresse (I2C)	
SHT35	1	Température	ASCII	I2C	6 & 7	4 & 5	0x45= 69	
SHT35	2	Humidité	ASCII	I2C	6 & 7	4 & 5	0x45= 69	
détection input 1	3	Raw – bit	bit	pin	19	14		
détection input 2	4	Raw – bit	bit	pin	20	15		
ADC0	5	Raw – 12bits	12 bits	pin	31	GPIO 26		
ADC1	6	Raw – 12bits	12 bits	pin	32	GPIO 27		
ADC2	7	Raw – 12bits	12 bits	pin	34	GPIO 28		
Capteur externe SPI	8	Température	?	SPI	12 à 18	9 à 13		
SHT31-F	9	Température	ASCII	I2C	6 & 7	4 & 5	?	
SHT31-F	10	Humidité	ASCII	I2C	6 & 7	4 & 5	?	


#### Illustration du Pinout sélectionné sur le RPI PICO

#### alimentation des capteurs I2C par les sorties GPIO ??


A maximum of 16mA per pin with the total current from all pins not exceeding 51mA.



#### Illustration du Pinout sur la plateforme RPI PICO intégré au shield Wiznet 5100S



### Illustration du Pinout sélectionné sur le Shield Wiznet



## **Pin Description**

1/0	Pin Name	Description				
P	VBUS	Power supply, 4.3~5.5 Voltage				
P	3V3	Power supply, 3.3 Voltage				
P	GND	Power ground				
I	INTn	W5100S Interrupt : Low activity				
1	RSTn	W5100S Reset : Low activity				
ĺ	SPIO TX	SPI MOSI (Master Out Slave In)				
L	SPI0 SCK	SPI Clock				
ı	SPI0 CSn	SPI Slave Select				
0	SPI0 RX	SPI MISO(Master In Slave Out)				