Introdução

- A aplicação de um procedimento de soldadura pode provocar diversos defeitos durante a execução da soldadura, devidos a:
 - Deficiências de materiais, de equipamentos, métodos operatórios e de mão obra;
 - Comportamentos imprevistos que podem levar à criação de sistemas de tensões de nível elevado e consequentemente aumentar o perigo de fissuração.
- O controlo de qualidade das soldaduras em construções de responsabilidade tem uma importância muito grande, por isso, o controlo deve ser efectuado antes, durante e após a soldadura.

Controlo antes da soldadura:

- Prevenir e controlar: deficiências de materiais, inaptidão da mão de obra, dos equipamentos e métodos operatórios que impeçam o cumprimento das especificações de qualidade.

• Controlo durante a execução da soldadura:

- Verificação da constância dos parâmetros definidos e aprovados na fase anterior de preparação, na sua aplicação à soldadura de produção.

• Controlo após a soldadura:

 Verificação do estado final da construção soldada de forma a decidir sobre a sua aceitabilidade em função das especificações exigidas.

• Homologação de um procedimento de soldadura:

- Os procedimentos de soldadura usados numa dada construção soldada devem ser previamente homologados, de modo a garantir que as soldaduras obtidas tenham propriedades mecânicas adequadas para o fim em vista.
- Existem vários códigos cujos ensaios de qualificação são mais ou menos universalmente aceites:
- AWS Structural Welding code (American Welding Society);
- ASME Code-section IX (American Society Mechanical Engineers);
- API Codes (American Petroleum Institute);
- EN ISO 15609-1 arco eléctrico, etc.
- Um dos códigos mais usados é o ASME IX que nos fornece informações de uma forma sintética sobre a homologação de procedimentos de soldadura.
- Fases da homologação de um procedimento:
- Consta de duas partes (documentos), as quais constituem a homologação do procedimento:
 - Redação do procedimento de soldadura ou especificação do procedimento de soldadura (WPS);
 - 2. Registo dos resultados dos ensaios executados em provetes retirados de um "coupon" soldado segundo o procedimento proposto. Este documento chama-se registo de qualificação do procedimento (PQR).

- Um WPS pode necessitar de mais de que um PQR (exemplo: espessuras a qualificar);
- Um PQR pode qualificar vários WPS (exemplo: um PQR de uma chapa soldada topo a topo ao baixo (1G) pode qualificar WPS de chapas e tubos soldados, ao baixo, na vertical, na horizontal e ao tecto, desde que não alterem as variáveis essenciais).
- 1. Especificação do procedimento de soldadura (WPS):
 - É um documento que contém as instruções de soldadura a enviar para a oficina, onde constam:
 - Processo de soldadura;
 - Materiais a soldar (material base);
 - Metal de adição;
 - Preparação de junta;
 - Técnica de soldadura;
 - Parâmetros de soldadura;
 - Pré-aquecimentos, tratamentos térmicos;
 - Etc.
 - O WPS descreve todas as variáveis do processo, necessárias à execução do trabalho.
 - O ASME IX divide estas variáveis em três categorias:
 - 1. Variáveis essenciais;
 - 2. Variáveis não essenciais;
 - 3. Variáveis suplementares.

- 1. <u>Variáveis essenciais</u> podem ser diferentes conforme o processo de soldadura a utilizar, estas variáveis são aquelas cuja alteração pode afectar as propriedades mecânicas da junta soldada, e que portanto obrigam a nova qualificação do procedimento de soldadura (novo POR).
- 2. <u>Variáveis não essenciais</u> não afectam as propriedades mecânicas da junta, se houver alteração nestas variáveis não implicam requalificação do procedimento, basta registar devidamente as alterações no WPS.
- 3. <u>Variáveis suplementares</u> são também variáveis essenciais, mas só são aplicáveis quando há exigências relativamente à tenacidade da junta soldada.

QW-253 WELDING VARIABLES PROCEDURE SPECIFICATIONS (WPS) Shielded Metal-Arc Welding (SMAW)

Paragraph		Brief of Variables	Essential	Supplementary Essential	Nonessentia
	.1	φ Groove design			X
QW-402	.4	- Backing			×
Joints	.10	⟨Ø Root spacing			Х
	.11	± Retainers			X
	.5	₫ Group Number		×	
mul een	.6	T Limits impact		×	
QW-403 Base	,B		X		
Metals	_9	t Pass > ½ in. (13 mm)	Х		
	.11	ф P-No. qualified	×		
	.4	φ F-Number	×		
	.5	φ A-Number	×		
QW-404	.6	ø Diameter			X
Filler	.7	φ Diameter > ½ in. (6 mm)		×	
Metals	.12	φ Classification		×	
	_30	ψ t	×		
	.33	φ Classification			X
	.1	+ Position			×
QW-405 Positions	.2	φ Position		×	
1,031,00113	.3				X
2001/10/3/17	.1	Decrease > 100°F (55°C)	X		
QW-406 Preheat	.2	φ Preheat maint.			X
	.3	Increase > 100°F (55°C) (IP)		×	
	.1	ø PWHT	×		
QW-407 PWHT	.2	→ PWHT (T & T range)		×	
Section :	-4	T Limits	х		
QW-409	.1	> Heat input		x	
Electrical	.4	φ Current or polarity		×	Х
Characteristics	.B	φ I & E range			Х
	.1	→ String/weave			X
	.5	φ Method cleaning			×
	.6	φ Method back gouge			X
QW-410 Technique	_9	φ Multiple to single pass/side		X	X
- a-colorada	.25	φ Manual or automatic			×
	.26	± Peening			X
	.64	Use of thermal processes	X		

Legend:

+ Addition > Increase/greater than

1 Uphill

← Forehand

φ Change

QW-254 WELDING VARIABLES PROCEDURE SPECIFICATIONS (WPS) Submerged-Arc Welding (SAW)

Paragraph		Brief of Variables	Essential	Supplementary Essential	Nonessentia
QW-402	.1	φ Groove design			Х
Joints	.4	- Backing			х
	.10	ϕ Root spacing			×
	.11	± Retainers			×
QW-403	,5	φ Group Number		Х	
Base Metals	.6	T Limits		×	
wietais	.8	φ T Qualified	×		
	.9	t Pass ½ in. (13 mm)	×		
	.11	φ P-No. qualified	×		
QW-404	.4	φ F-Number	х		
Filler Metals	.5	φ A-Number	×		
wetais	.6	φ Diameter			x
	.9	φ Flux/wire class.	×		
	.10	φ Alloy flux	×		
	.24	± Supplemental φ	×		
	.27	φ Alloy elements	×		
	.29	φ Flux designation			х
	.30	φ t	×		
	.33	ϕ Classification			×
	.34	φ Flux type	x		
	.35	φ Flux/wire class.		X	х
	.36	Recrushed slag	×		
QW-405 Positions	.1	+ Position			×
QW-406	.1	Decrease > 100°F (55°C)	×		
Preheat	.2	ϕ Preheat maint.			х
	.3	Increase > 100°F (55°C) (IP)		×	
QW-407	.1	ø PWHT	×		
PWHT	.2	φ PWHT (T & T range)		X	
	.4	T Limits	×		
QW-409	.1	> Heat input		×	
Electrical	.4	φ Current or polarity		×	х
Characteristics	.8	φ I & E range			×

QW-254 WELDING VARIABLES PROCEDURE SPECIFICATIONS (WPS) (CONT'D) Submerged-Arc Welding (SAW)

Paragra	ph	Brief of Variables	Essential	Supplementary Essential	Nonessentia
QW-410	.1	ϕ String/weave			Х
Technique	.5	φ Method cleaning			Х
	.6	ϕ Method back gouge		8	X
	.7	ϕ Oscillation			х
	.8	ϕ Tube-work distance			Х
	.9	ϕ Multi to single pass/side		×	Х
	.10	ϕ Single to multi electrodes		×	Х
	.15	φ Electrode spacing			Х
	.25	ϕ Manual or automatic			Х
	.26	± Peening			Х
	.64	Use of thermal processes	X		

Legend:

+ Addition > Increase/greater than \uparrow Uphill \leftarrow Forehand ϕ Change

Deletion < Decrease/less than ↓ Downhill → Backhand

QW-255 WELDING VARIABLES PROCEDURE SPECIFICATIONS (WPS) Gas Metal-Arc Welding (GMAW and FCAW)

Paragraph		Brief of Variables	Essential	Supplementary Essential	Nonessentia
	.1	φ Groove design			Х
QW-402	.4	- Backing			Х
Joints	.10	φ Root spacing			Х
	.11	± Retainers			х
	.5	φ Group Number		Х	
	.6	T Limits		Х	
QW-403	.8	φ T Qualified	X		
Base Metals	.9	$t \text{ Pass} > \frac{1}{2} \text{ in. (13 mm}$	n) X		
	.10	T limits (S. cir. arc)	X		
1	.11	φ P-No. qualified	X		
	.4	φ F-Number	х		
	.5	φ A-Number	X		
	.6	φ Diameter			Х
	.12	φ Classification		Х	
QW-404	.23	φ Filler metal product fo	rm X		
Filler Metals	.24	± Supplemental φ	х		
	.27	φ Alloy elements	X		
	.30	φ t	X		
	.32	t Limits (S. cir. arc)	X		
	.33	φ Classification			Х
	.1	+ Position			х
QW-405 Positions	.2	φ Position		Х	
1 0310 0113	.3	φ ↑↓ Vertical welding			Х
.5	.1	Decrease > 100°F (55	°C) X		
QW-406 Preheat	.2	φ Preheat maint.			Х
rrelieat	.3	Increase > 100°F (55°	°C) (IP)	х	
	.1	ø PWHT	х		
QW-407	.2	φ PWHT (T & T range)		х	
PWHT	.4	T Limits	X		

QW-255
WELDING VARIABLES PROCEDURE SPECIFICATIONS (WPS) (CONT'D)
Gas Metal-Arc Welding (GMAW and FCAW)

Paragraph		Brief of Variables	Essential	Supplementary Essential	Nonessential
	.1	\pm Trail or ϕ comp.			Х
	.2	φ Single, mixture, or %	Х		
QW-408	.3	φ Flow rate			Х
Gas	.5	± or φ Backing flow			Х
	.9	 Backing or φ comp. 	Х		
	.10	ϕ Shielding or trailing	Х		
	.1	> Heat input		х	
QW-409	.2	φ Transfer mode	Х		
Electrical Characteristics	.4	φ Current or polarity		х	Х
	.8	φ I & E range			Х
	n	φ String/weave			X
	.3	φ Orifice, cup, or nozzle size			Х
	.5	φ Method cleaning			Х
	.6	φ Method back gouge			Х
	.7	φ Oscillation			X
QW-410	.8				Х
Technique	.9	φ Multiple to single pass/side		X	X
	.10	φ Single to multiple electrodes		X	Х
	.15	φ Electrode spacing			Х
	.25	φ Manual or automatic			Х
	.26	± Peening			Х
	.64	Use of thermal processes	X		

Legend:

+ Addition > Increase/greater than

↑ Uphill +

← Forehand

 ϕ Change

- Deletion

< Decrease/less than

↓ Downhill

→ Backhand

QW-256 WELDING VARIABLES PROCEDURE SPECIFICATIONS (WPS) Gas Tungsten-Arc Welding (GTAW)

Paragraph		Brief of Variables	Essential	Supplementary Essential	Nonessentia
QW-402	.1	ϕ Groove design			×
Joints	.5	+ Backing			X
	.10	ϕ Root spacing			×
	.11	± Retainers			×
QW-403	.5	φ Group Number		×	
Base Metals	.6	7 Limits		×	
No. of Contract of	.8	T Qualified	×		
	.11	ϕ P-No. qualified	×		
QW-404	.3	ϕ Size			×
Filler Metals	.4	φ F-Number	×		
Wetais	,5	φ A-Number	×		
	.12	ϕ Classification		×	
	.14	± Filler	×		
	.22	± Consum. insert			х
	.23	ϕ Filler metal product form	×		
	.30	φ t	×		
	.33	ϕ Classification			X
	.50	± Flux			×
QW-405	.1	+ Position			×
Positions	.2	ϕ Position		×	
	.3	φ ↑↓ Vertical welding			×
QW-406	.1	Decrease > 100°F (55°C)	×		
Preheat	.3	Increase > 100°F (55°C) (IP)		×	
QW-407	.1	φ PWHT	×		
PWHT	.2	φ PWHT (T &T range)		×	
	.4	7 Limits	×		
QW-408	.1	\pm Trail or ϕ comp.			×
Gas	.2	φ Single, mixture, or %	×		
	.3	φ Flow rate			×
	.5	± or φ Backing flow			×
	.9	- Backing or ϕ comp.	×		
	.10	φ Shielding or trailing	×		

QW-256 WELDING VARIABLES PROCEDURE SPECIFICATIONS (WPS) (CONT'D) Gas Tungsten-Arc Welding (GTAW)

Paragraph	7		Brief of Variables	Essential	Supplementary Essential	Nonessentia
	.1	>	Heat input		Х	
QW-409	.3	±	Pulsing I			Х
Electrical	.4	φ	Current or polarity		Х	Х
Characteristics	.8	φ	I & E range			Х
	.12	φ	Tungsten electrode			Х
	.1	φ	String/weave			Х
	.3	φ	Orifice, cup, or nozzle size			Х
	.5	φ	Method cleaning			Х
	.6	φ	Method back gouge			Х
	.7	φ	Oscillation			Х
QW-410	.9	φ	Multi to single pass/side		X	Х
Technique	.10	φ	Single to multi electrodes		X	Х
	.11	φ	Closed to out chamber	Х		i i
	.15	φ	Electrode spacing			Х
	.25	φ	Manual or automatic			Х
	.26	±	Peening			Х
	.64		Use of thermal processes	Х		,

Legend:

+ Addition > Increase/greater than

↑ Uphill ← Forehand

 ϕ Change

Deletion

< Decrease/less than

↓ Downhill → Backhand

- 2. <u>Certificado de homologação ou registo de qualificação do</u> procedimento (PQR):
 - Uma vez definido o WPS é necessário verificar experimentalmente que as propriedades mecânicas da soldadura são satisfatórias. Para isso é executado um "coupon" soldado segundo o WPS definido, em que as variáveis essenciais não foram alteradas.
 - O PQR regista as variáveis essenciais do procedimento e os resultados dos ensaios executados em provetes retirados do "coupon". Estes ensaios têm que ser feitos na presença de uma entidade inspectora (ou por um laboratório de ensaios mecânicos certificado) que emite o respectivo PQR.
 - Ensaios mecânicos a realizar:
 - Ensaios de tracção para determinar as propriedades mecânicas ($\sigma_{ced.}$, $\sigma_{rot.}$, ϵ_r , etc);
 - Ensaios de dobragem fornecer um valor qualitativo da ductilidade da junta;
 - Ensaios de resiliência (Charpy) fornecer valores qualitativos da tenacidade da junta, principalmente para construções que vão trabalhar a baixas temperaturas (temperatura de transição dúctil/frágil);
 - Geralmente os "coupons" são soldados topo a topo, pois estes qualificam também as soldaduras de canto;

Outros testes:

- Radiografia, ultra-sons, etc para detecção de defeitos;
- Macrografias, filiação de durezas.
- Agrupamento dos materiais base: estão distribuídos em grupos, designados por um número chamado "P Number" + grupo, com o fim de reduzir o número de procedimentos de soldadura. Cada grupo tem características similares, tais como: composição química, soldabilidade e propriedades mecânicas.
- <u>Agrupamento dos materiais de adição</u>: estão distribuídos por grupos designados por "F Number", atendendo às suas características operatórias.
- Agrupamento da composição química do metal depositado: é classificada segundo o "A Number", que fixa os teores máximos em elementos de liga para cada grupo.

\boldsymbol{P}	F	1	7										(Ca) <i>1</i>	ıtı	ra	ol —	0	(de	2	(Co	n	st	rı	uç	ÇĈ	ъ́е	S	S	80	ola	la	d	a
			Product Form	Plate, bar & shapes	Furnace welded pipe	Smls. pipe	Resistance welded pipe	Resistance welded pipe Smls, pipe	Flanges & fittings	Smls, pipe	Smils, pipe	Smls. pipe	Bar	Bar	Bar	Bar	Welded pipe	Welded pipe	Welded pipe	Welded pipe	Welded pipe	Welded pipe	Welded pipe	E.R.W. pipe	E.R.W. pipe	Welded pipe	Plate, sheet & strip	E.R.W. tube	E.R.W. tube	F R W tube							
-422 FERROUS/NONFERROUS P-NUMBERS Grouping of Base Metals for Qualification			Nominal Composition	C-Mn-Si	٥	0	U	C-Mn	٥	C-Si	C-Mn-Si	C-Mn-Si	0	0	U	0.5NI-0.5Cr-Mo	O	·······································	O	U	0	O	0	o	2	C	O	O	U	o	18Cr-8Ni-2Si	20Cr-10Ni	23Cr-12Ni	25Cr-20Ni	O	O	C-Mn-Si
FERROL	s	-	15608 Group	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	1.1	11.1	11.1	11	1.1	1.1	4.1	1.1	11	1.1	1.1	1.1	1.1	11.1	1.1	11.11	1.1	1.1	11.1	11.1	11.1	8.1	8.2	8.2	8.2	11	11.1	111.1
ase Meta	Ferrous	Brazing	P-No.	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	102	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	102	102	102	102	101	101	101
		Welding	Group No.	1	П	п	н	н е	2	7	,,,,	(6)	н	H	н	m	н	н	,	н	н	н	п	н	1	1	H	Н	-	1	1	7	2	2	1	н	0
Group		We	No.	-	н	н	н		Н	н	Н	-	н	-	-	m	н	н	н	н	н	-	н	H	н	н	н	н	н	r	00	00	00	00	н	,-	-
D/AAD		Minimum	Specified Tensile, ksi (MPa)	58 (400)	48 (330)	48 (330)	48 (330)	60 (415)	70 (485)	48 (330)	60 (415)	70 (485)	Ť				45 (310)	50 (345)	55 (380)	60 (415)	45 (310)	50 (345)	55 (380)	48 (330)	60 (415)	48 (330)	60 (415)	60 (415)	60 (415)	66 (455)	75 (515)	75 (515)	75 (515)	75 (515)	47 (325)	60 (415)	70 (485)
			UNS No.	K02600	0.0	K02504	K02504	K03005 K03005	K03504	K02501	K03006	K03501	610150	610180	610200	686200			K02401	K02702	K01700	K02200	K02801	i			K03003	K03004	K03010	K03012	530215	S30800	830900	831000	K01200	K03503	
			Type or Grade	1	Type F	Type S, Gr. A	Type E, Gr. A	Type E, Gr. B Type S, Gr. B		Ą	: ca	O	1015 CW	1018 CW	1020 CW	8620 CW	SA283 Gr. A		SA283 Gr. C	SA283 Gr. D	SA285 Gr. A	SA285 Gr. B	SA285 Gr. C	٧	8	A	83	O	a	E	Type 302B	Type 308	Type 309	Type 310	∢	U	Q
			Spec. No.	SA-36	SA-53	SA-53	SA-53	SA-53	SA-105	SA-106	SA-106	SA-106	A 108	A 108	A 108	A 108	SA-134	SA-134	SA-134	SA-134	SA-134	SA-134	SA-134	SA-135	SA-135	A 139	A 167	A 167	A 167	A 167	SA-178	SA-178	SA-178				

QW-432 F-NUMBERS Grouping of Electrodes and Welding Rods for Qualification

F-No.	ASME Specification	AWS Classification	UNS
	Steel and Steel A	illoys	
	Section (Co.)	S	
1	SFA-5.1	EXX20	2.4.4
1	SFA-5,1	EXX22	5.2.2
1	SFA-5.1	EXX24	
1	SFA-5.1	EXX27	2002
1	SFA-5.1	EXX28	
1	SFA-5.4	EXXX(X)-26	
1	SFA-5.5	EXX20-X	(5) 5) 7
1	SFA-5.5	EXX27-X	
2	SFA-5.1	EXX12	
2	SFA-5.1	EXX13	
2	SFA-5.1	EXX14	
2	SFA-5.1	EXX19	
2	SFA-5.5	E(X)XX13-X	
3	SFA-5.1	EXX10	
3	SFA-5.1	EXX11	100
3	SFA-5.5	E(X)XX10-X	
3	SFA-5.5	E(X)XX11-X	
4	SFA-5.1	EXX15	
4	SFA-5.1	EXX16	
4	SFA-5.1	EXX18	
4	SFA-5.1	EXX18M	***
4	SFA-5.1	EXX48	
4	SFA-5.4 other than austenitic and duplex	EXXX(X)-15	111
4	SFA-5.4 other than austenitic and duplex	EXXX(X)-16	
4	SFA-5.4 other than austenitic and duplex	EXXX(X)-17	201
4	SFA-5.5	E(X)XX15-X	***
4	SFA-5.5	E(X)XX16-X	
4	SFA-5.5	E(X)XX18-X	
4	SFA-5.5	E(X)XX18M	***
4	SFA-5.5	E(X)XX18M1	
4	SFA-5.5	E(X)XX45	
5	SFA-5.4 austenitic and duplex	EXXX(X)-15	
5	SFA-5.4 austenitic and duplex	EXXX(X)-16	
5	SFA-5.4 austenitic and duplex	EXXX(X)-17	3.55
6	SFA-5.2	All classifications	
6	SFA-5.9	All classifications	***
6	SFA-5.17	All classifications	5.77
6	SFA-5.18	All classifications	101
6	SFA-5.20	All classifications	
6	SFA-5.22	All classifications	
6	SFA-5.23	All classifications	
6	SFA-5.25	All classifications	
6	SFA-5.26	All classifications	***
6	SFA-5.28	All classifications	
6	SFA-5.29	All classifications	
6	SFA-5.30	INMs-X	

6	SFA-5.30	IN5XX	

	QW-442 A-NUMBERS Classification of Ferrous Weld Metal Analysis for Procedure Qualification	A ous Weld	QW-442 A-NUMBERS I Metal Analysis f	or Procedure (lualification		40	PF I
I	Types of Weld	8		Analysis, %	Analysis, % [Note (1)]			
A-No.	Deposit	ပ	Ċ	Mo	Z	Mn	Si	
	Mild Steel	0.20	:	:	•	1.60	1.00	
	Carbon-Molybdenum	0.15	0.50	0.40-0.65	į	1.60	1.00	
	Chrome (0.4% to 2%)-Molybdenum	0.15	0.40-2.00	0.40-0.65	:	1.60	1.00	
	Chrome (2% to 4%)-Molybdenum	0.15	2.00-4.00	0.40-1.50	:	1.60	2.00	(
	Chrome (4% to 10.5%)-Molybdenum	0.15	4.00-10.50	0.40-1.50		1.20	2.00	Con
	Chrome-Martensitic	0.15	11.00-15.00	0.70	Ē	2.00	1.00	trolo
	Chrome-Ferritic	0.15	11.00-30.00	1.00	:	1.00	3.00	de
	Chromium-Nickel Chromium-Nickel	0.15	14.50-30.00	4.00	7.50-15.00 15.00-37.00	2.50	1.00	Cons
	Nickel to 4%	0.15	:	0,55	0.80-4.00	1.70	1.00	truç
	Manganese-Molybdenum	0.17	i	0.25-0.75	0.85	1.25-2.25	1.00	ões ,
	Nickel-Chrome — Molybdenum	0.15	1.50	0.25-0.80	1.25-2.80	0.75-2.25	1.00	Sola
NOTE: (1) Singl	NOTE: (1) Single values shown above are maximum.							ladas

PF I

Controlo de Construções Soldadas

10	N I	PROCEDIMEN				S -	10,000,000	ÕES:	Página:
Universidade d		WPS - Welding Segundo		re Specificat o: ASME IX	tion	Data	·		
FEUI		DEMec - Departame	ento de E	ingenharia Me	ecânica	Data	·		
ítulo:				. (CO 6 (40) TO 6 (CO 6 (CO 6)			000000000000000000000000000000000000000		
			*********	-					
rocesso	de soldadura	a:	0.00 (0.000)				WPS N	1ºPC	3K N°
	Пас		racte	rísticas	Electi	ricas:			
Tipo de co	V1/2-04/21/10 1/22	Pola	ridade:	П.		Intensida	ade (gama	ı):	(Amp
D:			ė.	LJ-					
		trodo de Tungsténio							
		metal (GMAW):							
Velocidade	do fio eléctrod	lo (gama);	ALAY CALL	L-12/1/COURTON		anumus secure	os:		
110	0	3	ecme	cas ope	eratori	ias:			
	Sim Méto	passes (desengoro			Г	Sim	ora, etc): .	Passe:	Simples
Retoma:	icial e de entre Sim Méto Não		(п	Oscila	gção:	Sim Não Eléc	trodos:	Г] Simples] Multipasse
Retoma:	icial e de entre Sim Méto Não	do:b/peça:	(m	nm) elagem:	eção:	Sim Não Eléc Outros (trodos:	Passe: Simples Múltiplos] Simples] Multipasse
Retoma: C Distância tu	icial e de entre Sim Méto Não	do:/peça:gama):	(m	nm) elagem:	sção:	Sim Não Eléc Outros (trodos:	Passe: Simples Multiplos al, etc):	Simples Multipasse
Retoma: C Distância tu	icial e de entre Sim Méto Não ibo de contacto de soldadura (do: p/peça: gama): Metal de adiç	(n Mart	nm)	Sim Não Corrente	Sim Não Eléc Outros (r	trodos: gás, cauda Tensão	Passe: Simples Multiplos al, etc): Velocidade de	Simples Multipasse
Retoma: C Distância tu	icial e de entre Sim Méto Não ibo de contacto de soldadura (do: p/peça: gama): Metal de adiç	(n Mart	nm)	Sim Não Corrente	Sim Não Eléc Outros (r	trodos: gás, cauda Tensão	Passe: Simples Multiplos al, etc): Velocidade de	Simples Multipasse
Retoma:	icial e de entre Sim Méto Não ibo de contacto de soldadura (do: p/peça: gama): Metal de adiç	(n Mart	nm)	Sim Não Corrente	Sim Não Eléc Outros (r	trodos: gás, cauda Tensão	Passe: Simples Multiplos al, etc): Velocidade de	Simples Multipasse
Retoma:	icial e de entre Sim Méto Não ibo de contacto de soldadura (do: p/peça: gama): Metal de adiç	(n Mart	nm)	Sim Não Corrente	Sim Não Eléc Outros (r	trodos: gás, cauda Tensão	Passe: Simples Multiplos al, etc): Velocidade de	Simples Multipasse
Retoma:	icial e de entre Sim Méto Não ibo de contacto de soldadura (do: p/peça: gama): Metal de adiç	(n Mart	nm)	Sim Não Corrente	Sim Não Eléc Outros (r	trodos: gás, cauda Tensão	Passe: Simples Multiplos al, etc): Velocidade de	Simples Multipasse
Retoma: C Distância tu	icial e de entre Sim Méto Não ibo de contacto de soldadura (do: p/peça: gama): Metal de adiç	(n Mart	nm)	Sim Não Corrente	Sim Não Eléc Outros (r	trodos: gás, cauda Tensão	Passe: Simples Multiplos al, etc): Velocidade de	Simples Multipasse
Retoma: C Distância tu	icial e de entre Sim Méto Não ibo de contacto de soldadura (do: p/peça: gama): Metal de adiç	(n Mart	nm)	Sim Não Corrente	Sim Não Eléc Outros (r	trodos: gás, cauda Tensão	Passe: Simples Multiplos al, etc): Velocidade de	Simples Multipasse
Retoma: Distância tu/elocidade	Sim Méto Não Não ubo de contacto de soldadura (do:gama):	(n	nm) elagem: AC/DC	Sim Não Corrente	Sim Não Eléc Outros (r	trodos: gás, cauda Tensão	Passe: Simples Multiplos al, etc): Velocidade de soldadura	Simples Multipasse Outros
Retoma: Distância tu/elocidade	Sim Méto Não Não ubo de contacto de soldadura (do: p/peça: gama): Metal de adiç	(n	nm)	Sim Não Corrente	Sim Não Eléc Outros (r	trodos: gás, cauda Tensão	Passe: Simples Multiplos al, etc): Velocidade de	Simples Multipasse Outros
Retoma: C Distância tu /elocidade Passe(s)	Sim Méto Não Não ubo de contacto de soldadura (do:gama):	(n	nm) elagem: AC/DC	Sim Não Corrente	Sim Não Eléc Outros (r	trodos: gás, cauda Tensão	Passe: Simples Multiplos al, etc): Velocidade de soldadura	Simples Multipasse Outros

PF I

Controlo de Construções Soldadas

MOM.	PROCEDIMENTO DE SOLDADURA	REVISÕES:	Página:
Universidade do Porto	WPS - Welding Procedure Specification Code: ASME IX	Data:	
FEUP	DEMec - Departamento de Engenharia Mecânica	Data:	
	dura:Tipo:Preparação de juntas:	PC	QR №
	Metal base:	Metal de adição:	
	SCANICA MANAGE CONTRACTOR CONTRAC	Metal de adição: A-nº	
Especificação, tipo e gr P-nº Gr. nº Gama de espessuras: Metal base: Metal depositado: Diâmetro dos tubos:	Tau: / F-nº F-nº Classificação / Classificaç	A-nº	
Especificação, tipo e gr P-nº Gr. nº Gama de espessuras: Metal base: Metal depositado: Diâmetro dos tubos:	rau: / F-nº	A-nº	
Especificação, tipo e gr P-nº Gr. nº Gama de espessuras: Metal base: Metal depositado: Diâmetro dos tubos: Outros:	rau: / F-nº	A-nº	adura:
Especificação, tipo e gr P-nº Gr. nº Gama de espessuras: Metal base: Metal depositado: Diâmetro dos tubos: Outros: P	rau: / P-n° Gr. n° N° da especific Classificação / Classifi	A-nº	adura:
Especificação, tipo e gr P-nº Gr. nº Gama de espessuras: Metal base: Metal depositado: Diâmetro dos tubos: Outros: P Temperatura mínima do	rau: / P-n° Gr. n° N° da especific Classificação de Classi	A-nº	adura:

Leça do Bailio	Welding Procedure Specification (WPS)				
EMPRESA SEP Company Name PROCESSO(S) DE Velding Process(es) WPS Nº 12582-2	Performed b	TII	A.Q.I. PO Manual AVEL Nº 971		
REVISÃO Nº Revision nº		pporting PQR n ATA te	RUBRICA By		
* (C. 1984)					
Backing (Yes)		Tu	ibo/Placa Tubular		
MATERIAL DA COI Backing Material (Type)	BREJUNTA (TIPO)				
Backing Material (Type) METAL BASE Base Metal	No. 1 A P - N		Gr.No1		
METAL BASE Base Metal P - No. 8 Gr. OU Or	No. 1 A P - N IPO E GRAU 304 1	L	Gr.No1		

Thickness Range				
METAL B	ASE: TOPO A TOPO	_	CANTO	2
Base metal	EPOSITADO		Fillet	
DIAMETR	O TUBO: TOPO A TO	PO -	CANTO	
OUTROS_	• Groove		Fillet	
Other _				
METAL DE A	DIÇÃO		0	*
Filler Metal				7 7
F - No.	6	DUTED		
A - No.	8	Other .		
Nº DA ESPE	CIFIÇAO (SFA)	5.9		
Spec. No.	- The state of the			
CLASSIFICA	AÇÃO AWS ER 30	08 L (Inox 3	08 L)	-
AVS No. (Class.)		1.500.00		
DIMENSADI	O METAL DE ADIÇÃ	0 41		
- III I WITH I	- ILLINE DE MUICA			
Size of Filler Mate		<u> </u>	2	
Size of Filler Meta	1			
Size of Filler Meta CLASSIF. DO	0 FIO - FLUXO	_		
Size of Filler Meta CLASSIF. DO	0 FIO - FLUXO	_		
Size of Filler Meta CLASSIF. DI Electrode - Flux (I MARCA DO F	ol D FIO - FLUXO Class.) FLUXO	_		
Size of Filler Metu CLASSIF. DO Electrode - Flux (I MARCA DO F Flux Tradename	ol D FIO - FLUXO Class.) FLUXO	•		
Size of Filler Metu CLASSIF. DO Electrode - Flux (I MARCA DO F Flux Tradename INTERCALAI	ol D FIO - FLUXO Class.) FLUXO R CONSUMIVEL	•		
Size of Filler Metu CLASSIF. DO Electrode - Flux (I MARCA DO F Flux Tradename INTERCALAI	ol D FIO - FLUXO Class.) FLUXO R CONSUMIVEL	•		
Size of Filler Metu CLASSIF. DO Electrode - Flux (I MARCA DO F Flux Tradename INTERCALAI Consumable Insert	ol D FIO - FLUXO Class.) FLUXO R CONSUMIVEL	•		
Size of Filler Metu CLASSIF. DO Electrode - Flux (I MARCA DO F Flux Tradename INTERCALAI Consumable Insert	ol D FIO - FLUXO Class.) FLUXO R CONSUMIVEL	•		
Size of Filler Metu CLASSIF. DO Electrode - Flux (I MARCA DO F Flux Tradename INTERCALAI Consumable Insert	ol D FIO - FLUXO Class.) FLUXO R CONSUMIVEL			
Size of Filler Metu CLASSIF. DO Electrode - Flux (I MARCA DO F Flux Tradename INTERCALAI Consumable Insert POSIÇÃO Position POS. JUNTA	TOPO A TOPOS			
Size of Filler Metu CLASSIF. DO Electrode - Flux (I MARCA DO F Flux Tradename INTERCALAI Consumable Insert POSIÇÃO Position POS. JUNTA Position(s) of Grox	TOPO A TOPOS	- -		
Size of Filler Metu CLASSIF. DO Electrode - Flux (I MARCA DO F Flux Tradename INTERCALAI Consumable Insert POSIÇÃO Position POS. JUNTA Position(s) of Grox	TOPO A TOPOS	- -		
Size of Filler Metu CLASSIF. DO Electrode - Flux (I MARCA DO F Flux Tradename INTERCALAI Consumable Insert POSIÇÃO Position POS. JUNTA POSITION(s) of Groot PROGRESSÃ Yelding progressis	TOPO A TOPOS TOPO A SOLDADURA :	- - - - - - -	DESC.	
Size of Filler Metu CLASSIF. DO Electrode - Flux (I MARCA DO F Flux Tradename INTERCALAI Consumable Insert POSIÇÃO Position POS. JUNTA POSITION(s) of Groot PROGRESSÃ relding progressis	TOPO A TOPOS	- - - - - - -	DESC.	
Size of Filler Meta CLASSIF. DO Electrode - Flux (I MARCA DO F Flux Tradename INTERCALAI Consumable Insert POSIÇÃO POSIÇÃO POSITION POSITION(s) of Groot PROGRESSÃ Felding progressic POS. JUNTA	TOPO A TOPOS DE CANTOS TOPO A TOPOS	- - - - - - -	DESC.	
Size of Filler Metu CLASSIF. DO Electrode - Flux (I MARCA DO F Flux Tradename INTERCALAI Consumable Insert POSIÇÃO Position POS. JUNTA Position(s) of Groot PROGRESSÃ Velding progressk POS. JUNTA	TOPO A TOPOS DE CANTOS TOPO A TOPOS	- - - - - - -	DESC.	
Size of Filler Metu CLASSIF. DO Electrode - Flux (I MARCA DO F Flux Tradename INTERCALAI Consumable Insert POSIÇÃO Position POS. JUNTA Position(s) of Groot PROGRESSÃ Welding progressic POS. JUNTA Position(s) of Fille	TOPO A TOPOS D DA SOLDADURA :	- - - - - - - - -	DESC.	
Size of Filler Metu CLASSIF. DO Electrode - Flux (I MARCA DO F Flux Tradename INTERCALAI Consumable Insert POSIÇÃO Position POS. JUNTA Position(s) of Groot PROGRESSÃ Felding progressk POS. JUNTA Position(s) of Fille IRATAMENT	TOPO A TOPO DE CANTO TO TÉRMICO APÓS S	- - - - - - - - -	DESC.	
Size of Filler Metu CLASSIF. DO Electrode - Flux (I MARCA DO F Flux Tradename INTERCALAI Consumable Insert POSIÇÃO Position POS. JUNTA Position(s) of Groot POS. JUNTA Position(s) of Fille POSITION(s) of Fille IRATAMENT	TOPO A TOPO DE CANTO TOPO A TOPO	- - ASC Up	DESC.	
Size of Filler Meta CLASSIF. DO Electrode - Flux (I MARCA DO F Flux Tradename INTERCALAI Consumable Insert POSIÇÃO Position POS. JUNTA Position(s) of Groot PROGRESSÃ Felding progressk POS. JUNTA Position(s) of Fille IRATAMENT Postweld Heat Tre INTERVALO	TOPO A TOPO S DE CANTO TOPO A TOPO S TOPO S TOPO A TOPO S TOPO S TOPO A TOPO S	- - ASC Up	DESC.	
Size of Filler Metu CLASSIF. DO Electrode - Flux (I MARCA DO F Flux Tradename INTERCALAI Consumable Insert POSIÇÃO Position POS. JUNTA Position(s) of Groo POS. JUNTA Position(s) of Fille IRATAMENT Costweld Heat Tre INTERVALO Cemperature Rang	TOPO A TOPO S DE CANTO TO TÉRMICO APÓS S Satment DE TEMPERATURAS	- - ASC Up	DESC.	
Size of Filler Metu CLASSIF. DO Electrode - Flux (I MARCA DO F Flux Tradename INTERCALAI Consumable Insert POSIÇÃO Position POS. JUNTA Position(s) of Groot PROGRESSÃ Welding progressic POS. JUNTA Position(s) of Fille TRATAMENT	TOPO A TOPO S DE CANTO TO TÉRMICO APÓS S Satment DE TEMPERATURAS	- - ASC Up	DESC.	

PRÉAQUECIMENTO Preheat TEMP. MIN. DE PRÉAQUECIMENTO	
Preheat Temp. Min.	
TEMP. MAX. ENTRE PASSES Interpass Temp. Max.	
APLICAÇÃO DO PRÉAQUECIMENT Preheat Maintenance	0 -
6ÁS	
GÁS DE PROTECÇÃO Argon	
Shielding Gas COMPOSIÇÃO DA MISTURA (%) _	
Percent Composition (Mixtures)	
CAUDAL 12 L (min)	
PROTECÇÃO PELO INVERSO	
Gas Backing COMP. DO GÁS DE PROTECÇÃO A	IIVII IAB -
Trailing Shielding Gas Composition	UNILIAR
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
	DC POLARIDADE EL (-)
CORRENTE ALTERN. OU CONT	Polyettu
CORRENTE ALTERN. OU CONT Current AC or DC INTENSIDADE (GAMA)	Polyettu
CORRENTE ALTERN. OU CONT Current AC or DC INTENSIDADE (GAMA)	Polyettu
CORRENTE ALTERN. OU CONT Current AC or DC INTENSIDADE (GAMA)	Polarity
CORRENTE ALTERN. OU CONT Current AC or DC INTENSIDADE (GAMA)	D DE TUNGSTÉNIO Ø2mm; W-2% Th
CORRENTE ALTERN. OU CONT Current AC or DC INTENSIDADE (GAMA)	D DE TUNGSTÉNIO Ø2mm; W-2% Th
CORRENTE ALTERN. OU CONT Current AC or DC INTENSIDADE (GAMA)	D DE TUNGSTÉNIO Ø2mm; W-2% Th
CORRENTE ALTERN. OU CONT Current AC or DC INTENSIDADE (GAMA)	D DE TUNGSTÉNIO Ø2mm; W-2% Th
CORRENTE ALTERN. OU CONT Current AC or DC INTENSIDADE (GAMA)	D DE TUNGSTÉNIO Ø2mm; W-2% Th
CORRENTE ALTERN. OU CONT Current AC or DC INTENSIDADE (GAMA)	Polarity D DE TUNGSTÉNIO Ø2mm; W-2% Th O
CORRENTE ALTERN. OU CONT Current AC or DC INTENSIDADE (GAMA)	D DE TUNGSTÉNIO Ø2mm; W-2% Th O - Corrido

Contact Tube PASSE S Multiple or S ELECTRO Multiple or S VEL. DE Travel Speed	to York Distant IMPLES OF SIMPLES OF SIMPLES OF SIMPLES OF SIMPLES OF SOLDADUR (Range)	MÚLTIP ****) ES OU MÚ A (GAMA	LO	Sim Man	lo ples ual		-	
PASSE(S) PROCESSO Yeld Layer Process		METAL DE ADIÇÃO		CORRENTE		TENSÃO	VEL. DE	
	CLASSE	DIA. DIA.	TIPO/ /POLA Tube/ Polar.	1 174 1 5 14 1	Volt (range)	Travel Speed range	Other	
	GTAW	ER308 L	1.2	EL(-)	70/100		Manual	

