PLC Rel.68 Ricavato dal PLC 60 Gestione gruppo X5 con magazzino posteriore 24 posizioni. Gestione macchina Top antine nuova. ---- Bolla N. 4563 -----27/02/2004 Modifica gestione pigna seriale, azzeramento variabili in caso di errore su seriale. Moduli : Ps_pigna.xla %SP40 10/03/2004 Modifica per abilitare la verifica elettromandrino in rotazione tramite assenza segnale di zero_speed. Modifica per non abilitare rotazione motori 50Hz in modalità setting. Moduli : Test_m.xla %SP6 Vis_msg.xla %SP30 G_inverter.xla %SP50 22/07/2004 Modifica gestione posizionamento magazzino in posizione Y+ dopo ciclo dente /dente.

Moduli : Dente.xpi

22/07/2004 Modifica gestione elettromandrino senza utensile con refrigeratore spento in

Moduli :

Elmand_1.xla %SP50

automantico.

88088

Author: Company:		NUM TOOLS		
Project: 1040_78.mch	TITRE		Date	28-02-2018
Module: PEADME YTY			Page	1