
Использовано:
6010мм. x 9 шт. = 54090мм.

Польза: 67,39324%
Отход: 32,50508% (17582мм.)
Отход от лезвия: 0,10168% (55мм.)
Точек разреза: 11

Схема раскроя:



2x [3215мм.] = 3220мм.
1x [3258мм.][2594мм.] = 5862мм.
1x [3156мм.][2836мм.] = 6002мм.
1x [4137мм.] = 4142мм.
1x [4118мм.] = 4123мм.
1x [3491мм.] = 3496мм.
1x [3483мм.] = 3488мм.

1x [2950мм.] = 2955мм.

Размеры от нуля:
2x (0, 3215мм.)
1x (0, 3258мм., 5857мм.)
1x (0, 3156мм., 5997мм.)
1x (0, 4137мм.)
1x (0, 4118мм.)
1x (0, 3491мм.)
1x (0, 3483мм.)
1x (0, 2950мм.)

Остатки:
3055мм. - 1 шт.
2790мм. - 2 шт.
2522мм. - 1 шт.
2514мм. - 1 шт.
1887мм. - 1 шт.
1868мм. - 1 шт.
148мм. - 1 шт.
8мм. - 1 шт.

Входные данные:

Заготовки:
6010мм. - ∞

Толщина лезвия: 5мм.

Отрезки:
4137мм. - 1 шт.
4118мм. - 1 шт.
3491мм. - 1 шт.
3483мм. - 1 шт.
3258мм. - 1 шт.
3215мм. - 2 шт.
3156мм. - 1 шт.
2950мм. - 1 шт.
2836мм. - 1 шт.
2594мм. - 1 шт.

Разработчик: info@smartcut.pro