

دولة فلسطين - وزارة الحكم المحلي State of Palestine - Ministry Of Local Government المالليل له حساليا الماللية Jabalia AL.Nazlh Municipality

خدمة أفضل؛ لحياة أجمل Better service for beautiful life

2022/5/23

حفظه الله

سعادة/م. محمد العسكري

رئيس نقابة المهندسين - فرع الشمال

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته وبعد،

دول كسطين - والوالعدم الحلم demand field the formation 2022 5.1.2.3. 350 000

الموضوع: تشكيل لجنة لمعاينة مبنى السيد « حكمت محمد حسني لوا"

تهديكم بلدية جباليا النزلة أطيب التحيات وأعطرها، وتتمنى لكم موفور الصحة، وتمام العافية.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وبناء على شهادة التحمل المعتمدة من نقابة المهندسين بتاريخ 2015/9/30 والخاصة بمبنى المواطن " حكمت محمد حسني لوا " والتي تفيد بأن المبنى يتحمل دور ارضي + 4 أدوار علوبة و بحسب المخططات المقدمة من المكتب الهندسي في حينه (مكتب المدائن الهندسي) الا أن المواطن قام بمخالفة شروط البناء و الترخيص و ذلك بإضافة طابقين إضافين دون الحصول على رخصة من البلدية او إحضار أي وثائق أو مخططات تفيد بتحمل المبنى للطوابق الاضاقية.

لذا نأمل من سيادتكم الايعاز لذوي الاختصاص لديكم بالكشف عن المبنى و الإفادة بتقرير حول تحمل المبنى للادوار الاضافين من عدمه.

**وتفضلو (بقبول فائق (اللحتراك و(التقرير **

أخوكم م.مازن عبد النجار رئيس اللجنة المحلية للتنظيم والبناء حسلتفة حيالما النزلة

* صورة عن شهادة التحمل



مكتب المدائن المدمي

M														
			محلة:	_الرا	-i>	منطقة تنظيم بلدية :	7 ~							
اجزاء A		مقسم	٣٨	قسيمة	1494	قطعة								
		النسبة المنوية ::	And the second s	الجزء المبنى	٨٣٢م٢	مساحة المقسم:								
		الدور ال		مد الأخب	A.F.									

2000	-		ر المتكرر	الدو					- van					
100	رووف	رابع	ٹالٹ	ثاني	اول	سدة	سكن	خازن	مظلة م	دروم	بناء	مساحة ال		
		787.9	Y E W. 9	Y £ 14.9	YW0.Y			11	1.7.1			/۾ ٢		
Var Sacrett	اغراض اخرى								نوع البناء					
							إضافة	ñÞ						
Parameter of the second			4			e de generale de la company d	Ja.	لمت مط	اسم حکد					
Name and Parket		لاسين	قابة المها	تصديق ثا		<u></u> &	ن المصممون الختم والتوقيع					on and Andrew Managing and A. Society		
2/17/41-12/11/2019	1292					المريدة المرابع	۵۰) (۱۳۵۱-۱۹۰۵ (۱۳۰۱) به کدمیهٔ ۱۹۰۱ (۱۳ شخصیهٔ رقم ۲۵۵۸)	22.2	سعة صبيح	معماري				
ALT ACT ACT	5-10.2015 27/201-2 27/201-2 2015-2						ہندس مدنی ل أحمــد ظاھ ويترتم،6ھ 70	المنظمة	نضال ظاهر	دلیانکی <u>د</u>				
							عدد من من شد. و و مدد سالت کارد مادوره شد ۱۹۴۶	S	فيروز غبن					
							المستورية والمستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة الم المستورة المستورة ا	-	څدرانۍ					
								ATA						
1						77					جبتكمال			
	The MOUTH BRANCE COM											همجنعال خنيجعال		

شهادة تحمل لميني قائم (حاله إضافة ادوار جديدة عليه)

انــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ر	2- مدهر جلي مسلحة// مد مشطية ومشتولة بالسكان	3- دور أول على مساحة عن مشطب ومشغول بالسكان.	4 tec//////	ومن خلال المعاينة الظاهرية للمبنى تم ملاحظه ما ليني:	1 - وکیمود (أو عدم وجود) تشققات أو شدروخ أو تحددعات نشلال حصوره من اسمية الإنقنائية للمبنى.	2- exe	£- €Æ€	هذا وقد تم حمل الدراسة القلية بناء على ما يلي:	$_{ m I}$ المخططات الإنشائية الخاصة بالمبنى (أن وجنت).	2- الكشف على عدد (z) من قواعد المبنى.	 الكشف على عدد (ع) من اعمدة المبنى. 	4- المعلومات المتوفرة لدى المالك ومنتدي المسروح.	مما تقدم ونيضيح أن أساسات المبدئ تتصيل (ور لا نسجمل) الاحساس الراحي بين مراحاة طبيعة استخدام معر (ح) طائق حديث، وقلك حسب المخططات المرفقة، كذلك جوب مراحاة طبيعة استخدام	祖子 「大の」。 「日本 「大の」の、 「「「「「「」」、「「」」、「「」」、「「」」、「「」」、「」、「」、「」、「」	و هذه شهادة منا بذلك.	* مريق صور فرتر عراقية تؤكد الوضع الراهن للميني.	اللجئة الفنية التي قامت بالكشف والعايفة	
د الفنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	צוט.	Sło.	Si.		4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	يل مصوره من است.							E. S. of J. J. C. So. 15. 12.	ب مراعاة طييعية استخدام	Salar Peter		199		(

ملاحظة : يجب ارفاق ما يوضح نقائج الكشف والمعاينة والحسابات الإنشائية للأجزاء التي تم

الكشف عنها من المبنى القائم وضمن المذكرة الإنشائية المقدمة للتدقيق .

IKmy: (A) / E/S/S/ IKmy:

可见: