estavel. Nesse caro os atomos trambém dividem sous eléhons na camada de valència, mas re completam de forma a estabilitar em ma estatura cristalina:

O silicio, por exemplo, tem Portro eletrons em sua tercira e ottima camada (que com porta 8). A estratura cristalina è formada entos pela ligação covalente entre os atomo de silicio.

A higagod covalente à formada quando atomos compantithan seus elitions entre atomos vitinhos.

Messe caro, a ataça e devido à presença dos eletrons entre os atomos que ataem os atomos vitinhos que foram deixados positivos com a avancia.

-> Alé esse ponto aperan falamos de física dos maderiais e o que or define como isolandes, condutorer ou semicondutores (ligações atornicas).

Vere coro, ainde no definimos as cargas que faram pelos (remi) condutores? Du o que canega as cargas? ou ainda re existe mais de un tipo de carga?