ARMADO DE EQUIPO: CEIOT-PE11-E96

Instrucciones de Armado




Imagen 1.0

Componentes

- 1. Bornera doble
- 2. Protoss PE11 DTU Ethernet
- 3. E96 Lora Data Transceiver
- 4. Derivador tetrapolar
- 5. Automático 16A
- 6. Bornera simple
- 7. Riel Din

Conexiones



Con Caja	Riel DIn	Tablero Cliente
 Caja Saime 2072 u otra si es necesario Automático Monofásico Caja de Derivación TetraPolar Cableado de acuerdo a norma, peinado y con ferrules 	 Automático Monofásico Caja de Derivación TetraPolar Cableado de acuerdo a norma, peinado y con ferrules 	 Enviar a Cliente Caja de Derivación TetraPolar Cableado en donde cliente.