## ARMADO DE EQUIPO: CEIOT-PG46-E96


## Instrucciones de Armado



## Componentes

- 1. Bornera simple x 2
- 2. PG46
- 3. E96 Lora Data Transceiver
- 4. Derivador tetrapolar
- 5. Automático 16A
- 6. Bornera simple
- 7. Riel Din

## Conexiones



Con Caja	Riel DIn	Tablero Cliente
<ul> <li>Caja Saime 2072 u otra si es necesario</li> <li>Automático         Monofásico</li> <li>Caja de Derivación         TetraPolar</li> <li>Cableado de acuerdo a norma, peinado y con ferrules</li> </ul>	<ul> <li>Automático         Monofásico</li> <li>Caja de Derivación         TetraPolar</li> <li>Cableado de acuerdo a         norma, peinado y con         ferrules</li> </ul>	<ul> <li>Enviar a Cliente</li> <li>Caja de Derivación         TetraPolar</li> <li>Cableado en donde         cliente.</li> </ul>