# ARMADO DE EQUIPO: CEIOT-PE11-DZS900


#### **Instrucciones de Armado**




#### **Componentes**

- 1. Bornera doble
- 2. Protoss PE11 DTU Ethernet
- 3. DZS900
- 4. Derivador tetrapolar
- 5. Automático 16A
- 6. Bornera simple
- 7. Riel Din

### Conexiones



## Diagrama de cableado DZS900



Modbus 2

Alimentación

Modbus 1

Con Caja	Riel DIn	Tablero Cliente
<ul> <li>Caja Saime 2072 u otra si es necesario</li> <li>Automático         Monofásico</li> <li>Caja de Derivación         TetraPolar</li> <li>Cableado de acuerdo a norma, peinado y con ferrules</li> </ul>	<ul> <li>Automático         Monofásico</li> <li>Caja de Derivación         TetraPolar</li> <li>Cableado de acuerdo a         norma, peinado y con         ferrules</li> </ul>	<ul> <li>Enviar a Cliente</li> <li>Caja de Derivación TetraPolar</li> <li>Cableado en donde cliente.</li> </ul>