

REGISTRO DE SERVICIO SOLICITADO A PKF

NUMERO DE SOLICITUD: 1

					JIVIERU DE SULIUI	ו טט. ו
FECHA	EQUIPO	COMPONENTE	FALLA PRESENTADA	SERVICIO SOLICITADO	CENTRO DE COSTO	
06/09/2017	СНИТО	CAUCHO 23.5 RIN 25	ROTURA DE BANDA DE RODAJE	CAUCHERO	506000-TALLER	

NOMBRE DEL SOLICITANTE: 16845392 - DANIEL SALAZAR

OBSERVACIONES: VULCANIZAR EL CAUCHO

REGISTRO DE SERVICIO REALIZADO EN EL TALLER

FECHA DE SERVICIO	FALLA CORREGIDA	REALIZADO POR	COSTO TOTAL(BS)	COSTO HORAS(BS)
06/09/2017	NA	NA	0.0	0.0

ENTREGADO POR: PROVEEDOR EXTERNO - NA

OBSERVACIONES DE ENTREGA: NA