

## REGISTRO DE SERVICIO SOLICITADO A PKF

NUMERO DE SOLICITUD: 2

FECHA	EQUIPO	COMPONENTE		SERVICIO SOLICITADO	CENTRO DE COSTO
06/09/2017	ANCA04		AMPERAJE MUY ALTO		800046- OPERACIONES ANDINOS

NOMBRE DEL SOLICITANTE: 16845392 - DANIEL SALAZAR

OBSERVACIONES: SE BAJO ALTERNADOR Y SE EVIDENCIA QUE EL REGULADOR DE VOLTAJE ESTA DANADO

## SERVICIO REALIZADO

EMPRESA:	
SERVICIO REALIZADO:	
REALIZADO POR:	
COSTO EN BS:	
COSTO HORA BS:	
OBSERVACIONES:	