





DISEGNO DISTRIBUITO
IN GESTIONE NON CONTROLLATA

UNCONTROLLED DRAWING/CORRECT AT THE TIME OF PRINTING

NOTE

- LE BOBINE DEVONO PRESENTARSI CON SPIRE BEN COMPATTE E UNIFORMEMENTE DISTRIBUITE
- VERIFICARE IL CORRETTO ACCOPPIAMENTO TRA IL ROCCHETTO E MORSETTIERA

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELLA DITTA METEOR S.r.I.-LA RIPRODUZIONE E LA DUPLICAZIONE DELLO STESSO SONO TUTELATE AI TERMINI DI LEGGE

- LA STAGNATURA DEI FILI DEVE ESSERE

DATI TECNICI FILO Ø0,06 CL H MW82 OHM 7500 +5% A 20°C SPIRE 12700

POSIZIONE CONTATTI A-C

Descrizione

Q.tà

- LA SIAGNATURA DEI TIEL DEVE ESSERE											+
LEAD-FREE							2F00	34-1 RC	OCCHETTO NYLON CON SCARICHI		1
- ROCCHETTO NUOVO IN NYLON						2	2121	79-1 MORSETTIERA FASTON CO		OPERTI	1
						3	2122	20-0 FASTON STAGNATO		0	2
5								MATERIAL	E		
4											
								TRATTAME	NTO		
3											
2								QUANTITA'	QUOTE SENZA IND. DI TOLLE	RANZA	
1								SCALA	QUOTA	TOLLERANZA	
N.	MODIFICA-DESCRIZIONE DATA					FI	RMA	1:1	QUOTA ANGOLARI	± 1°	
FIRMA								PARTICOLARE	QUOTA SENZA DECIMALE (X)	± 0,2	
		AL				7 /			QUOTA CON 1 DECIMALE (X,X)	± 0,1	
DATA	06/08/2008	UT	UT	R&S]	+(:	\rightarrow	FORMATO	QUOTA CON 2 DECIMALI (X,XX)	± 0,05	
RESPONSA	В.	DISEGNATO	CONTROLLATO	VISTO		7 4	ン	A4	QUOTA CON 3 DECIMALI (X,XXX)	± 0,01	
N/I	TEO		DESCRIZION	DESCRIZIONE				CODIC	CODICE		
METEOR s.r.l.				BOBINA 220-240					2F0131/0		1/0

Pos. Codice