### 现场区域管理考核办法

#### 1、目的:

在大规模生产条件下,强化提高企业员工的现场区域责任意识,使人、机、物、法、环、资、能、信等生产要素处于最佳结合状态,以保证生产控制预定的企业经营目标,实现优质、高效、低耗、均衡、安全、文明的生产。

#### 2、适用范围:

本手册适用于海尔冰箱、电工本部各生产现场和相关部门。

#### 3、审核人资格

公司授权的现场区域管理人员。


#### 4、审核人权利:

有权审查各生产现场区域并纠编,按《现场区域责任考核手册》 进行奖罚,有权对纠编问题进行复审,并对区域责任人进行考评。

#### 5、审核人责任:

本着公平公正的态度,严格遵照评审程序对生产区域进行审核, 作出结论,对所发现的问题点监督,帮助现场区域责任人进行纠 编整改,并制订优化整改措施,落实到位,复审结果。

### 6、评审程序控制图:



## 现场区域责任价值券

市场责任价值存根 No	市场责任价值券 No X X X X X X
ххπ	<b>X X</b> 元
责任名称:	责任名称:
签发: 接收:	签发: 接收:

# 二、现场区域责任价值表

序号	项目	评审标准	序号	责任兑现 责任					
7	7,4	N J. MATE	9	—————————————————————————————————————	责任人	价值	领导人	价值	考核分
1	现场管	有日清复	0101	现场管理工作	管理员	-20	厂长	-10	-3
	理体系 的运行	审制度,管理有序,证	0102	无月度目标   现场管理工作	管理员	-10	厂长	-5	-2
	(15)	据充分	0103	未做上月工作 总结 上个月重复发 问题、本月重点	管理员	-10	厂长	-5	-2
			0104	监控问题不清 楚 现场审查问题 点未复审或复	管理员	-5	厂长	-2	-1
			0105	审不及时 现场创新工作 未做效果跟踪, 流于形式	管理员	-10	厂长	-5	-2

序	75 D	い立むもこが	序	まけ		责任兑	现		备注
号	项目	评审标准	号	责任 责任	责任人	价值	领导人	价值	考核分
2	市场反	1、运用 4	0201	反馈问题未落	技术科	-10	厂长	-5	-1
	馈质量 问题的	个不漏分 析落实质	0202	实整改计划   社会反馈问题	长   技术科	-10	厂长	-5	-3
	处理 (10)	量问题	0203	未汇总分析 售后反馈问题 采取措施未做 跟踪评价	长 技术科 长	-5	厂长	-2	-2
			0204	质改措施未积 极实行	技术科 长	-10	厂长	-5	-3
			0205	社会反馈未落实责任人	技术科 长	-5	厂长	-2	-2 两次以 上本项
		2、对问题 进行汇总 分析							否决
		3、对分析 出的重大	0206	对重大问题未 做改进措施	技术科 长	-20	厂长	-10	-2
		问题有针 对性改进 措施,改进 效果明显	0207	改进措施无效 或改进不彻底	技术科长	-5	厂长	-2	-1

序	项目	评审标准	序	责任	ਤੋਂ ਹ	<b>手任兑现</b>			备注
号	沙口	月 中 701年	号	—————————————————————————————————————	责任人	价值	领导人	价值	- 考核分
3	设备和	1、润滑保	0301	设备例保开工	操作工	-5	车间主	-2	-1
	模具工 装管理	养及时,整 洁完好(3	0302	例检不及时 设备脏乱,上放	操作工	-5	任 车间主	-2	-1
	(5分)	分)	0303	无杂物品 设备漏油维修	设备科长	-10	任 厂长	-5	-1
			0304	不及时 暂存设备标记 不明确	设备科长	-5	厂长	-2	-1
			0305	暂存设备未作 封存措施或封	设备科长	-5	厂长	-2	-1
			0306	存不到位   周转车标记不   齐全, 破损未修	操作工	-5	车间主 任	-2	-1
			0307	复 工作案台不整 齐,工装混乱	操作工		车间主 任	-5	-1
			0308	模具存放区,无明细表	设备科长		厂长 管理员	-2 -2	-1 -1
			0309	气瓶无固定措	车间主任		日垤贝		
			0310	施	操作工		管理员	-2	-1
			0311	确 设备状态不明, 或无标记	车间主任		设备科长	-5	-1
			0312	设备运行,停机 台时记录不规	车间主任		设备科	-5	-1
			0313	范   急停开关失灵	车间主任		长 设备科 长	-5	-1
			0314	制冷剂瓶无工 质标记, 无状态 标记	操作工		车间主	-2	-1
			0315	模具落地无垫护,表面落灰尘	操作工		车间主	-2	-1

序	项目	评审标准	序号	责任		责任	兑现		备注										
号		N TO MOTE	77	<b>从</b>	责任人	价值	责任人	价值	考核分										
4	安全、环保、消防管理(5	1、防器材 定位有 效,数	0401 0402 0403	厂内违章吸烟 违章使用电热器 操作设备违反安全规	责任人 责任人 责任人	-200 -200 -200	厂长 厂长 厂长	-50 -50 -50	否决通报 否决通报 否决通报										
	分)	量 充 足,有	0404	程   班后不关闭水、电、	责任人	-200	厂长	-50	否决通报										
		专人负 责,保证实	0405	汽、气 存有易燃物的区域无	责任人	-200	厂长	-50	否决通报										
		证配使 用正常	0406	证明火作业 特殊岗位无专业合格	责任人	-200	厂长	-50	否决通报										
			0407 0408	证上岗 设备维修不断电挂牌	责任人	-200	厂长	-50	否决通报										
			0408	高空作业不戴安全带 在设备行程范围内活 动	责任人 责任人	-200 -200	厂长 厂长	-50 -50	否决通报 否决通报										
			0410	设备工具保护,地线 零线未到期复验	责任人	-50	厂长	-20	-2										
			0411	配发绝缘鞋工位不穿	责任人	-50	厂长	-20	-2										
		2、无安全、	l		2、无安全、 环 保 问 题								0412	绝缘鞋 消防通道、紧急出口	责任人	-50	厂长	-20	-2
						0413 0414	堵塞 电器合格证过期 劳保用品佩带不齐全	责任人 责任人	-10 -10	厂长 安全员	-5 -5	-1 -1							
		点或隐患	0415	上岗 乱拉临时线路	责任人	-10 -10	厂长	-5	-2										
			0416	冬季暖气管理周围	责任人		安全员	-5	-1										
			0417 0418	20cm 内有杂物 违章跨越流水线	责任人	-5	车间主	-2	-1										
			0710	接触电器的工位人员 工作时间不带测电笔	责任人	-10	任 安全员	-5	-1										

序号	 评审标准	序号	责任		责任			备注
号	11 甲 17 1年	11, 2	以 江 	责任人	价值	责任人	价值	考核分
		0419	压力容器存放不规范	安全员	-20	厂长	-10	-2
		0420	配电柜、配电箱设备	车间主任 安全员	-20 -20	厂长	-10	-2
		0421 0422	控制柜前无绝缘胶垫 叉车驾驶室载入	责任人	-20	车间主 任	-10	-1
			消防器缺失、配置数量不合要求	安全员	-20	厂长	-10	-2
		0423	化学制剂漏地清扫不 及时	责任人	-10	车间主 任	-5	-1
		0424	电插座松动损坏	责任人	-5	车间主 任	-2	-1

序	75 D	证金红纸	ウロ	责任		责任)	 兑现		备注
序号	项 目	评审标准	序号	责 任	责任人	价值	责任人	价值	考核分
5	环保器具管理(5	1、定时检验, 状	0501	超期未检验,状态不明	计量责任人	-50	计量主任	-20	否决
	分)	态标记 合格(3 分)	0502	计量器具分 A、B、C 级计不明确	计量责任人	-50	计量主任	-20	-3
			0503	暂存计量设备未做封 存防护措施	车间主任 管理员	-20	厂长	-10	-2
			0504	封存计量设备外观状 态和技术状态未做定 期於本	车间主任 管理员	-20	厂长	-10	-3
		2、应有的记录准确	0505	期检查   无记录,记当不齐全	责任人	-20	车间主 任	-10	-1
		记录作明完整(2分)	0506	记当与实际不符	责任人	-20	车间主 任	-10	-1

序	项 目	评审标准	序号	责任		责任	<b></b>		备注 考核分
号		M N. W. W. IE	/, 3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	责任人	价值	责任人	价值	
6	定量管理	1、区域划	0601	区域无明确划线	现场员	-20	厂长	-10	-2
	(10)	线明确(2 分)	0602	区域划线不符合统一   规定	现场员	-20	厂长	-10	-1
		(五)	0603		责任人	-10	车间主	-5	-1
				放, 出线	ナコンド	-10	任	5	-1
			0604	现场硬件责任人不明 失控	车间主任		现场员		
			0605	大空   人,物流通道放置物	责任人	-5	车间主	-5	-1
				묘			任		
			0606	区域生产控制不合	车间主任	-10	现场员	-10	-2
				理,积压。 多余材料未及时处理	大田子を				
			0607 0608	转产物品未做防尘封	车间主任 车间主任	-10 -5	现场员	-5 -5	-2 -2
				闭	——————————————————————————————————————		现场员		
			0609	周转车上的物品摆放 无序	责任人	-5	车间主	-2	-1
			0610	九八   材料自检卡与实物数	   责任人	-5	任 车间主	-2	-1
				目不相符			年间王   任		
			0611	   小件材料未隔离混乱	   责任人	-5	车间主	-2	-1
			0612	区域标识物不清晰,	现场员	-10	任	-5	-2
				区域责任人, 审核人			厂长	-3	-2
			0612	与实际不符 生产材料未做到先进	   责任人	_			
			0613	生厂材料本做到尤进     先出		-5	车间主 任	-2	-1
			0614	涂塑料、喷漆件、存	责任人	-5	<sup>仕</sup>   车间主	-2	-1
				放不规范,可能造成			任		
				划伤 原材料筐上无物资标	また!		左位子		
			0615	签	责任人	-2	车间主 任	-1	-1
			0616	空材料筐上带物资标	责任人	-2	车间主	-1	-1
			0617	签 实物管理OEC控制平	加払祭理	-50	任	-20	-5
			001/	面图与实际不符	现场管理 员	-30	计量主 任	-20	

序						责任	 兑现		备注
号	项 目	评审标准	序号	责 任	责任人	价值	责任人	价值	考核分
7	工程 (5 分)	无 岗 天 装 表 整 洁 脱 聊 着 仪	0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708 0709 0710 0711 0712 0713 0714	串脱工仪 班班班问三填三工培记人操日工生生超岗版作不 会会会进卡不卡纪人 对工记、、劳、破 一个	责责责责 班班班 班 班班车 责责责任任任任 组组组 组 组组间 任任任人人人人 长长长 长 长长主 人人人	-100 -100 -5 -5 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10	车车车车 车车车 车车管 车车区人间间间间 间间间 间 间间理 间间域 自主主主 主主主 主主员 主主责	-50 -50 -2 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5	-3 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2

序	项	目	评审标准	序号	责任		责任	- 兑现		备注
号		Н	11 中小1年	11. 2	以 [	责任人	价值	责任人	价值	考核分
8	重	点	1、严格执	0801	不执行重点工序控制	责任人	-100	车间主任	-50	否决通
	工控	序制	行工艺技术文件规	0802	点工艺 控制点质量记录不及	责任人	-20	车间主任	-10	报 -3
	( 分)	10	定(6分)	0803	时或提前   控制点质量记录混	责任人	-20	车间主任	-10	-3
				0804	乱,涂改。   控制点质量启示与事   实不符。	责任人	-20	车间主任	-10	-3
				0805	英尔村。   质量记录异常情况未   及时采取措施,无原   因分析	责任人	-50	车间主任	-20	-3
				0806	质量日清表检查不及   时。	责任人	-10	区域责任人	-5	-2
				0807	质控文件、工艺文件 不齐全或牌本非最	技术科长	-20	厂长	-10	-3
				0808	新。 操作工掌握、执行工 艺不到位。	责任人	-20	车间主任	-10	-1
				0809	操作工无相应设备、 工艺上岗证。	责任人	-50	车间主任	-20	-2
				0810	工序控制点审核不及 时或提前	责任人	-10	区域责任	-5	-1
				0811	审核人签字为代签。	责任人	-10	人 区域责任	-5	-1
								人		

序	(所) 日	平 宙 标 准	序是	责 任		责任	兑现		备注 ************************************
号			11. 2	у ц	责任人	价值	责任人	价值	汚核分
序号9	项 材消(分)	评审标准 1、日清及时,责任到人。	序号 0901 0902 0903 0904 0905 0906 0907	责任 物耗日清不及时 物耗超标及时落实原 的形态,是是一个,未及时,是是一个, 物形,是是一个,是是一个, 物形,是是一个,是一个, 为人,是一个, 的人,是一个, 的人, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个	责任人 责任人 责任人 责任人 责任人 责任人 人 责任人 人 人 人			价值 -10 -10 -10 -10 -10	各注 考核分 -2 -2 -2 -2 -2 -2
			0908	在产盘点、记录、混 乱、不实。	责任人	-20	区域责任人	-10	-2

序						责任	- 兑现		备注
号	项目	评审标准	序号	责 任	责任人	价	责任人	价值	
序号 10	项 质检(分) 目 量验10)	<ul><li>评</li><li>审</li><li>验清确漏(5</li><li>不明理分)</li><li>决</li><li>准</li><li>记明错。)</li><li>品,时</li></ul>	序号 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1111 1112	责任 检验标记 不明确、错、漏首件检验期,有性检验期,有性检验期,有性是现实,不是不是是一个,不是是一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个,	责债 债 任 任 任 任 任 任 任 任 任 任 任 任 任 任 任 任 任 任			价値 -5 -20 -2 -2 -2 -20 -10 -5 -5 -10	备注 考核分 -2 -3 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -2
			1112	不良品出不良品区。	责任人	-20	区域责任人	-10	-2

12		か 中 <del>に</del>			责任兑现			备注	
序号	项目	评审标准	序号	责 任	责任人	价值	责任人	价值	考核分
11	产品审核	1、每天进行	1101	产品质量内审 不及时	质管员检 查班长	-20	厂长检验 科长	-10	-2
	(10 分)	产品 内 审 ,	1102	产品质量内审敷衍了	质管员检 查班长	-20	厂长检验 科长	-10	-3
		(3 分) 2、审核	1103	事,存在问题未发现 审核记录混乱、缺页	质管员检 查班长	-20	   厂长检验   科长	-10	-2
		2、审核     记录     详细     完整	1104	对发现的问题未纠偏 到底,现任到人。	质管员检 查班长	-10		-5	-1
		(3 分) 3、问题 纠	1105	记录、纠偏单、台帐不符一致。	质管员检 查班长		厂长检验 科长	-5	-1
		/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /							
12	仓库管理	(3 分) 定置有							
	( 5 分)	效,标记 明确,帐	1101	材料混放, 达不到过 目知数。	责任人		车间主任	-2	-1
		物,卡三相符。	1102 1103	存在帐、物、卡不符 帐目等记录有涂改、	责任人 责任人		车间主任 车间主任	-10 -10	-3 -2
13	环境	1、 面 平	1104	混乱、脏   材料下地未垫防护。	责任人		车间主任	-5	-2
	卫生 (5 分)	整、清 洁(2 分) 2、	1101 1102 1103	地面脏乱、积水。 门窗脏、破损。 存在卫生死角。 剪切区、废料清理不	责任人 责任人 责任人 责任人		车间主任 车间主任 车间主任 车间主任	-5 -5 -5 -5	-2 -1 -2 -2
		窗光 洁 无 损 (1 分)	1104	及时。	У IL/ <b>\</b>		1 1.3 -1-17-		
		3、 无卫 生死 角(2							
		分)							

## 现场管理评审表

评审对象:

评审人:

共2页,第1页

16

考核项目	满分	标准要求	考核细则	问题记录	得分
上月存在问题 的整改	10分	上月存在的问题全面 整改	现整改情况扣 0-10 分		
现场管理体系 的运行	5分	有日清复审制度,管理有序,证据充分。	视情扣 0-5 分		
市场质量问题的处理	10分	1、运用 4 个不漏分析 落实质量问题(3 分) 2、对问题进行汇总分析(3 分) 3、对分析出的重大问题有针对性的改进措施,改进效果明显(4 分)	1 每有一个问题未落实-1 分 2、对问题没有汇总分析 -3 分 3、每有一个重大问题无 改进措施或改进不彻底 -2 分,两个以上否决		
设备和模具管理	5分	1、润滑保养及时,整洁完好(3分) 2、状态标记明确(2分)	1、每有一台润滑保养不及时,或脏乱,有无关物品-1分,两台以上否决 包、每有一台无标记或标记不明确-1分		
安全、环保、消防管理	5分	1、消防器材数量充 足,有效,专人负 责(3分) 2、无安全,环保问 题点(2分)	1、 每有一处缺失或过有 效期-1 分 2、 每有一处-1 分		
计量器具管理	5分	1、 定时校验, 状 太明确(2分) 2、 应有的记录准确完整(2分)	1、 如有到期未校验的或 无合格状态标记,否决 2、 每有一处-1分		

考核项目	满分	标准要求	考核细则	问题记录	得分
					山山
定量管理	10分	1、区域划线明确(2 分)	1、每有一个区域无划线		
		2、物就其位,摆放整	或不规范-1分 2、每有一处材料及产品		
		ム 初	2、每有一处材料及)品   乱放或出线-1分		
		(5分)	3、每有一处通道内乱放		
		3、通道不放任何物	物品-1分		
		品 (3 分)	1/4 HH = 7/4		
工艺劳动纪律	5分	无串岗、脱岗及聚堆	每发现一处-2分,两处以		
		聊天现象,着装整洁	上否决		
重点工序控制	10分	1、严格执行工艺技	1、如有不严格执行的,否		
		术文件规定(6分)			
		2、对工序及时审核	2、每有一次无审核-1分		
I I del via e		(4分)			
材料消耗	5分	日清及时,责任到人	如有责任未落实到人的,		
氏目.払7人	10.7	1 +A 7A += >= >= n+c nu	否决 1		
质量检验	10分	1、检验标记清晰、明	1、每有一处标记不明确 或错漏-1分		
		确、无错漏(5分) 2、不良品标记明确、	2、每有一处清理不及时		
		清理及时(5分)	或无标记-1分		
产品审核	10分	1、每天应进行产品审	1、每人一天未进行审核-2		
) ни 1/1/1/2	10 /3	核 (5分)	分		
		127 (6 )3 /	2、每有一项未落实责任-1		
			分		
仓库管理	5分	定置存放,标记明确、	如有帐、物、卡不相符的,		
		帐、物、卡相符	否决		
环境卫生	5分	1、地面平整,清洁(2	1、地面脏乱,扣1-2分		
		分)	2、门窗脏或破损-1分		
		2、门窗光洁无损(1	3、每有一处卫生死角-1分		
		分)			
h 13m2 11		3、无卫生死角(2分)			
创新工作	加分		效果显著,有推广价值,视		
		情加分			

注: 扣分无下限, 加分无上限

合计分数:

本手册参考管理规定					
序号	管理规定名称	提供部门			
1	《现场管理评审表》	集团咨询认证中心			
2	《工序质量审核标准》	质管处			
3	《事故隐患等级分类及处理方法》	劳人保处			
4	《设备管理考评暂行办法》	设备处			
5	《不良品管理规定》	审核处			
6	《检验员考核细则》	检验处			
7	《社会反馈处理模式》	质管处			
8	《计量器具管理制度》	计检中心			
9	《物耗管理模式》	财务处			