# Requisiti







# Introduzione







# Tipi di paradigmi

# Tipo di dati

Tipi di variabili e variabili speciali

#### Modificatori di accesso

### Tabella dei modificatori di accesso

# Classi e oggetti

#### Blocco funzione

### Modificatori di accesso ai blocchi funzione

### Function Block Dichiarazione variabili

#### Costruttore e distruttore

### Metodo

### Modificatori di accesso ai metodi

### Metodo Dichiarazione delle variabili

# Tipi di variabili restituite dal metodo

# Proprietà oggetto

### Blocco funzione ereditarietà

### Struttura di ereditarietà

### Interfaccia di ereditarietà

# THIS puntatore

# SUPER puntatore

#### Interfaccia

# puntatore e riferimento

#### Parola chiave Abstracto

#### FB Abstract vs Interfaccia

### Interfaccia fluente

### Interfaccia vs Ereditarietà

# Altri Operatori

#### Testo Strutturato Esteso

#### 4 Pilastri

#### Astrazione

# Incapsulamento

### Ereditarietà

### Polimorfismo

# SOLID

# SRP - Principio di responsabilità esclusiva

# OCP - Principio aperto/chiuso

# LSP - Principio di sostituzione di Liskov

# ISP - Principio di segregazione dell'interfaccia

# DIP - Principio di inversione delle dipendenze

### UML

#### Classe UML

#### Relazioni

#### StateChart UML

Tipi di progettazione per la programmazione PLC

# Modelli di progettazione

# Modello di strategia

#### Modello astratto della fabbrica

#### Modello del visitatore

#### Librerie

#### Links

# TDD - sviluppo del test drive

#### Test Unitari