创意机电项目作业

一. 项目介绍

如何使用 SHT31 传感器和 LOGGBOK 在 PC 上记录和监控温度和湿度

硬件和软件概述

- SHT31 传感器: 这是一款来自 Sensirion 的 I2C 温度和湿度传感器, 具有高精度, 广泛可用。
- Arduino Uno Rev3: 作为控制板。
- Arduino IDE 2.0: 用于编写和上传 Arduino 程序。
- LOGGBOK: 一个 Windows 应用程序, 用于将传感器数据从 Arduino 传输到 PC。

连接传感器

- 1. 确保将包含的引脚排针焊接到传感器上,以确保可靠的电气接触。 您还可以使用带有 Qwiic 连接器的 Arduino UNO R4, 无需焊接 即可连接传感器。
- 2. 连接引脚:
 - 。 **VIN** 到 5V 电压引脚
 - 。 GND 到地线
 - 。 **SCL** 到 I2C 时钟引脚 (模拟引脚 5)
 - 。 **SDA** 到 I2C 数据引脚 (模拟引脚 4)

配置 LOGGBOK

- 1. 打开 LOGGBOK 设置 (齿轮图标)。
- 2. 在"Logging"选项卡下,选择您的 Arduino 板的 COM 端口,将 波特率设置为 9600,选择 1 秒的日志间隔。
- 3. 在"Monitoring"选项卡下,设置刷新间隔为 1 秒。
- 4. 下 载 "Temperature Humidity Monitors.mon" 文 件 并 在 LOGGBOK 中加载。
- 5. 开始记录数据,输入"Kitchen"作为日志表名。
- 二. 在 blink 里面重启电路板, 有哪些方法
 - 拔掉接口再插入
 所有指示灯全部熄灭
 - 2. 重新上载代码
 - uno 板重启 3. 按白色圆钮

uno 重启 led 闪动

三. usb 外接电源的电压

usb 5v

外接电源 7-12v