$$I_{\text{общ.}} = I_1 + I_2$$

$$R_{
m o 6 \, m.} = R_1 + R_2$$

$$I_1 = \frac{R_2}{R_1} * I_2$$

$$R_{6,7} = \frac{R_6 * R_7}{R_6 + R_7}$$

$$R_{5,6,7} = R_5 + R_{6,7}$$

$$R_{4,5,6,7} = \frac{R_4 * R_{5,6,7}}{R_4 + R_{5,6,7}}$$

$$R_{\text{общ.}} = R_1 + R_2 + R_3 + R_{4,5,6,7}$$

$$I$$
 (ток) = $\frac{U$ (напряжение) R (сопротивление)

$$0.05 (I) = \frac{5 (U)}{100 (R)}$$

$$R$$
 (сопротивление) = $\frac{U$ (напряжение) I (ток)

U (напряжение) = I (ток) * R (сопротивление)

$$R ext{ (общ.)} = rac{R_1 * R_2}{R_1 + R_2}$$

$$0,990$$
 Ом (общ.) = $\frac{1*100}{1+100}$

$$I$$
 (общ.) = $I_1 + I_2$

$$I$$
 (общ.) = $\frac{U}{R}$

$$I_2 - 2A$$