
PSM1-1-0



Описание PSM1-1-0

Электрические характеристики

Рабочий ток: 0.1А

Рабочее напряжение :30В

Сопротивление изолятора : не менее 100МоМ

Сопротивление контакта: 0,1 оМ

Предельное напряжение: 125 В АС в теч 1 мин

Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры : от -25 С до + 65 С

Усилие: 150 гр

Число циклов: не менее 50000