تصحيح واژههاي كتاب تكنولوژي خردايش

			<i></i>		
واژه صحيح	واژه ناصحيح	سطر	پاراگراف، شکل، جدول، رابطه	صفحه	
مدار	مدا	١٣	.5 -5 .	۲٠	
$\mathbf{w} = \mathbf{Q}_{\text{lost}} - \mathbf{m} (\mathbf{h}_2 - \mathbf{h}_1)$	$\mathbf{w} = \mathbf{Q}_{\text{lost}} = \mathbf{m} \; (\mathbf{h}_2 - \mathbf{h}_1)$	٣	رابطه ۱ – ۱	74	
:m w وزن آب (کیلوگرم)	m _w وزن آب (کیلو)	سطر ۱۳از آخر	در رابطه ۱ – ۳	74	
$(\ \ \text{TAT}^{0}K) \ \text{N} \cdot {}^{0}C = T_{1}$	$(\ ^{\circ} \wedge ^{\circ} K) \ ^{\circ} C = T_1$		مثال ۱ — ۱	۲۵	
ايزوله	ايزله	٨		۲۵	
$Q_{lost} = 1440000 - (1306.56 \times 20)$	$Q_{lost} = 144000 - (1306.56 \times 20)$	۲		79	
$Q_{lost} = 1413866.7$	Q _{lost} = 117898.8	٣		79	
W = 1440000	W = 144000	۶		49	
144	144	14		79	
۵۷۰۲۴۰۰۰۰	۵۷۰۲۴۰۰۰	19		79	
S2 : مساحت ذرات نهایی	S1 : مساحت ذرات نهایی		در رابطه ۱ –۱۳	41	
W : انرژی ورودی	E: انرژی ورودی		در رابطه ۱ –۱۳	41	
Wi = 9.38	Wi = 9.47	۲		40	
$W = 9.38 \times 11 \left(\frac{1}{\sqrt{44}} - \frac{1}{\sqrt{4760}} \right) = 14.05$	$W = 9.48 \times 11 \left(\frac{1}{\sqrt{44}} - \frac{1}{\sqrt{4760}} \right) = 14.13$	٣		40	
$\frac{\sigma max}{100} = 45$	$\frac{\sigma max}{100} = 65$	۵		47	
$\sigma \mathbf{max} = 4500$	$\sigma \mathbf{max} = 6500$	۶		47	
در قانون باند $\frac{3}{2}$ است.	در قانون باند $\frac{1}{2}$ است.	۵	در رابطه ۱ – ۲۶	49	
قابلیت	قابلت	٧		۵۵	
و) وزن مواد عبور کرده از سرند ۲۰۰ مش را تعیین می کنند	و) وزن مواد عبور کرده از سرند ۲۰۰ مش را تعیین می کنند			C.V	
(\mathbf{W}_1) گرم	(گرم $)$	١٠		84	
شيل روغنى	شيل رغني	ردیف ۲۷	جدول ۲ — ۹	VV	
سنگ فسفات	سنگ فسغات	ردیف ۲۸	جدول ۲ – ۹	VV	
تعيين	نعيين	٣		٨٠	
$w_{io}=w/(\frac{10}{\sqrt{P_{80}}}-\frac{10}{\sqrt{F_{80}}})$	$w_{io} = w(\frac{10}{\sqrt{P_{80}}} - \frac{10}{\sqrt{F_{80}}})$		رابطه ۲ – ۳۶	۸۰	
17	11	آخر	مثال ۲ – ۱۲	۸۵	
جانبی	جنبي	آخر		٩.	
میکرون ۷۴۳	میکرون ۲۷۳		مثال ۳ — ۲	117	
مشابهی	مشابه ای	١.		١٣٨	
دانه بندی	دانبه بندی	١٣		191	
db: جرم مخصوص حلال			رابطه ۴ – ۴	۱۷۰	
Weissberg	Weissbery	زيرنويس		۱۷۰	
جدول ۵ – ۱ – توزیع ابعادی بار اولیه و محصول حاصل از	جدول ۵ – ۱۰ – توزیع ابعادی بار اولیه و محصول حاصل از			• • •	
یک فر آیند کاهش ابعاد	يک فر آيند کاهش ابعاد	1		١٨٨	
n+1	n-1	ستون اول و ردیف ۷	جدول ۵ — ۲	١٨٨	
P _{2,2}	P _{2,1}	ردیف ۳ و ستون ۴	جدول ۵ – ۲	١٨٨	
P _{3,2}	P _{3,1}	ردیف ۴ و ستون ۴	جدول ۵ – ۲	١٨٨	
$\mathbf{P}_{\mathbf{n},2}$	$P_{n,1}$	ردیف ۶ و ستون ۴	جدول ۵ - ۲	١٨٨	

X _{3,2} .f ₁	X _{3,1} .f ₁	ردیف ۳و ستون ۲	جدول ۵ – ۳	۱۸۹
مقادير	مقادر		مثال ۵ — ۲	199
مو جو د	موجود در	۵		704
$\mathbf{B}_{\mathbf{ij}}$	$\mathbf{B}_{\mathbf{i};\mathbf{j}}$		رابطه ۵ – ۱۲۲	704
$Ln(1-y_i(t)) = -F_it$	$Ln(1-y_i(t)=-F_it)$	1.		400
y ₂ (1)=1-0.75-0.15=0.1	m ₃ (1)=100-0.75=0.15=0.1	۲		707
T : ظرفیت (t/h)	t/h) : ظرفیت : T	٩	در رابطه ۶ – ۲	440
r = 38.96 cm	r = 3.89 mm		مثال ۶ — ۱	714
بدست می آید:	ست می آید:	۲		440
میزان سائیدگی به ازای	میزان کاهش سائیدگی به ازای	11		49.
$S = \frac{F}{1 - Ri}$	$S = \frac{f}{1 - Ri}$	۱۵	در رابطه ۶ – ۹	79.
بیشتر	بشتر	۵		791
معادل " 3 أ و	معادل و " <mark>3 1</mark>		مثال ۶ — ۲	791
2	معادل و 2 - 2		متال ۲ — ۱	131
$C.L = \frac{217 - 100}{100} \times 100 \% = 117$	$C.L = \frac{217 - 100}{100} \times 100 \% 117 =$	١		797
بازدهی سرند ۷۵ درصد است	بازدهی سرند ۷۵ است		مثال ۶ – ۳	797
– سایندگی	– سایندگی)	74		797
شيفت	شيفيت	٩	مثال ۶ — ۶	٣٠٧
$W = 11 \times 16.5 \ (\frac{1}{\sqrt{65000}} - \frac{1}{\sqrt{195000}})$	$W = 11 \times 16.5 \; (\frac{1}{\sqrt{65000}} - \; \frac{1}{\sqrt{194000}})$	1.		٣٠٩
$T = \frac{0.2 \times 1 \times 0.6}{(0.0254)^2} = 186$	$T = \frac{0.2 \times 1 \times 0.6}{0.0256} = 4.72$	۲		٣١١
$T = \frac{0.75 \times 0.2(6 - 3.14 \times 1)}{(0.0254)^2} = 665$	$T = \frac{0.75 \times 0.2(6 - 3.14 \times 1)}{0.0254} = 16.89$	۵	مثال ۶ — ۸	۳۱۱
نرمه	نومه	ردیف ۳ و ستون ۵	جدول ٧ – ١	۳۱۷
اگر c ، f و u	اگر c و u		مثال ۷ — ۱	477
u=•/•Y	u=Y		مثال ۲ — ۲	٣٢٢
c=•//*1	c=•/۴		مثال ۲ — ۲	777
t/m²/mm/h	m/t²/mm/h	1.		۳۲۸
شکل ۷–۸	شکل ۷–۵	خط آخر		٣٣.
	که در آن که در آن	Y		441
١٣	-	سطر ۷ و ستون ۲	جدول V – V	44.
٨	١٣	سطر ۸ و ستون ۲	جدول V – V	٣٤.
١٠	٨	سطر ۱۰و ستون ۲	جدول V – V	٣٤.
		سطر آخر و ستون		
-	1.	Y	جدول ٧ – ٧	44.
شعاع ۴/۵ متر	شعاع ۳ متر	١٨		451
که در آن B قطر حداکثر گلوله	که در آن D قطر حداکثر گلوله	1.		454
		ردیف اول از		
حداكثر ابعاد گلوله	حداكثر ابعاد ميله	ستون اول	جدول ۸ – ۴	454
B = mm	R = mm	ردیف اول از	جدول ۸ – ۴	454
D — mm	V — 111111	ستون اول		

	1	T		I
+90	-90	ردیف ۴ از ستون اول	جدول ۸ – ۵	***
توان مصرفی هر آسیا	وان مصرفی هر آسیا	19		۳۸۷
سرعت آسیا %	سرعت آسیا %		جدول مشخصات	
99/F	19/F		آسیای میله ای	4.0
$F_3 = (\frac{2.44}{2.44})^{0.2} = 1$	$F_3 = (\frac{2.44}{1.05})^{0.2} = 1.04$	۲		4.0
$R_{ro} = 8 + 5(1.53) = 15.65$	$R_{\rm ro} = 8 + \frac{5(3.66)}{1.53} = 19.96$	٣		4.0
$F_6 = 1 + \frac{(20 - 15.65)}{150}^2 = 1.12$	$\mathbf{F}_6 = 1 + \frac{1.53}{(20 - 19.96)}^2 = 1$	۵		4.0
$P = 1 \times 1.12 \times 236.17 = 264.5HP$	$P = 1 \times 1.014 \times 236.17 = 269.68HP$	۶		4.0
$\rho = \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{v}}$	$P = \frac{m}{n}$	۴		4.5
رمیکرون) p = ۴۰	(میکرون) w = ۴۰	٨		4.9
k = 221	k = ٣/۵٢	سطر آخر		4.7
$25.4(\frac{1200}{352})^{0.5}(\frac{11.3\times2.9}{75(3.281\times3.47)^{0.5}})^{0.34} = 23.4(mm)$	$25.4(\frac{1200}{3.52})^{0.5}(\frac{11.3 \times 2.9}{75(3.281 \times 3.47)^{0.5}})^{0.34} = 31(mm)$	اول		۴۰۸
شکل ۹ – ۱۷ – منحنی توزیع	شکل ۹ – ۱۶ – منحنی توزیع			449
(Xo)=50درصد جامد در سرریز	50(X0)در صد جامد در سرریز		مثال ۹ — ۵	40.
R= <u>0.652×0.34</u> = کسر آب بار ورودی در ته ریز	R= <u>0.652-0.34=</u> 1×0.57	۴		401
حد جدایش تصحیح شده و تصحیح نشده	شكل ٩ - ١٧ - حد جدايش تصحيح شده و تصحيح نشده	آخر		401
آسیای نیمه خود شکن + آسیای میله ای	آسیای خود شکن + آسیای گلوله ای	٧	بند ۱۰ – ۲ – ۱۱	۵۲۱
سطح جدید ایجاد شده بدون اثر افزایش	سطح جدید ایجاد شده با حضور	آخر		۵۵۵
افزودني	افزونی	۲،۱ و آخر		۵۷۷
بار	ų.	۴		۵۷۹
$\Theta = \tau = \sum t E(t) \Delta t$	$\Theta = \tau = \sum E(t)d(t)$	٧		۵۹۳
•/•٣	٠/٠٣۵	۲		۵۹۴
$-e^{\frac{-t}{6}}+1$	$-e^{\frac{-t}{6}+1}$		مثال ۱۲ — ۲	۵۹۴
$rac{1}{2}(rac{-c_{color}}{c_{color}})$	درصد (دقیقه عنوانی)		مثال ۱۲–۴	۵۹۵
HGI=13.6 + 6.93 × W	HGI=13.6 + 6.9 × W		رابطه ۱۴ – ۲۱	994
HGI=13.6 + 6.93 × 20	HGI=13.6 + (6.9 × 20)		مثال نمونه	55F
HGI = 152.2	HGI = 151.6		4-1-14	,,,
$\mathbf{w} = (2.2 + 0.1(1))(1.7)^{-0.33}$	$\mathbf{w} = 2.2 + 0.1(1)(1.7)^{-0.32}$		مثال نمونه	999
w = 1.93 kWh/t	w = 12.21 kWh/t		4-1-14	
سختی کمی	سختي متوسطي	11		999
V9V/TA	9A9/AF	ردیف ۲ و ستون ۳	جدول ۱۴ – ۱۱	۶۸۱
$\Theta = \tau = \\ [(0.03 \times 5) + (0.05 \times 1) + (0.04 \times 20) + (0.02 \times 25) + (0.05 \times 15) + (0.01 \times 30)] \times 5$	$\Theta = \tau = \\ [(0.03 \times 5) + (0.05 \times 1) + (0.04 \times 20) + (0.02 \times 25) + (0.00 \times 20) + (0.02 \times 25) + (0.00 \times 20) + (0.00$	٩		۶۸۷