

⋖

http://www.mouser.com/ds/2/418/NG\_CD\_1612618\_E3-654298.pdf DIMM datasheet:

m

Ich verstahe das so, dass das DIMM Module bis zu Center Line 🏻 eingeschoben wi Folglich müssen sich die Bohrungen Z7mm weiter befinden.