


20A 双路大功率直流电机驱动板

本驱动器最大特点易编程控制、正反转、强劲驱动和刹车功能、驱动有力、刹车迅速,采用完整的两片半桥驱动芯片+极低内阻的 N 沟道 MOSFET 组成,使 MOSFET 的开关损耗降至最低,提高电源利用率优于集成功率芯片方案 功率余量大。




注:接线时电源接线需接在大功率驱动板上,请勿接在控制板。



驱动板使用特别注意事项(开发用户必看),请参考页末说明!!!

一. 主板部件说明:



- 1. 电源输入&电机接口
- 2. 大容量长寿命电解电容
- 3. 大面积超高散热片&低内阻 MOSFET
- 4. 控制信号输入信号
- 5. 光耦芯片
- 6. 电源指示灯
- 7. H 桥驱动芯片

二. 主板规格参数:



产品名称: 20A 大功率 H 桥直流有刷电机驱动器

1. 输入信号光电隔离电路

2. 输出通道数: 2路

3. 工作电压: 8-30V

4. 双路最大电流: 20*2A

5. 单路额定电流: 20A

6. 每路额定输出参考功率: (12V 供电) 240W (24V 供电) 480W

7.5V 输出电流: 最大 200MA

8. 控制信号电压: 3. 3-5V

9. 每路控制信号电流: 2-10MA

10. 支持 PWM 频率范围:10K-30KHZ(默认是 30KHZ, 修改软件代码要注

意确保 PWM 输出稳定)

11. 支持 PWM 占空比范围: 1%-99%(不能设置为 0%和 100%)

12. 工作温度: 0℃ -- 60℃

13. 外形尺寸: 90*70*32

14. 重量: 110 克

三. 接线参考图:


1. 由驱动板给单片机供电(5V)的接线方式(此方式 GND 没有隔离,

但单片机不需要单独供电)EN和DIR需要单片机的IO设置推挽输出,

光电隔离相当于控制 LED 灯的亮和灭

PWM 信号说明:频率 30KHz,占空比越小速度越快





2. 驱动板与单片机完全隔离接线方式,但单片机需要单独供电,系统运行环境要求高,推荐使用这个方式



提示: 主板自带 5V 电源可以外供给信号源(如单片机)使用,但只能提供 200MA 电流不能超载, 电路原理图不提供, 请予谅解。

本驱动器 PWM 占空比可以在 1-99%之间调节 MOSFET 采用 N+N 专用 半桥驱动,上管采用自举,驱动电压足够,可快速使 MOSFET 沟道打开,提高电机的加速曲率,使电机能迅速启动也能迅速杀车。



1 路控制信号逻辑真值表:

电机状态	EN(电机使能)	DIR (电机方向)	PWM(电机速度)
电机正转	EN1 =1	DIR1=1	PWM1=PWM (1-99%)
电机反转	EN1 =1	DIR1=0	PWM1=PWM (1-99%)
刹车	EN1 =1	DIR1=X	PWM1=99%
停车	EN1 =0	DIR1=X	PWM1=X

2 路控制信号逻辑真值表:

电机状态	EN(电机使能)	DIR (电机方向)	PWM(电机速度)
电机正转	EN2 =1	DIR2=1	PWM2=PWM (1-99%)
电机反转	EN2 =1	DIR2=0	PWM2=PWM (1-99%)
刹车	EN2 =1	DIR2=X	PWM2=99%
停车	EN2 =0	DIR2=X	PWM2=X

注: 1 代表高电平 0 代表低电平 X 代表任意 EN 使能 DIR 正反控制 PWM 占空比 调节占空比改变速度

刹车-相当于轻踩汽车的刹车档,可以快速停下来

停车-相当于没有踩汽车的刹车档,挂汽车的空档,自然停下来

四. 电机选择参数:

- 1. 额定电压 24V 的电机,选择标识额定功率 300W 以下的电机或者标识额定电流 20A 以下的电机
- 2. 额定电压 12V 的电机,选择标识额定功率 100W 以下的电机或者标识额定电流 20A 以下的电机

五.驱动板使用特别注意事项(开发用户必看):(不提供原理图和不提供技术支持)

- 主板上供电回路无保险丝,建议自已外加,电源正负极接反会造成板上部分芯片永久损坏(那怕1秒也不行)
- 2. 电机输出端无短路保护,由于模块功率 电流都很大请不要人为短路,一但短路有烧线路爆管的可能,第一次接线试机请用小电流 低电压测试,待 OK 后,再通大电流高电压,由于是裸板模块出售注意接线头绝缘 严禁强电压碰到板上零件
- 3. 驱动板确保输入 PWM 频率为 30KHZ,修改软件代码要注意确保 PWM 输出稳定,严重的话造成 MOS 管损坏
- 4. 正反转切换时,软件操作顺序先 PWM 占空比逐渐增加 99%降低电机速度(占空比越小速度越快,时间控制 300MS 以上),留缓冲时间(200MS 以上)切换电机方向, PWM 占空比逐渐减少增加电机速度(时间控制 300MS 以上),这样避免电机强大的反向电动势对板上 MOS管的冲击,减少损坏的风险(电机功率越大时间控制要相对于延长)5. 主板自带 5V 电源可以外供给信号源(如单片机)使用,但只能提供 200MA 电流不能超载.
- 6. 不要接明显与驱动模块电压 电流 功率相不相符或是相差很远的电机,避免莫名"无厘头"的损坏
- 7. 注意驱动器不要受潮, 不要让驱动器板上的元件短路, 不要用手触摸板上元件的引脚和焊盘。



8. 收到货,在接线和使用方面如有不清楚的请第一时间与我们联系沟通,即便产品使用上有问题,也可以友好协商妥善处理