

QUẢN LÝ CHÁT LƯỢNG LÀ DANH DỰ VÀ NGHĨA VỤ

## QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM Sản phẩm: Bột đá Canxi Cacbonat siêu mịn

## I. Lựa chọn đá đầu vào ở mỏ

Công ty cử bộ phận KCS đến mỏ tham quan, lấy mẫu đá về phân tích độ trắng, độ
 ẩm, tạp chất nếu đạt tiêu chuẩn công ty mới kí hợp đồng mua đá.

## II. Quy trình nhận đá đầu vào tại Công ty

Kiểm tra nguyên liệu đầu vào đảm bảo độ trắng, độ sạch mới cho xe vào nhập đá.

## III. Quy trình sản xuất bột đá

- Nhân viên lái xúc lật, xúc đá rừa sạch.
- Bộ phận nghiền thô bằng phương pháp thủ công lựa chọn đá đạt tiêu chuẩn mới cấp vào máy Kẹp hàm để nghiền thành nguyên liệu thô sơ cấp có kích thước từ 0mm đến 10mm; đá không đạt chất lượng sẽ chuyển loại cấp thấp hơn..
- Bộ phận vận hành nhận lệnh sản xuất từ phòng kế hoạch, kiểm tra cân, máy khâu.
- Nguyên liệu thô từ dây chuyền nghiền thô đạt cỡ hạt tiêu chuẩn sẽ tiếp tục được đưa vào dây chuyền nghiền phân ly siêu mịn, qua máy nghiền và hệ thống phân ly hiện đại để cho ra cỡ hạt siêu mịn như mong muốn.
- Phòng Phân Tích có nhiệm vụ phân tích cỡ hạt, độ trắng, đổ ẩm, tạp chất. tráng phủ vận hành Nếu đạt mọi chi tiêu mới cho bộ phận đóng bao, đóng sản phẩm . Phòng phân tích 1 tiếng lấy mẫu một lần.
- Ngoài ra bộ phận thanh tra thường xuyên kiểm tra, tuân thủ quản lý chất lượng, số lượng, quy trình sản xuất.
- Kiểm đếm nhập kho thành phẩm những sản phẩm đạt tiêu chuẩn.
- Xuất khẩu thành phẩm theo đơn hàng có thủ kho, lái xe nâng và bốc xếp cùng kiểm đếm xác nhận và kẹp chì,

CÔNG TY CP BỘT ĐÁ TRẮNG THỌ HỢP

\* BỘT ĐÁ TRANG \*

THO HOP

\*

THO HOP

THO HOP