Krótkie info.

KARTA ANIMACJI

Karta animacji służy do wizualizacji efektywności pracy na linii produkcyjnej

Na tablicy animacji (która znajduje się przy każdej linii) co godzinę wizualizowane są wyniki linii .


Jeżeli w danej godzinie cel nie jest osiągnięty lider wpisuje powód straty.




.Cele godzinowe liczone są na kalkulatorze



Na zakończenie zmiany lider przenosi wyniki i błędy jakościowe z tablicy do karty animacji.



Wynik KE osiągnięty przez linię



Błędy montażowe (autokontrola) - należy wyszczególnić rodzaj błędów

W komentarzu należy wpisać czym spowodowane były straty

Autor: Iwona Lekston
Data przygotowanie 16.12.2013

Symbol zmiany A Nr dokumentu P001

