Light Detection

مستشعر الضوء







الأجزاء

Parts







USB Cable USB سلك



Wires اسلاك



Breadboard لوحة تجارب



LED مصباح LED




Resistors مقاومات 10K Ω & 220 Ω



Sensor الحساس

التوصيل

Connection



Code البرمجة

- Open the Arduino IDE by clicking on the
 icon.
- 2. Connect the USB cable to the Arduino and PC.
- 3. Copy the code from https://github.com/s2010/arduino-Workshop.
- 4. Verify and upload the code by pressing on the following buttons



- 1. قم بفتح برنامج الأردوينو IDE بالضغط على الأيقونة 🤕
- 2. قم بتوصيل كيبل USB من الأردوينو إلى الحاسب الآلى.
- 3. انسخ النص البرمجى من https://github.com/s2010/arduino-Workshop من
- 4. تحقق من سلامة النص البرمجي من الأخطاء البرمجية وقم بإرساله إلى الأردوينو بالضغط على الأزرار التالية:

