## **Ultrasonic Sensor**

حساس قياس المسافة

## **Parts**



Arduino UNO الأردوينو أونو



**USB Cable** سلك USB



Wires طالسا



Breadboard لوحة تجارب




Sensor الحساس

التوصيل

الأجزاء

## Connection



البرمجة

- Open the Arduino IDE by clicking on the oicon.
- 2. Connect the USB cable to the Arduino and PC.
- 3. Copy the code from https://github.com/s2010/arduino-Workshop.
- 4. Verify and upload the code by pressing on the following buttons
- 5. Modify the code to turn on and LED when the distance is less than 1 meter
  - 1. 🏻 قم بفتح برنامج الأردوينو IDE بالضغط على الأيقونة 🥯
    - 2. قم بتوصيل كيبل USB من الأردوينو إلى الحاسب الآلي.
  - 3. انسخ النص البرمجى من https://github.com/s2010/arduino-Workshop
- 4. تحقق من سلامة النص البرمجي من الأخطاء البرمجية وقم بإرساله إلى الأردوينو بالضغط على الأزرار التالية:
  - 5. قم بتعديل النص البرمجي ليقوم بإطفاء LED عندما تكون المسافة أقل من 1 متر

