# Assignment 2

# MechanicalDesignProcess

### 第1章 成功的設計:

主要是向我們介紹電子產品外殼設計,首先呢要求設計一個產品,就必須了解到客戶需要什麼,在一個一個把要求給列出來,並將每一個目標實現,一個成功的產品,必須要有完整的規範,整個團隊需要有各個領域的人,來互相交付整個工程工作,一個好的團隊要會時間分配、資源分配、優先級管理、符合產品規格、實現成本目標、各項目的報告,首先不管什麼職業都一定要遵守約定,必須要按規定來、按時交貨,資源要有效的分配,不能擅自將整個資源變動,管理呢是需要針對單個項目以及相對於爭奪相同資源,產品成本是工程經濟的基本,設計師必須注意成本目標、零件的材料和工藝選擇、適合產品整個生命週期、將成本信息提供給團隊,最後就是將各個項目的情況寫成報告。再來設計人員要知道,在何時切換素描、細部化就是將各個項目的情況寫成報告。再來設計人員要知道,在何時切換素描、細部化就是將各個項目的情況寫成報告。再來設計人員要知道,在何時切換素描、細部化就是將各個項目的情況寫成報告。再來設計人員要知道,在何時切換素描、細部化就是將各個項目的情況寫成報告。再來設計人員要知道,在何時切換素描、細部化就是提供某些部分的詳細說明,在這種詳細的模式下,就可以準確的計算出設計的關鍵部分,設計經常伴隨著溝通及評論,溝通及評論是設計成功的必要條件,互相交流來傳達有關設計的訊息,各個不同身分的人,都能帶給我們更多的創新想法,因此設計中涉及的其他主要團隊及其通常的功能,來完成設計成功的一大步。

#### 第2章 構建設計:

我們在設計一個產品,都必須要先從產品構思開始,為了要證明產品構思的理念是對的,就要模擬或做出構建原型,首先設計師的工作就是,設計一個全新的產品,或是繼續設計現有的產品,全新的設計在基本上是沒有任何限制的,延續設計是針對產品的一些部分,來進行修改的,在這種情況下設計師也會面臨,跟全新的設計一樣困難的挑戰,要考慮到不破壞原本的系統結構,但是也可以利用現有的設計來進行更改,再來是現有的設計重大改變,設計師要更改整體設計的一部分,就需要修改很大一部分,因此與全新設計相比,存在更多約束。設計一個產品系統是有很多種的,設計人員必須要牢記各種設計系統,其中有關注個人責任、了解該設計交互的其他設備、熟悉整體的系統功能,在構思草圖這是項目是理想的階段,一旦想法採用某種形式,就可以輕鬆地對其進行審查和修訂,審查其想法並進行原型製作,最後再分析及修改來進行最終測試,通過後就可以正式批准生產的設計。

開始製作後要考慮的東西就多了,產品的壽命、要求的環境溫度、成本的考量、生產的各尺寸及數量等等,還有最佳的放置位置及間隙距離,主要設計最有效的系統安排,首先要考慮的標準,是產品的總體尺寸,他們必須確定是否可以在,給定的總體規模內滿足所有要求。零件和外殼的最佳間隙距離,如果要保持特定的距離的外部尺寸,則設計必須允許公差的最厚外殼、最大零件尺寸,對於給定的整體大小,對象之間的距離將有一些特定的限制,對象之間的距離將取決於對象的尺寸公差和對象位置的公差。在大多數設計當中,都必須使物體的整體尺寸變小,這導致

設計對象縮小之間距離,使總體尺寸和所產生的重量最小化,所以我們的東西通常重量輕、較小的生態足跡、有效的節省空間、降低成本,盡可能地滿足客戶需求。

#### 第3章 考量結構問題:

堅固的產品需要一個好的結構設計,為了滿足條件我認為我們必須建立在穩固的基礎,以便其他設計可以以此為基礎,我們需要利用各種材料強度來提出結構解決方案,定義通用流程來考慮電子外殼結構設計,滿足客戶來應付在各種環境下使用。在材料的強度上,要考慮的不僅僅是強度,還需要考慮最具成本效益的方式,設計電子外殼結構,要先收尋是否有類似產品,使用該產品設計好的解決方案作為快速起點,只是會缺乏創造力而無法解決特定產品的問題,快速粗略計算設計,對於節化結構元素上使用了基本設計方程,在複雜的分析中來進行討論,最後是過度的設計,雖然能解決一些問題,但過度設計可能會導致產品成本增加。結構設計過設計,雖然能解決一些問題,但過度設計可能會導致產品成本增加的結構設計過稅中有通用的六種步驟,相似設計可能是自己公司的產品,也有可能是公司外面的設計,雖然能解決一些問題,但過度設計可能是和人也有可能是公司外面的設計過程中有通為確定支撐這些力所需的材料和橫截面組合,使用最大應力公式來判斷最佳組合方案,合併功能查看正在組合的零件的另外想法方面,是實際上要從一個單個零件創建兩個單獨的零件,此舉可以降低總體成本,所需的安全因素在設計過程中最重要的一點,必須確保工作人員與客戶的安全,不能因成本高或費時就不考慮。

#### 第4章 材料與工藝:

看完了設計的結構基礎,我們就要開始來了解,如何選擇組件的各個零件,材料和工藝的組裝和維修,將是設計產品所需要考慮的,成本會是設計過程中做出選擇的決定因素,各個零件的材料、生產零件的過程、組裝零件的組裝程序、測試零件和組件的測試程序、制定質量控製程序、滿足服務要求,在對於產品上是非常重要的選擇。電子外殼在設計師腦海中,有非常多永恆的問題,通稱為設計師的思維空間,將項目進度或設計問題傳達給設計團隊的其他成員,以及需要誰進行設計審查,是要考慮的情況中比較重要的。

總結:產品的設計階段需要全面確定整個產品的結構、規格,來確定整個生產系統的佈局,因而,產品設計意義重大,具有牽一發而動全局的重要意義。如果一個產品的設計缺乏生產觀點,那麼生產時就將耗費大量費用來調整和更換設備、物料和勞動力。相反,好的產品設計,不僅表現在功能上的優越性,而且便於製造,生產的成本低,從而使產品的綜合競爭力得以增強。許多在市場競爭中占優勢的企業都十分注意產品設計的細節,以便設計出造價低而又具有獨特功能的產品。設計屬於熱門的戰略工具,好的設計才是贏得顧客的重要關鍵。

### **DesignCollaboration**

這一本主要講述到何謂協同設計,所謂協同設計是指為了完成某一設計目標,由兩個或兩個以上的隊員,通過一定的信息交換和相互協同機制,分別以不同的設計任務共同完成這一設計目標。協同設計往往都可以,使產品變得更加優秀,每個人都

有自己的技藝與專長,就能彌補各自不擅長的領域。一個成功的協同設計,需要選擇合適的工具,如本文所提到各種設計工具:


- ♣ FIGMA: 非常適合在設計文件的同一區域中包含多個人。您可以時時觀看隊友的設計或在同一個設計上一起工作。是一個以協作為優先的共享工作區工具。
- ▲ MARVEL:是一個更簡潔、規範和專注的空間,非常適合與非設計團隊成員進行協作。
  允許採用更標準化的協作形式,使客戶可以輕鬆地與我們合作。
- **▲ Zeplin:**是一個有用的傳遞工具,使開發人員可以深入研究設計工作的細節。
- → Quip: 是集思廣益在產品/流程文件的絕佳平台。用它來記錄和組織團隊成員在項目上需要了解的所有環境和知識。

總結:毫無疑問的,協同合作對於設計的共同管理、控制和改善是一個有效的策略,因此透過協同作,成本會因為無效率的人工流程的減少而大幅降低,設計創作的能見度會因此提高,資產的利用率也會改善。然而光說不練是沒有用的,這些效益必須建立在「實踐」上,要把策略轉化為行動,讓每個人專注於各自技藝與專長。要達成協同合作的策略,必須改善資訊的管理,縮減各夥伴間資訊能力的差距。其間當然存在著各項挑戰,但只要與設計的夥伴們多加協調,並善用資訊科技的服務提供者所提供的協同合作功能,一定能夠克服各種困難。


## EngineeringProductDesignCollaboration

本文與來自六個產品製造商的 34 名工業和工程設計師 進行了有關實際產品設計項目的深入採訪,最後簡化了協作流程,以創建具有代表性的流程模型,發現了四種類型的典型協同產品設計流程及其特徵:


▶ 類型 1: 由 ID (工業設計師)主導的概念驅動過程。




▶ 類型 2: 由 ID (工業設計師)主導的內外聯合過程。



▶ 類型 3: 由 ED (工程設計師)主導的由內到外的流程。



▶ 類型 4: ID&ED (工業與工程設計師)協同流程。




在研究協同設計過程中,使用紮實的理論方法收集數據和分析,在進行深度訪談時,案例的公司選擇設置三個標準:1.公司應生產中等複雜的電子產品。2.獨立的工業設計和工程設計部門。3.市場上領先的公司,生產精心設計的高質量產品。來增加協同的適用性,再來是選擇受訪者的條件,至少要有兩年以上公司工作經驗,參與至少一個產品開發過程的周期,能與同行的緊密合作和互動,最後是面試的程序,要有效率的訪談,主要分為四個主題:個人信息、設計過程、角色和專業知識、交互,受訪者必須提供詳細的背景訊息,為了避免面試官產生偏見,在每一次的會議都要有會議記錄並且錄音,以便之後的一些發展。

每個人都會有經歷設計的過程,儘管轉錄數據都包含與設計過程有關的信息,但它們都與其他內容混合在一起,包括項目情況和目標、個人角色、技能和知識,所以我們必須再確定每個人的經歷。下一步是通過鑲嵌法將公司的設計過程,結合到協同設計過程當中,在鑲嵌方法中,結合交叉檢查的局部過程,有利於提高可靠性和通用性。一旦制定了公司的協同產品設計流程,就將它們分類以確定它們的目的和條件,再通過簡化公司的設計流程,以幫助它保持可比性和基本特徵。

我們確定了協同設計過程類型的存在,根據工業和工程設計師的深入訪談,建立起了協同設計流程,發現了四種類型的協同設計過程,根據設計過程早期階段的不同進行分類,四種類型的過程在不同的上下文中用於不同的目的。有時是戰略性地用於開發新設計或重新設計,有時是因為內部和外部因素而應用,工業設計師是有影響力的,而且是擴展的。

# 四輪車馬達驅動以及鍵盤控制移動轉向

剛開始可以使用內建的功能來創建模型,Add > Primitive shape > Cuboid(需要的形狀),給定所需形狀的參數值即可,創建出一個正方形本體,還有四個圓柱形輪子,移動到相對應的位置,再來加上馬達 Add > Joint > Revolute,分別定位在四個輪子的軸上,雙擊 Revolute\_joint 圖示,在彈出的屬性框點擊 Show dynamic parameters dialog,勾選 Motor enable,並設置 Target velocity 為 10,四個馬達都是如此。接著是鍵盤控制移動轉向,延續上回的屬性零件,將兩個前輪馬達複製貼上,使兩個馬達原地轉向 90 度,再創建兩個小正方體,位置與兩個前輪一模一樣,還需要設定屬性避免與其他部件衝突,本體、輪子、小正方體都要關閉如(圖一)。





把兩個轉向馬達的控制迴路啟用,來控制轉向的限制角度,都用預設即可如(圖三)設定。再將之前的馬達速度都關掉,把 motor properties 的速度改為 0 如(圖二),底下的 lock motor when target velocity is zero 是馬達速度為零時鎖定馬達,可開可不開。最後把小方塊拖移至對應轉向馬達下,再整個放進本體下,把對應的前輪馬達放置方塊下,本體新增一個控制腳本,選擇 cuboid,點擊菜單欄的 Add > Associated child script > Threaded,將寫好的腳本複製貼上,更改轉向馬達和前輪馬達的名子,這樣腳本才能控制,(圖四)是整個模擬的最終結構。

