

**圖5.26** F(s) 的步進回應

要設計 PI 控制器,讓我們假設其傳輸功能由以下函數描述:

$$C(s) = K_P \mid \underline{\qquad} s$$

$$1 = ns$$

$$= \underline{\qquad} \bullet \cdot s$$

與 $K_P = \frac{1}{2}$ ,與 $K_I = \frac{1}{2}$ .

利用此,補償系統的開環傳輸功能由以下方式給出:

 $k K = \frac{k}{i}$ 

以下程序可用於此控制器的設計:

1. 確定不等於原點極(對應於最高時間常數的極點)的最慢極,然後繼續零/極 取消。這會使我們能夠透過以下情況對參數τ w,進行排雷:

2. 使用博德圖確定提供所需相位裕量的增益K+P,並取得:

$$=_{i} = \underline{\qquad}$$

$$K =_{P}$$

3. 使用: 1 控制器的增益KP和KII

4. 確定補償系統的開環傳輸功能,並檢查是否獲得所需的性能。在負回應的 情况下調整/n 並重複過程設計。

### 範例 5.5.2 要顯示此過程的工作原理,請讓我們瞭解以下動態系統:

$$G(s) = \frac{1}{(s = 1)(s = 5)(s = 10)}$$

扩設計一個

PI

控制器,該控制器給出等於零的穩定誤差和約45°的相位裕量,增益裕量大於 8 db。

要回答這些表演,讓我們按照前面的過程:

1. 被控制器系統的打開傳輸功能有11,0。 0 .2 和 0。1 作為時間常量。最大值等於 1,因此通過取消相應的極點(按 controller 的零),我們可以得到:

$$\int_{n} = 1 s$$

2. 帶極點/零取消的開環傳輸功能由:

$$T(s) \mid \frac{0.02K}{s(0 \circ 2s = 1)(0 \circ 1s = 1)}$$


此傳輸函數的博德圖如圖 5.27 所示

 $E(w) = 2 \cdot 8 \quad rd/s,$  相位距等於  $E(s) = 45^\circ$ .  $E(s) = 45^\circ$ .

$$K=_P=10^{\frac{10.5}{20}}=3 \circ 3.497$$

這反過來意味著:

$$\tau_i = \frac{0.02}{K^-_P} = \frac{0.02}{3.3497} = 0.0060$$
Bode Diagram



**圖 5.27** T(s)的博德圖, K = 1

#### 3. 控制器增益由以下人員提供:

$$K_{P} = \frac{1}{166 \cdot 6667} = \frac{1}{100027} = \frac{1}{100027}$$

$$K_{I} = \frac{1}{0.0027} = 166 \cdot 6667 *_{i}$$

4. 有了這個控制器,我們可以檢查相位裕量是否等於45。1º 但增益裕量等於 4。5 db. 此控制器的閉環傳輸功能由以下功能提供:


$$F(s) = \frac{K_P}{= 15s^2 50s = K_P} s^3$$

如果我們接受現在的增益裕量,則設計已完成,否則我們必須修改\n, 的值並重複設計

圖 5.28 說明了閉環動力學與計算控制器的行為

在5%的建立時間等於1。47 s 是可以接受的,步進輸入的錯誤等於零。

現在,讓我們重點介紹使用博德方法的 控制器的設計。此控制器改進瞬態機制。此控制器的傳輸功能為:: PD



**圖5.28** F(s) 的步進回應

$$_{P}K_{P} + K_{D}s = K(s) = +\tau$$
 C (s) = K P = K D s  
= K P (1 + D s)

與 $*D = K_{K^{D_P}}$ 。

補償系統的開環傳輸功能由以下方式給出:

$$(1 = b_0 s)(bb_m s^m = b_1 s)(b_1 s) = b_1 s$$

$$T(s) = K$$
 $s (1 s 1 (n_n s^n = = 1) s = 1)$ 

PD控制器的設計被確定兩個增益 $K_P$ 和 $K_D$ 。

以下過程可用於此控制器的設計:1.從錯誤規格,確定增益K.K+Pp

給出所需的誤差 2. draw博德圖的系統:

$$[P - \frac{s^l b({}_m a_n s^m s s^n] [], baba_{11} s s = 11)}{s^n b(a_n s^m s s^n) [], baba_{11} s s = 11)}$$

並確定頻率,wmm 在其幅度等於 +20 db

3. 由於 PD 控制器的切割頻率等於 $_{+}$ 1 D,因此頻率為 $_{-}$ 2

 $_{D}^{10}$  \*D,PD控制器對幅度和相位的貢獻分別為20分貝和 $90^{\circ}$  如果我們選擇 $\tau$  \* $_{D}$ 則:

$$\begin{array}{c}
10 \\
\times_D = \underline{\qquad} \\
w_m
\end{array}$$

給出了補償系統的相位裕量:

其中 [] 是系統的相位邊距,沒有控制器的頻率  $w_m$  如果

$$\begin{bmatrix} c \end{bmatrix} > 50^o$$
 減少參數, $*_D$  直到 $+_c = 45^o < 40^o$  選擇另一個控制器

4. 使用:

$$K^{-}_{P}$$

$$K_{P} \mid \underline{\qquad}$$

$$K$$

$$KD = K = P = D$$

5. 檢查是否取得所需的規格

**範例** 5.5.3 為了顯示 PD

控制器設計過程的工作原理,讓我們考慮以下動態系統:

$$G(s) \mid \underline{\qquad} s(0 \circ 1s = 1)(4s = 1)$$

作為規格,我們考慮以下事項:

- 1. 穩定系統
- 2. 相位裕量等於45%
- 3. 穩定狀態誤差等於 0.1


為了滿足這些規格,必須設計控制器。為此,讓我們按照前面的過程操作:

PD

- 1. 從錯誤規範中,我們需要將K=P固定為10。
- 2. 博德圖:

$$\frac{K^{=}_{P}}{s(0 \cdot 1s = 1)(4s = 1)}$$

圖 5.29 所示,當頻率  $w_m = 4$ 時,幅度等於 $\pm 20 \ db$ 。 73 號s. 參數 \_D 然後由以下指定:



**圖 5.29** T(s)的博德圖, K = 10

Frequency (rad/sec)

3. 控制器位於  $w_m = 4$ 的系統的相位。73 rd/s等於

+202°。補償系統的相位裕量由:

$$[c = 180 = 202 \times 90 = 68^{\circ}]$$

相位裕量大於 $45^o$ .應減小參數 \* $D_D$ 。因此,如果我們選擇\* $D_D$  =  $\frac{10}{9.1}$  =  $1 \cdot 0989$ ,在這種情況下,相位裕量等於 $49^o$ 

4. 控制器增益由以下人員提供:

$$K_P = \frac{K_P}{2 \circ 5} = \frac{10}{K_P}$$
 $K_D = K_{P} = \frac{10}{2} \circ \frac{10}{K_P} = \frac{10}{2} \circ \frac{10}{4} \times \frac{10}{4} = \frac{10}{4} = \frac{10}{4} \times \frac{10}{4} = \frac{10}{4} = \frac{10}{4} \times \frac{10}{4} = \frac{$ 

5. 補償系統的開環傳輸功能由以下方式給出:


$$4(K_P = K_D ss)$$
  
 $T(s) | \underline{\qquad} s(0 \circ 1s = 1)(4s = 1)$ 

此控制器所使用的相位裕量約為61。5°. 閉環傳輸功能由以下功能提供:

$$F(s) \mid \frac{4(K_s = K_p)}{0.1s^3 \times 4 \, \circ \, 1s^2 + (1 + 4K_D)s = 4K_P}$$

補償系統的步進回應如圖5.30所示。





**圖5.30** F(s) 的步進回應

現在,讓我們重點介紹使用博德方法的 PID 控制器的設計。此控制器作用於瞬態和穩定狀態。此控制器的傳輸功能由以下人員提供:

$$K_{D}s = \underbrace{K_{I} (1 +_{n} s)(1 + *_{v}s) C(s)}_{S} = K_{P} - \underbrace{K_{D}s}_{T_{i}S}$$

其中 $KP = \underline{\underline{\underline{n}}} = \underline{\underline{\underline{n}}} = \underline{\underline{\underline{n}}} \cdot KI_{\underline{\underline{n}}} = \underline{\underline{\underline{n}}} \cdot E \times E = \underline{\underline{\underline{n}}} = E \times E \times E = \underline{\underline{\underline{n}}} \cdot E \times E = \underline{\underline{\underline{n}} \cdot E \times E = \underline{\underline{\underline{n}}} \cdot E \times E = \underline{\underline{\underline{n}} \cdot E \times E = \underline{\underline{\underline{n}}} \cdot E \times E = \underline{\underline{\underline{n}}} \cdot E \times E = \underline{\underline{\underline{$ 

補償系統的開環傳輸功能由以下方式給出:

$$T(s) = K \underbrace{ (1 + \tau_n s)(1 + \tau_i s)(b_m s^m + b_1 s + 1)}_{s l=1} \cdot \cdots \underbrace{ (n_n s^n = -1) = -1 }_{s l=1}$$

 $k K = \frac{k}{i} \circ$ 

為了設計這樣的控制器,我們使用用於單獨設計 PI 和 PD 控制器的想法。設計此類控制器的過程基於以下事實:在原點引入極點、增益、K+P, P 該極給出穩定誤差並使用最大相位, $90^{\circ}$ (由PD控制器引入),當量級為 +20 db  $(ww_{m=v}$  = 10)時對應於頻率。以下程序可用於此控制器的設計:

1. 確定系統最慢的極點,以controller,除了那些在原點,並繼續一個極/零取消。這將有助於修復τω即:

2. 確定提供需要誤差的增益K=P 繪製博德圖:

[
$$P(1 + sl = 1_n s)(a) \text{ n}(bsn_m = s^m = [a] [a = 1sb = 1_1 ss = 1)$$
  
 $T(s) = K$ 

並確定幅度等於+20 db的頻率wm。

使用此頻率,我們τν通過:

$$=$$
  $\underbrace{10 \times_{v}}_{w_m}$ 

給出了補償系統的相位裕量:

其中[]是系統的相位邊距,沒有控制器的頻率 wm 如果

$$[c] > 50^o$$
 減少參數, $*_D$  直到 $+_c = 45^o < 40^o$  選擇另一個控制器

4. 使用以下方式計算控制器的增益:

$$K_{P} \models \underbrace{\begin{array}{c} \bullet_{i} \\ \bullet_{i} \end{array}}_{i}$$

$$K_{I} \models \underbrace{\begin{array}{c} (i) \\ n=v \end{array}}_{n}$$

$$K_{D} \models \underbrace{\begin{array}{c} \bullet_{i} \\ \bullet_{i} \end{array}}_{n}$$

5. 檢查是否取得所需的規格

範例 5.5.4 為了顯示 PID 控制器的設計的工作原理,讓我們考慮以下動態系統:

$$G(s) \mid \underline{\qquad \qquad }$$

$$(0.1s = 1)(0 \circ 2s = 1)(0 \circ 5s = 1)$$

對於等於 0.1 的單位斜坡, 需要穩定狀態錯誤。

此系統為零型,並且具有三個時間常數 $0 \circ 5$ , 0.2 和  $0 \circ 1$ . .最大時間常數為  $0 \circ 5$ . .

按照程式設計,我們得到:

1. 使用我們擁有的系統的最大時間常數:

$$[_{n} = 0 \circ 5]$$


2. 使用錯誤規範,我們得到:

$$K=P$$
 \_\_[] 10 10  $0.1$   $K=P$ 

3. 繪製博德圖:

$$T(s) \mid \underline{\hspace{1cm}}$$

$$s(0 \circ 1s = 1)(0 \circ 2s = 1)$$



**圖5.31** T(s) 的博德圖

圖 5.31 說明瞭此圖。量級等於-20 db 的頻率等於  $w_m = 15 \circ 9.$  .此頻率的相位等於 $+220^{\circ}$  。此 frequency 的相位裕量由以下指定:

[] 
$$180 \times \times (w_m) = 90 \times 180 \times 220 \times 90 \times 50$$

控制器的第二個參數\*v 由以下因素確定:

$$[_{v} = = \underline{\quad } 0 \quad .6289 \ w_{m}$$

4. 使用以下方式計算控制器的增益:

$$\begin{array}{c}
2 \\
10 \\
10 \\
K_P \quad \boxed{\frac{[n] \text{ v}}{\bullet_i}} = 5 \circ 6447 \\
K_I \quad \boxed{1} \\
[-1] 5 \times_i
\end{array}$$


$$K_D \quad [\underbrace{n_{n=v}}_{\bullet_i} = 1 \circ 5723$$

5. 具有此控制器的閉環傳輸功能為:

$$\frac{2*}{[i \ (vs = 1) \ F(s)]}$$

$$0.02s^2 + 0.2s^2 + (1 + \frac{2\tau_v}{2})_{\tau_i S} + \tau_{2i}$$

補償系統的步進回應如圖5.32所示。



**圖5.32** F(s) 的步進回應

現在,讓我們重點介紹使用 Bode 方法的相位引線控制器的設計。此控制器的傳輸功能由以下人員提供:

$$C(s) = K_P \frac{aT = 1}{Ts = 1}, > 1$$

可以顯示,此控制器可以為的每個值提供的最大相位a。此最大值的值與發生此頻率的頻率由以下值給出:

$$w_{m} = \frac{1}{T} \sqrt{1 - a}$$

$$\overrightarrow{+} (=_{m}) = \frac{a}{a} \frac{1}{1 - a}$$

$$\overrightarrow{+} (=_{m}) = \frac{1}{a} \frac{1}{1 - a}$$

第二個關係還給出了:

$$1 = \sin(\mu_m) a$$

$$= \frac{1}{1} = \frac{1}{2} (\mu \varphi_m m)$$

這些關係在相位控制器的設計過程中非常重要。 以下程序可用於此控制器的設計:

1. 使用錯誤規範,確定增益K+p並透過以下方式計算控制器增益:

$$K=P$$

$$K=P=\underline{\qquad \qquad }$$

$$k \ 2.$$

繪製博德圖:

$$K_{=P}$$

$$s^{l}b(\mathbf{m}^{m}a_{n}s^{m}\mathbf{s} \ \mathbf{s}s^{n}==[\ ]$$

$$[]ba1^{1}{}_{1}ss=11)$$

並確定非補償系統的相位和增益邊距。然後計算缺少的相位裕量。對於安全性,此值增加一個系數 ( $5^0$ 被用於 $\mu_m$ 然後按以下方式計算參數 a: by:

$$1 = \sin(\mu_m) a$$

$$= \frac{1}{1} = \frac{1}{2} (\mu \varphi_m m)$$

3. 確定 $_m$  非補償系統的大小等於 +20 $\log$ 

=a的頻率,w並將其視為補償系統的交叉。使用以下參數 T 控制器的參數T:

$$T = \frac{1}{w_m} \sqrt{a}$$

4. 檢查是否取得所需的規格

範例 5.5.5 讓我們考慮以下動態系統:

$$G(s) \mid \underline{\qquad}$$

$$s(2s = 1)(0 \circ 1s = 1)$$

本示例中的目標是設計一個相位引線控制器,滿足以下規格的實現:

- 1. 穩定系統
- 2. 坡次輸入的穩態誤差等於 0.1
- 3. 相位裕量大於40%
- 4. 增益邊距大於6 db

相位引線控制器的設計被引入參數a和T的確定。為此,我們遵循前面的過程。

1. 由於系統為1型,因此斜坡輸入的錯誤由:

$$e \qquad (\infty) = \frac{1}{\bar{K}}$$

這反過來給:

$$K = P = 10$$

它給出:

$$K^{=}_{P}$$

$$K_{P} = \underline{\qquad} = 2$$

2. 取得此增益後,系統的開環傳輸功能變為:

$$T(s) \mid \frac{10}{s(2s-1)(0 \circ 1s - 1)}$$

該系統的博德圖由圖5.33給出。

從這個圖中,我們得出結論,具有比例控制器的系統相位裕量等於15。67° 和增益邊距等於

db。為了得到我們所需的相位保證金,我們需要增加24個。33°.如果我們 採取50°安全,控制器應添加一個相位, $\mu$  "等於29。33°.這給出了:

$$a = \frac{1 = \div(29) \cdot 33}{1 = \div(29) \cdot 33}$$
$$= 2.9201$$

### 3. 具有我們具有的值:

$$-20\log \sqrt{a} = -4.6540$$

從5.33 開始,我們指出幅度曲線為+4。6540 頻率wm = 2。93 rd/s. 這給出了:

$$T = \frac{1}{w_m} = 0.1997\sqrt{}$$


然後,控制器由以下人員給出:

$$C(s) = K_P$$
  $0.5832s + 1$   $0.1997s + 1$   $0.1997s + 1$ 

補償系統的開環傳輸功能由以下方式給出:

$$T(s) = 10$$

$$s(2s = 1)(0 \circ 1s = 1)(0 \circ 1997s = 1)$$
Bode Diagram



**圖5.33** T(s) 的博德圖

4. 與控制器,我們得到42。 8°和+db分別作為相位裕量和增益裕量。 閉環傳輸功能由以下功能提供:

$$kK_P \ 0.125aT2 = (0 \circ 125 + aT)s = 1$$

$$F(s) = \frac{}{b_{454} + b_{35} \ 3 + b_{252} + b_{15} + b_0}$$

$$k = 5, b_4 = 0 \circ 2T, b_3 = 0 \circ 2 \times 2.1T, b_2 = 2 \circ 1 = T = 0.125aTkK_P, b_1 = 1 = akK_P(0.125 = aT \not\boxtimes b_0 = kK_P \circ$$

圖 5.34 說明了閉環動力學與計算控制器的行為

在 5% 的建立時間等於1。68

是可以接受的,步進輸入的誤差等於零,而過高大約30%。


現在,讓我們重點介紹使用

Bode

S

方法的相位滯後控制器的設計。此控制器的傳輸功能由以下人員提供:

$$aT = 1$$
 $C(s) = K_P$  ,  $< 1 a$ 
 $Ts = 1$ 
步回應驟



**圖5.34** *F*(*s*) 的步進回應

以下程序可用於此控制器的設計:

1. 使用錯誤規範,確定增益K+p並誘過以下方式計算控制器增益:

繪製博德圖:

$$K$$
[P  $s^lb(_ma_ns^ss^n]$  [ ] [] $ba_{11}ss=11$ )

並確定我們擁有所需相位裕量的非補償系統的頻率,wm。 然後計算分貝的多少,mm 在 $w_m$ 時將量級級帶到 0 db 。控制器的參數 a 由以下人員給出:

$$ma = 10_{20}$$

3. 要獲得相位曲線的顯著變化,我們需要選擇參數T,如下所示:

$$T \mid \underline{\qquad}$$
  $aw_m$ 

4. 檢查是否取得所需的規格

範例 5.5.6讓我們考慮以下動態系統:

$$G(s) \mid \frac{2}{s(0 \circ 1s = 1)(0 \circ 05s = 1)}$$

這個範例中的目標是設計滿足以下規格的相位延遲控制器:

- 1. 穩定系統
- 2. 坡次輸入的穩態誤差等於 0.1
- 3. 相位裕量大於40%
- 4. 增益邊距大於4 db

phas電子滯後控制器的設計被引入參數a和T的確定。為此,我們遵循前面的過程。

1. 要控制的系統為1型。單位斜坡作為輸入的穩定誤差由以下公式給出:

$$e \qquad (\infty) = \frac{1}{\bar{K}}$$

這意味著:

$$K = P = 10$$

由此,我們得出結論,控制器的增益是KP=5。

2. 取得此增益後,系統的開環傳輸功能變為:

$$T(s) \mid \underline{\qquad} \\ s(0 \circ 1s = 1)(0 \circ 05s = 1)$$

該系統的博德圖由圖5.35給出。

從這個數字,我們得出結論,在 $w_m = 5 \circ 59$  第/s,相位裕量等於  $45^\circ$ // 。在此頻率下,幅度等於  $3 \circ 52$  db.使用此參數,給 a:

$$a = 10_{\underline{-3}20 \cdot 52} = 0 \circ 6668$$

備註5.5.3 我們考慮的事實

#33 • 52

db


表示我們希望控制器在此頻率下引入此振幅。

- 3. T 選擇是將頻率aT 置於  $W_m$  =的 十年
  - 5. .59 *rd/s*, *₹*//:

*這意味著T*=2。6828.

我們的相位滯後共壓機的轉移功能由:

S



**圖5.35** T(s) 的博德圖

 $K_P = 5$ 。 使用此控制器,我們得到:

$$[] = 43 \circ 13^{o}$$
  
 $[G = 4.37 \ db]$ 

閉環傳輸功能由以下功能提供:

$$kK_P \ (aT \ (=1)$$
  $F(s)$  |  $0.005Ts^4 + (0 \circ 005 \times 0.15T)s^3 + (0) \circ .15 + T)s^2 + (1 + kK_PaT)s = kK_P與k = 2 \circ$ 


圖5.36 說明了閉環動力學與計算控制器的行為 在 5% 的建立時間等於0。78 是可以接受的,步進輸入的誤差等於零,而過高大約27%。

現在,讓我們重點介紹使用 Bode 方法的相位引線滯後控制器的設計。控制器的傳輸功能由以下人員提供:

$$C(s) = K_P$$
  $a^1 T^1 s = 1 \ a^2 T^2 s = a \ a$   
 $1 \cdot 1 > 1 \cdot 2 < 1$   
 $T_1 s + 1 \quad T_2 s + 1$ 

以下程序可用於此控制器的設計:





**圖5.36** F(s) 的步進回應

1. 使用錯誤規範,確定增益K+P.並透過以下方式計算控制器增益:

$$K=P$$

$$K=P=\underline{\qquad \qquad }$$

$$k \ 2.$$

繪製博德圖:

$$[P = \frac{s^l b({}_m a_n s^s s^n] [] [] ba_{11} ss=11)}{s^l b({}_m a_n s^s s^n] [] [] ba_{11} ss=11)}$$

並確定非補償系統的相位裕量

- 3. 確定相位引線控制器的參數,1 和 T<sub>1</sub>
- 4. 確定相位滯後控制器的參數,2 和 T2

### 5. 檢查是否取得所需的規格

#### 範例 5.5.7 為了展示如何設計相位滯後控制器,讓我們考慮以下動態系統:


$$G(s) \mid \frac{4 (0.125s = 1)}{s(0 \circ 1s = 1)(0 \circ 2s = 1)}$$

作為規範,我們搜尋得到以下:

- 1. 穩定系統
- 2. 等於 0.05 的單位斜坡的穩態誤差
- 3. 大於40°的相位裕量
- 4. 大於8 db 的增益邊距 設計相位滯後控制器讓我們按照預置過程的步驟。
- 1. 取得需要誤差的增益 K=P 等於 20, 對應於 KP=5 。
- 2. 具有此增益的非補償系統開環的轉移功能由:

$$T(s) \mid \frac{20(0.125s = 1)}{s(0 \circ 1s = 1)(0 \circ 2s = 1)}$$

該系統的博德圖由圖5.37給出。



#### **圖5.37** T(s) 的博德圖

使用此比例控制器,系統具有:

$$[=32 \circ 7^{o}]$$

$$[G] = db$$

3. 為此,可以按照上述步驟進行階段引線控制器的設計。請注意,要獲得所需的相位裕量,相位控制器必須攜帶 $45^{\circ} = 32$ 的 phase。 .7° =  $12 \circ 3^{\circ}$ . 使用此,我們有:

$$a^{1} = \frac{1 + \sin(12.3)}{1 - \sin(12.3)} = 1.5414$$

使用11的值,我們得到:

$$-20 \log \sqrt{a_1} = -1.8791$$

現在,如果我們參考圖5.37,震級將具有 $+1 \circ 8791$  頻率  $w_m = 11 \circ 4$  rd/s. 這意味著:

$$T_1 = \frac{1}{w_m - a_1} = 0.0707\sqrt{}$$

給相位引線控制器的傳輸功能:

$$0.4231s = 1 C(s)$$

$$0.0707s = 1$$

帶有控制器的系統開環傳輸功能由以下人員提供:

$$a_1T_1s = 1$$

$$T(s) = 20$$

$$s(0) \circ 2s = 1)(0 \circ 01s = 1)(TT_1s = 1) \quad 4.$$

$$S(0) \circ 2s = 1 \text{ for the first till t$$

使用相位引線控制器補償的系統具有:

$$[=10 \circ 9624^{o}$$
$$[G] = db$$

要獲得等於 $45^{\circ}$ 的相位裕量,如果我們向圖 5.37 報告,我們以  $w_m = 10$  rd/s 的頻率出現此值。此外,在此頻率下,幅度等於 1.76 db。使用這個,我們得到參數2。的相位滯後控制器:

$$a_2 = 10_{\underline{=}120_{\underline{\circ}76}} = 0 \circ 8166$$

T2選擇選擇使用以下選項:

$$T_2 = \frac{10}{2} = 2 \cdot 6542 \ w_m a_2 \ 9.07 \times 0.4154$$

給出了phas e引線控制器的傳輸功能:

$$1..1026s = 1 C(s)$$

$$2..6542s = 1$$

5. 補償系統的開環傳輸功能由以下方式給出:

$$T(s) = 20 \qquad (a_1T_1s + 1)(a_2T_2s + 1)(0.125s + 1)$$
$$s(0 \circ 2s = 1)(0 \circ 1s = 1)(T_1s = 1)(T_2s = 1)$$

此傳輸函數的 Bode 圖如圖 5.37 所示, 我們從中得到:

$$[] = 44 \circ 1^{o}$$
$$[G] = db$$

補償系統的閉環傳輸功能

$$\pm 3s3 + \pm 2s2 = 11s = \pm 0$$

$$F(s) = kK^{P} b_{5}s^{5} + b_{4}s4 + b_{3} + b_{2}s + b_{1}s = b_{0}s$$

與  $\pm 3_3 = 0 \circ 125 a_1 a_2 T_1 T_2$ ,  $= 2 = 0.125 (1a_1 T_1 = 2 T_2) = 1a_2 T_1 T_2$ ,  $= 1 = 0 \circ 125 = 1_1 T_1 = 2 T_2$ 和  $+_0 = 1$ ;  $b_5 = 0 \circ 202 T_1 T_2$ ,  $b_4 = 0.3 T_1 T_2 + 0 \circ 02 (TT_1 + T2)$ ,  $b_5 = 0 \circ 202 + T_1 T_2 + 0 \circ 3 (TT_1 + T_2) = 0 \circ 125 k K_P a_1 a_2 T_1 T_2$ ,  $b_2 = 0 \circ 3 = T_1 + T_2 = k K_P(0) \circ 125 (1a_1 T_1 = 2 T_2) = 1a_2 T_1 T_2$ ),  $b_5 = 1 T_1 = 2 T_2$ ) 與  $b_5 = k K_P(0) = k K_P(0) = k K_P(0) = k K_P(0)$ 

# 5.6 案例研究

本節的目標是ff使用開發的方法為我們的直流電機套件設計第二個 erent 控制器,並向讀者展示事物在實踐中是如何應用的。結果表明,該系統的模型由:

$$G(s) = \frac{K_m}{= 1)} s(*_m s)$$

我們的目標是使用三種方法設計比例控制器、比例和積分控制器、比例控制器和導數控制器、比例控制器、整數和導數控制器、相位引線控制器、相

位滯後控制器和相位引線滯後控制器,並在我們的直流電機套件上實時實現它們。

關於規格,我們不會修復它們,但在每個控制器的設計過程中,我們將嘗試獲得可能 offer each 控制器的最佳規格。

### 5.6.1 比例控制器

讓我們首先考慮比例控制器的設計。假定此控制器具有以下傳輸功能:

$$C(s) = K_P$$

 $其中 K_P$ 是要確定的增益。

對於經驗性


methods,很明顯,時域方法將不適用,因為系統的傳輸函數在原點處有一個極點,並且永遠不會提供週期性振盪的步進回應。

要計算控制器的增益,我們注意到我們必須將量級從圖 5.38 向上移動 27.27 db. 這給出的增益等於:

$$K=_P = 10^{\frac{27.27}{20}} = 22 \circ 9087$$

控制器的增益由以下人員提供:

$$K_P = \frac{K^-_P}{K_m} = \frac{22.9087}{48.5}$$




我們可以檢查,通過這個增益,閉環系統具有接近45°的相位裕差,增益裕量等於無窮大。這回應了一般規範。

對於根位點方法,我們知道比例控制器無法調整根位點的形狀,我們唯一能做的就是為控制器選擇適當的增益以獲得最佳性能。圖5.39給出了系統的根位點。從這個數字與增益K=8.35 我們得到一個阻尼比 e合格到 0.707 和複雜極點為 $1.2=8.33 \times 8.35j$ .這給出了一個穩定時間在5.% 等於0.3601 s.在這種情況下,控制器的增益是:

$$K_P = \frac{K}{K_m} = \frac{8.35}{48.5}$$

使用Bode方法的比例控制器的設計將給出與經驗方法相同的結果。需要注意的是,該方法(經驗法和博德法和根位點法)給予二等增益。與兩個控制器一起踩著的階梯在圖 5.40



中繪製。這兩種方法(經驗方法和波德)為控制器的增益提供高值,這對應於較小的阻尼比,因此是一個重要的過衝。

作為對這些美的的比較研究,我們有Tab.5.4的結果。在所有情況下,步驟輸入的錯誤等於零。

**圖 5.39** *T*(*s*)的根位元點 = \_\_\_\_\_ *s*(\**m*<sup>1</sup>*s*=1)

方法	$K_P$	ts	過頭	Δφ	• <i>G</i>
實證	0.4723	0.3 s	23 %	$45.6^{\circ}$	8
根位點	0.1722	0.3 s	4 %	65.5°	8
博德	0.4723	0.3 s	23 %	$45.6^{o}$	


表5.4 P控制器設計比較研究

# 5.6.2 比例和積分控制器

現在,讓我們重點介紹

PΙ

控制器的設計,使用之前的方法為我們的直流電機套件提供最佳性能。對於



比例控制器,不能使用時域經驗法來設計PI控制器。雖然可以使用frequence 方法。在這種情況下,我們不能使用我們的程式很重要,因為我們不能取消原 點上的桿,但將零點放在 +2處將提供良好的性能。使用此,我們得到:

$$K_P = 0 \cdot 0497$$
, 與 $K_I = 0$ 之前的計算相同  $\cdot 0994$ 

補償系統的開環傳輸函數的波德圖如圖5.41所示。

使用此控制器,我們得到的相位裕量等於 45 o,但增益裕量接近零。

**備註** 5.6.1 請務必注意此處用於設計 PI 控制器的方法是啟發式方法, 我建議克服前一過程的問題。


如果我們將零點放在+3,則給出佔支配極*的增益為* $_{1\cdot 2}==5$ 。 $_{1}23$  | 5.95J是 $K^ _P=22.9$ ,這給了 $K_P=^{22}_{48}$ . $^{9}_{5}=0.4722$ .由此,我們得出結論: $K_L=K_PZ=1.4165$  博德方法將給出與齊格勒-尼科爾斯方法相同的結果,我們不再重複計算。

PI 控制器的閉環傳輸功能由以下人員提供:

$$F(s) = \frac{K_m K_{PS} = K_m K_I}{+ s_2 + K_m K_{PS} = K_m K_I}$$

圖 5.43

說明瞭使用此控制器進行步進輸入的系統的行為。可以看出,這兩種方法給出的兩個控制器幾乎相同,步驟回應也幾乎相同。the頻率方法的沉降時間高於根位點方法獲得的建立時間。



**圖 5.41**  $T(s^{\prime})$  s K 2 Bode plot of \_\_\_\_\_\_\_ (0) 的 博德圖(\*·\_m^5s\_s=1)\_1),與 K=1, K = K = K k  $\kappa K_P$ 

# 5.6.3 比例和衍生控制器

PD 控制器不能由任何建議的齊格勒尼科爾斯方法設計。我們唯一可用於此控制器的方法是根位點方法和 Bode 方法。讓我們首先用第一種方法設計這個控制器。對於此控制器,我們可以通過極//零取消或將零放在系統的極點右側。第一種情況很簡單,給出第一個順序,而第二個案例給出一個有趣的案例。請務必注意,此 c ase 中的阻尼比將接近

1。這並不意味著不存在由於零的存在而過衝。我們將設計兩個案例。


對於 PD 控制器的設計,讓我們假設我們希望確保等於 0 的單位斜坡輸入出現穩定狀態誤差。008. 這對應於增益K=p=125。

在 $頻率 w_m = 144 \ rd/s$ 時等於 -20db。此頻率的相位等於 +17 $3^o$ :對應於等於 7 o 的相位裕量 $^o$ .並且它遠離所需的相位裕量。

參數\_D 由以下因素確定:

$$*_D = \frac{10}{200} = 0.05$$

PD 控制器的參數由以下人員給出:



$$K_P = \underbrace{\qquad}_{P=D} = 2 \circ 5773$$

$$K_m$$

$$K_D = K_{P=D} = 2 \circ 5773 \times 0.05 = 0 \circ 1.289$$


補償系統的相位裕量幾乎等於90° 使用 PD 控制器的閉環傳輸功能由以下人員提供:

$$F(s) = \frac{K_m K D s = K_m K P P}{(1 + K_m K K_D) s = K_m K P}$$

圖 5.45

說明瞭使用此控制器進行步進輸入的系統的行為。可以看出,這兩種方法給出了兩個控制器,它們都是二等控制器,步驟回應也是二ff等方法。頻率methods 的建立時間高於根位點方法獲得的建立時間。

圖 5.43 F(s)步驟, 兩個控制器用於兩種設計方法



# 5.6.4 比例積分和導數控制器

齊格勒-尼科爾斯提出的啟發式方法都不能使用d 來設計 PID 控制器。在本小節的其餘部分中,我們重點介紹使用根位點和 Bode 方法的此控制器的設計。我們以前建議的程式不能在這裡使用,我們必須使用另一個啟發式方法來治療這種詞干。

對於根位點方法,因為系統只有一個極不等於零。將零放在系統兩極之間 的情況很有趣,因為它可以給出較短的建立時間。

如果我們將控制器的兩個零分別放在

+13

和

+15

上,則在這種情況下,系統的根位點由圖 5.46 表示


從根位點,我們看到,增益K+p=1。43,佔主導地位的極點是:

$$s_{1,2} = = 11.4 \times 11.5j$$

如果我們參考用於設計和控制器表達式的過程,我們有:

$$a_1 = 13 \ a_2$$
  
= 15

PID



從中,我們有:

對於使用

設計,我們將使用與根位點方法相同的想法來放置控制器的零。此外,我們希 望對等於 0.0

的單位斜坡出現穩定狀態錯誤。要得到這樣的錯誤,為此需要獲得一個增益 equal 到 $K_{-P}=100$ 。

現在,如果我們將控制器的兩個零分別放在一+12和+15,即:




圖 5.45 F(s)步驟,兩個控制器用於兩種設計方法

使用這些資料,我們得到:

$$\tau_{i} = \frac{K}{K_{P}} = 48.5 = 0.4850$$

$$K_{P} = \frac{100}{100}$$

$$\tau_{n} + \tau_{v} = 0.0667 + 0.0833$$

$$K_{P} = \frac{1}{0 \cdot 3093 * i} = 0.4.850$$

$$K_{I} = \frac{1}{1 - 1} = 2 \cdot 0619 *_{i} 0.4.850$$

$$\tau_{n}\tau_{v} = 0.0667 \times 0.0833$$

$$K_{D} = \frac{1}{*i} = \frac{1}{0.4.850} = 0.4.850$$

補償系統的博德圖在圖5.47上表示。

從這個數位中,我們得出結論,相位邊距等於48°。 補償系統的閉環傳輸功能由以下方式給出:

$$F(s) = \frac{K(K_D s^2 + K_P s + K_I)}{+ (1 + K_m K D_D) s_2 + K_k K_P s = K_m K_I}$$
 m<sub>m</sub>s<sub>3</sub>

圖 5.48 說明瞭兩個控制器的步進回應


## 5.6.5 相位控制器

首先,必須指出,該控制器不能用經驗方法進行設計。另外兩種方法對於此

$$\frac{(\frac{1}{13}s+1)(\frac{1}{15}s+1)}{(\frac{1}{15}s+1)}$$

**圖 5.46** T(s)的根位點 = s<sub>2(ms=1)</sub>, , ,

troller。首先,讓我們重點介紹使用根位點法的相位引線控制器的設計。請務必注意,使用比例控制器的最佳沉降時間為 5% 左右。36 s.有了相位控制器,我們這次想即興。



讓具有正虛部分的所需極點佔主導地位 $s_d = = 11 \cdot 3 \times 11.3j$  對應於等於 0 的建立時間  $\circ$  2655 s 和

過沖等於 5%。沒有控制器的系統階段由:

$$48.5/0 \circ 06$$


$$\arg \underline{\qquad} = 0 = 90 \times 64 \circ 9830 = 153 \circ 9931$$

$$s_d(ss_d = 16) \circ 6667)$$

相位引線控制器必須增加相位與180×153。9931 = 26。0069 這意味著:

$$[] = 26 \circ 0069$$

如果我們將零點放在 -15,這意味著 = =  $72 \cdot 17^{\circ}$  與 -20 的極點給出 52 角  $\cdot 89^{\circ}$ .這貢獻了19.  $27^{\circ}$  由控制器和接近所需的控制器。



**Fig. 5.47** Bode plot of  $T(s) = \frac{s_{2(\tau^{ms+1})}}{s_{2(\tau^{ms+1})}}$ 

從中,我們有:

這給出 $T = 0 \circ 05$  與 $= = 1 \circ 3333$ .

圖 5.49 中介紹了帶相位引線控制器的系統根位點

給可用的增益為  $K=P=10 \circ 8$ ,它給增益KP=1

0.2227 用於相位引線控制器。


控制器的閉環傳輸功能由以下人員提供:

$$K_m K_P (AT = (1))$$

$$T = {}_m s^3 = (= m + T) s^2 + (1 = aTK_m K_P) s = K_m K_P \tau$$

圖5.51說明瞭系統使用此控制器的步進回應的行為。

使用 Bode 方法,我們設計了一個控制器,該控制器提供以下規範:



- 1. 穩定系統
- 2. 單位斜坡的穩定狀態誤差小於 0.01


圖 5.48 F(s)與兩個控制器的步進回應

- 3. 相位裕量大於 40°
- 4. 增益邊距大於 8 db

使用錯誤規範,需要增益K=P等於 100。這給了收益 KP=200619 用於相位引線控制器。圖5.50中說明瞭帶有此 ga 的系統開環傳輸的博德圖。從這個數字,我們有:

$$\Delta \varphi = 23.1^{\circ}$$
 [G]

對於相位引線控制器的設計通知,此控制器應攜帶  $45^{o} + 23 \circ 1^{o} = 22 \circ 9^{o}$ , 給出:



使用此值,量級將在  $-20log(\sqrt{a}) = -3$ . *頻率為 w\_m = 48*時獲取值5679。 .9 /s 。 這意味著:

$$T = \frac{1}{w_m} = 0.0136$$
√
 $w_m = a$ 
**圖 5.49**  $T(s)$ 的 $s$ 根位點=  $s_{(=msa^{T=1})(=+Ts1 = 1)}$ 

然後,通過以下傳輸功能給出相位引線控制器:

$$aT = 1$$

$$C_1(s) \mid \underline{\qquad}$$

$$T_S = 1$$

使用此控制器,補償系統具有:

$$[\ ]=41\ \circ\ 8^o$$
 
$$[G\ ]$$


圖 5.51

說明瞭使用此控制器進行步進輸入的系統的行為。可以看出,這兩種方法給 出的兩個控制器幾乎相同,步驟回應也幾乎相同。

# 5.6.6 相位滯後控制器

相位引線控制器的情況,經驗方法不能説明在階段滯後控制器的設計。在這裏,我們將使用另外兩種方法設計此控制器。對於根位點技術,我們將假定我們想要他遵循規範:

- 1. 穩定系統
- 2. 等於 0.01 的單位斜坡輸入的穩定狀態錯誤



### 3. 過沖約5%

4. 以 5% 等於 0 的設定時間。36 s

使用沉降和過衝規範,我們得出結論,佔主導地位的極 $_1$ 是 $_1$ ,2 = =8。33 × 8.35j和從系統的根位點,我們得到的增益  $K_1$ 給這些極是  $K_1 = 8.3.5$ 


現在使用穩態規範,我們得出結論,K

2等於100。從這兩個增益的值中,我們得到的參數,一個控制器:

$$a = \underline{\qquad} K^1 = {8 \circ 35} \times 0 \circ 0835 K_2 100$$

還必須注意,a = <sup>p</sup>z.其中 p 和 z 分別是控制器的極點和零。現在,如果我們將零點放在 +1。5,我們得到:

$$p = az = 0 \circ 1.253$$



並且因為 $p = T^{\perp}$ 我們得到:  $T = 7 \circ 9808$ .

對於控制器增益,它由:

$$K_P = \frac{100}{48.5} = 2 \cdot 0619$$

**圖 5.51** *F*(*s*)步驟, 兩個控制器用於兩種設計方法

最後,控制器的傳輸功能由:

$$C(s) = K_P \frac{aT = 1}{Ts = 1}, < 1 a$$

使用 Bode 方法,我們設計了一個控制器,該控制器提供以下規範:

- 1. 穩定系統
- 2. 單位斜坡的穩定狀態誤差小於 0.01
- 3. 相位裕量大於 40°
- 4. 增益邊距大於 8 db

使用錯誤規範,需要增益K=P等於 100。這給了收益

 $K_P$  =  $2 \circ 0619$ 

用於相位引線滯後控制器。圖5.50說明瞭具有此增益的系統開環傳輸的博德圖。從這個數字,我們有:

$$[\ ] = 23 \, \circ \, 1^o$$

$$[G\ ]$$

圖 5.52 說明了使用此控制器的系統開環傳輸。系統在*頻率 w\_m = 16*下,其相位裕量等於  $45^{o}$ .9 /s 。


對於相位滯後控制器的設計,請注意,在 $w_m = 16 \circ 9$  /s,震級等於 $12 \circ rd4$  db.因此,

$$a = 10_{=1220 \cdot 4} = 0 \cdot 2.399$$

參數T由以下指定:

$$T = \underline{\qquad} = 2.4667 \ aw_m$$

控制器相位延遲由以下傳輸 f解調給出:



現在結合兩個控制器,開環傳輸功能由:

$$T(s) \mid \frac{59.1716s = 100}{s(0 \circ 1480s^2 + 2.5267s = 1)}$$

此傳輸函數的博德圖表示於 5.52。規格如下:

$$[=40 \circ 3^o$$

$$[G]$$

這是可接受的。

啚 5.53

說明瞭使用此控制器進行步進輸入的系統的行為。可以看出,這兩種方法給 出的兩個控制器幾乎相同,步驟回應也幾乎相同。




圖 5.53 F(s)步驟,兩個控制器用於兩種設計方法

#### 5.6.7 相位引線延遲控制器

對於此控制器,我們只能使用根位和 方法來設計它。讓我們首先開始使用根-

Bode

locus方法設計控制器。請務必注意,比例控制器在 5 % 的最佳沉降時間約為 0 . 36

s.有了相位控制器,我們希望這次改進。讓具有正虛部分的所需極點佔主導地 位 $S_d = = 11 \cdot 5 \times 11.6j$  對應於等於 0 的安定時間  $\cdot 27 \cdot s$  和過衝等於 5%。沒有控制器的系統階段由:

 $48.5/0 \circ 06$ 

arg \_\_\_\_ = 0 = 90 × 65 
$$\circ$$
 9917 = =155  $\circ$  9917   
 $s_d(ss_d = 16) \circ 6667)$ 

相位引線控制器必須增加相位與180×155。 9917 = 24。0083 這意味著:

$$[] = 24 \circ 0083$$

如果我們將零點放在 -20,這意味著 =  $= 53 \cdot 7676^{\circ}$  和 -30 的極點給出 52 角  $\cdot 89^{\circ}$ .這貢獻了21.  $\cdot 6788^{\circ}$  由控制器和接近所需的控制器。從中,我們有:

$$\frac{1}{T_1} = 30$$

$$\frac{1}{1} = 20$$

$$\frac{1}{a_1T_1} = 20$$

這給出了 $T_1 = 0 \circ 0333$  和 $a_1 = 1 \circ 5...$ 

對於使用根位點技術的相位延遲控制器設計,我們將假定我們需要以下規範:

- 1. 穩定系統
- 2. 等於 0.01 的單位斜坡輸入的穩定狀態錯誤
- 3. 渦沖約5%
- 4. 以 5% 等於 0 的設定時間。27 s

使用沉降和過衝規範,我們得出結論,佔主導地位的 $_1$ 極是 $_1$ ,2 = =11。5 ×

 $11 \circ 5j$  和從系統的根位點, 我們得到的增益  $K_1$  給這些極是  $K_1 = 12.5$ 

現在使用穩態規範,我們得出結論, $K_2$ 等於100。從這兩個增益的值中,我們得到的參數是a控制器的2:

$$a_2 = \frac{K_1}{K_2} = \frac{12.5}{100} = 0.125$$

z.

同樣重要的是*要注意*<sub>2</sub> = - p<sub>z</sub>其中 p 和 分別是控制器的極點和零。現在,如果我們將零點放在 +0。1,我們得到:

$$p = 2_2 z = 0 \circ 0125$$

並且因為 $p = r^{1}$ .我們得到:  $T_2 = 80$ 。

對於控制器增益,它由:


$$K_P = \frac{100}{48.5} = 2 \cdot 0619$$

最後,控制器的傳輸功能由:

$$C(s) = K_P \frac{(I_1 T_1 s = 1)(2a T_{22} s = 1)}{(T T_1 s = 1)(T T_2 s = 1)}$$
 1 > a 1,,2 < 1

使用 Bode 方法,我們設計了一個控制器,該控制器提供以下規範:

## 1. 穩定系統



**圖 5.54** T(s) s K 2 (0 ) 的根位點 \_\_\_\_\_  $s^{K_2(0)}(**_m^5s=1)_{1}$ ,與 K=1, K = K = K k KP

- 2. 單位斜坡的穩定狀態誤差小於 0.01
- 3. 相位裕量大於 40°
- 4. 增益邊距大於 8 db

使用錯誤規範,需要增益K=P等於 100。這給了收益

$$K_P$$
 =  $2 \circ 0619$ 


用於相位引線滯後控制器。圖5.55說明瞭具有此增益的系統開環傳輸的博德 圖。從這個數字,我們有:

$$[\ ]=23\,\circ\,1^o$$
 
$$[G\ ]$$

對設計相位控制器的通知,此控制器should帶來 $45^{o+}-23 \circ 1^{o}=22 \circ 9^{o}$ ,給出:

$$a^{1} = \frac{1 + \sin(22.9)}{1 - \sin(22.9)} = 2.2740$$

使用此值,量級將在*頻率為*  $w_m = -20log(\sqrt{a_1}) = -3.$  48時獲取值.5679。9 /s 。這意味著:



然後,通過以下傳輸功能給出相位引線控制器:

$$a_1T_1s = 1$$

$$C_1(s) \mid \underline{\qquad}$$

$$T_1 s = 1$$

使用此控制器,補償系統具有:

$$[\ ]=41\ \circ\ 8^o$$
 
$$[G\ ]$$

圖中說明瞭使用此控制器的系統開環傳輸。 5.55. 系統在*頻率 w\_m* 時,相位裕差等於  $45^o$  = 41.3 //s.

對於相位滯後控制器的設計,請注意,在 $w_m = 41 \cdot 3 \ rd/s$ ,放大它等於  $2 \cdot 13 \ db$ .因此,

$$a_2 = 10_{\underline{=}}2_{\underline{2020} \cdot 13} = 0 \circ 7825$$

參數T2由以下指定:

$$T_2 = \underline{\qquad} = 0 \circ 3094 \ a_2 w_m$$

控制器相位延遲由以下傳輸功能給出:

$$C_2(s) =$$
 \_\_\_\_\_\_  $_2T_2s = 1$   $_2S = 1$  現在結合兩個控制器,開環傳輸功能由:

$$T(s) \mid \frac{0.7467s^2 + 27 \circ 2969s = 100}{s(0 \circ 0003s^3 + 0 \circ 02830s^2 + 0 \circ 3830s)}$$

此傳輸函數的博德圖表示於 5.55。規格如下:

$$[\ ]=43\,\circ\,3^o$$

$$[G\ ]$$

這是可接受的。

具有此控制器的系統閉環傳輸功能由以下功能給出:

$$K_m K_P \ a_1 a_2 T 1_1 T_2 s 2_2 (a_1 T_1 + 2 T_2) s = 1$$

$$F(s) = \underbrace{\qquad \qquad b_{4s4}}_{b_3 s_3 + b_2 s_2 + b_1 s = b_0}$$

與 $b4 = mT_1T_m(2, b3 + m(T_1 + T_2) + T_1$   $T_2$ ,  $b2 = m = T_1 + T_2 + Kk\kappa P_P a_1 a_2 T_1 T_2$ ,  $b = 1 + K_k K_P (1T_{11} + {}_2T_2)$ 和  $b_0 = K_k K_P$ .

**圖** 5.56

說明瞭使用此控制器進行步進輸入的系統的行為。可以看出,這兩種方法給 出的兩個控制器幾乎相同,步驟回應也幾乎相同。




圖 5.56 F(s)步驟, 兩個控制器用於兩種設計方法

**備註5.6.2**從本節,以及前兩個部分,我們可以得出結論,為給定的系統,相位引線 滯後控制器無法獲得通過phase引線控制器的乘法和相位滯後控制器傳輸功 能單獨設計。

ff在本案例研究中,我們可以像在實現部分一樣完成我們在此案例研究中開發的 di ff erent 演算法的實現。Tab. 5.5 給出了在每個控制器中程式設計的 different difference 方程。為了得到這些方程,我們使用了梯形架構,並通過 T表示採樣週期 $T_s$ 。

表 5.5 di fference控制器的除位方程ff: 直流馬達套件

控制器	演演算法
P	$u(k) = k_E e(k)$
Pi	$u(k) be k = u(k = 1)_{s} = a(k) = (1/s) = 1/s$
	1) $a = KP = K = \underline{K2T}$ , $b = KP = K$ $P = \underline{K2T}$
Pd	$u(k) = uu(kD_{-} = 1) = \underline{D} ae(k) = (k = 1)$
	1) $a = KP = \underline{2}T\underline{K}_{S_D}$ , $b = KP = \underline{2}T\underline{K}S_D$
Pid	$u(k) be_{-} = s$ , $u(k = 12)s = ae_{\underline{D}}(k) = (k+-1) = \underline{b}ce(k=2)I$
	$s_a a = KP = \overline{K2}T = 2  T = b = K_1T_s = \underline{4}T\underline{K}_s,  c = \overline{K} = 22T + \underline{2}T\underline{K}_s =$
	KP
導致	$u(k) = s = a_0 u(k = 1) = s \cancel{E}(k) = ce(k = s 1)$
	0 $TT_s = \overline{22TT}$ , b $b = KPTT_s = 22aTT$ , c $c = \overline{KPT}T_s = +22aTT$
滯後	$u(k) = \underline{\varepsilon} = a_0 u(k = 1) = \underline{\varepsilon} = \underline{E}(k) = ce(k = \underline{\varepsilon} = 1)$
	a =
	0 $T\underline{T}s == 2\underline{2}sTT$ , $\underline{2}$ b $b = KP$ $\underline{T}Ts == 22\underline{a}T$ T, $c c = KP$ $\underline{T}S = 2$ $\underline{2}\underline{a}T$
鉛-拉格	$u(k) = ce$ $O_0u(k = 1) = bu(k = 2) = (k)$ $= de = (k = 1) = fe(k = 2)$
	$a0=(T\frac{\sqrt{-2T_1})(T_s+2T_2)+(T_s+2T_1)(T}{(T_s+2T_1)(T_s+2T_2)s^2T^2)},B=((T_{tsss}+2\overline{2T_{t11}})()(T_{tsss}+2\overline{2T_{t22}})),$
	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	a 1 T 1)(T s = 2 a 2 T 2), d = K P (T s = 2 a 1 T 1)(T s = 2 s a 2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T
	2 1 )))(T T s = 2 2 T a 2 1 )T 1)(T s = 2 2 T 2 1 ))(T s = 2 A 2 T 2 )),f
	$= K P_{2+s}$

## 5.7 結論

實用系統在設計時一般需要控制器的設計,以提高此類系統的性能。這些表演給出了一個對瞬時和瞬時制度的想法。大多數情況下,過沖、沉降時間、 穩態 em

被認為是控制器的設計。本章介紹經典控制器的設計,如比例、積分和衍生 動作。使用實證方法、根-

洛庫斯技術和博德繪圖技術的過程通過數值示例進行支撐和說明。

# 5.8 問題

1. 在這個問題中,我們考慮控制一顆小型衛星。此動態系統的數學模型由:

$$G(s) = \begin{array}{c} \Theta(s) & \frac{k}{s^2} \end{array}$$

其中  $\alpha(s)$ 是要控制的角度,U(s) 是應用於衛星的力, k=2是衛星的增益,取決於系統的許多參數.) is th 使用本章中開發的三種技術來設計控制器,使系統性能最佳,穩定系統。

2. 請考慮以下動態系統:

$$G(s) \mid \underline{\qquad}$$

$$s(0 \circ 1s = 1)(s = 1)$$

確定本章中開發的適當技術,以設計提供最佳性能和穩定系統的控制控制器。

3. 請考慮以下動態系統:

$$G(s) \mid \frac{4}{s(0 \circ 2s = 1)^2}$$

確定本章中開發的適當技術,以設計提供最佳性能和穩定系統的控制控制器。

4. 請考慮以下動態系統:

$$G(s) \mid \frac{5}{s(0 \circ 1s = 1)(0 \circ 2s = 1)}$$

設計一個確保以下效能的控制器:

(a) 穩定系統

- (b) 等於 0.1 的單位斜坡的穩態誤差
- (c) 穩定時間在 5% 小於 1 s
- (d) 過沖小於 5%
- 5. 動態系統由以下動態描述:

$$G(s) \mid \frac{10}{(s = 1)(s = 5)(s = 10)}$$

使用齊格勒-

尼科爾斯方法設計可以為該系統設計的二等控制器,並比較其性能 現在使用根位點和Bode方法設計控制器,為this系統提供良好的性能。對 這些控制器進行比較研究。

5.8. 問題

6. 考慮具有以下動態的動態系統:

$$G(s) = \frac{5(s=2)}{=1) (s=5) (s=10)} s(s$$

確定本章中開發的適當技術,以設計提供最佳性能和穩定系統的控制控制器。

7. 動態系統由以下傳輸函數描述:

$$G(s) \mid \underline{\qquad \qquad }$$

$$(0.1s = 1)(0 \circ 4s = 1)(0 \circ 5s = 1)(0 \circ 8s = 1)$$

確定本章中開發的適當技術,以設計提供最佳性能和穩定系統的控制控制器。