## 管制圖之統計原理

管制圖可以說是統計假設檢定之圖形表示法。使用管制圖可以視為利用假設檢定來判定製程是否為統計管制內。將樣本統計量描繪在管制圖上,可視為執行一次假設檢定。一點落在管制界限內相當於不能拒絕製程是在管制內之虛無假設;另一方面,一點落在管制界限外相當於拒絕接受製程為管制內之假設。

管制圖之型I誤差是指當製程實際為管制內時,卻誤判為管制外之機率,型II誤差相當於製程實際為管制外,卻誤判為統計管制內之機率。





圖 6-5 管制圖之原理

## 管制界限之選擇

管制界限之決定在管制圖之使用上為一重要決策。將管制界限移離平均線將會減少型 I 誤差之發生,但需注意的是將管制界限加寬也將會使型 II 誤差增加,亦即當製程實際是管制外,但由於點均落在管制界限內,而誤認製程為管制內。



管制界限對型 I 和型 II 誤差之影響