

特長 124~125 バリエーション 126 レバーロック形(パネルシール) 127 パネルシール形 128 小形 129~133 大電流用 134~135 直流負荷用 136 プラスチックモールドレバー形 137 差し込み端子形 138 取扱い説明 139



### 特長

### 高品質スイッチ群

小形トグルスイッチ群は半世紀に及ぶ実績を誇り、小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。機能も、レバーロック形、パネルシール形、直流負荷専用等豊富なバリエーションを用意しております。

#### 基本形 (S-1~339)

#### ♡特殊な端子加締方式

当社が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。(S-114·116を除く)

#### ♥特殊銀合金の接点


特殊な銀合金接点により, アーク 消耗に強く, 安定した接触抵抗を 維持します。

(S-114·116を除く)

#### ○ 内部機構について

小形トグルスイッチの切換え機構は、シーソー方式、ブランコ方式の2種類があり、それぞれ優れた特長を備えています。

詳細は、右図をご参照ください。



#### レバーロック形 (S-1AL~21AL)

#### □プレバーロック形


レバーロック形は、誤操作防止用のスイッチです。 航空機・ 鉄道など狭い操作室あるいは制御盤、振動・衝撃を伴う自 動生産システムや医療機器などで、レバーに物が当ったり、 レバーをひっかけたりすることによって、 不必要にスイッ チが動作し、 重大な事故をおこす恐れのある機器・装置の 制御用にご使用ください。

スイッチの操作は、レバーを引き上げたまま倒すと回路切換えができ、切換えた位置で手をはなすと、レバーと回路がロックされます。

#### プパネルシール形

スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。

#### レバーロック内部機構



#### パネルシール形 (S-1AW~29AW)

#### ♥パネルシール形

スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。


#### 

ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。

#### 

グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた 材料を使用しています。

#### パネルシール内部機構



# 3

#### 基本形 (S-421~429T)

#### © モーター・ランプ負荷用


定常電流値が大電流用スイッチ程は大きくはありませんが、起動電流、突入電流が大きいモーター負荷、ランプ負荷回路等に適しており、形状寸法も大電流用スイッチより、ひとまわり小さくなっています。

#### →難燃性・絶縁性に優れたケース

ケース成形材料は難燃材UL 94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。

#### ☞バウンス防止機構

切換え部にバウンス防止機構を設けていることにより、安定した切換えで、高い接触信頼性を実現しています。



#### 大電流用(S-821~833)

#### ☞小形で大電流

小形でありながら、 $30A\sim50A$ の大電流の切換えに対応します。

#### 

ケース成形材料は難燃材UL 94V-0の特殊樹脂を採用, 耐アーク性, 絶縁性, 自己消火性に優れています。


#### プアーク消弧の方法(磁気吹き消し方式)

消弧の方法は他にもありますが、弊社ではスイッチの大きさ、接点間隔、ケース内部空間等から、内部に永久磁石を内蔵し、アークをある限界長さ以上に引き伸ばし、消去させる磁気吹き消し方式を採用しています。この方法は磁界中で導体に電流を流すとフレミングの左手の法則により、


 $F=IB \ell$  (N) F: 力 (N) B: 磁束密度 (Wb/㎡)  $\ell: 導体の長さ (m) I: 電流 (A)$ 

の力が導体に作用し、一定方向に力を受けます。接点に発生したアークを電流回路として、これに直角に外部磁界(永久磁石)を作用させF(N)の力でアーク長を引き伸ばすものです。

直流では中間端子に マイナス(-)極を結線



上から見た永久磁石と 接点図:矢印のA又はB 方向にアークがとぶ




#### 直流負荷専用 (S-821D~833D)

#### ☞直流負荷に最適


小形でありながら、下記仕様に対応 直流抵抗負荷250V 7.5A / 直流誘導負荷250V 3A 直流・誘導負荷回路に最適なスイッチです。


直流の大きな負荷(又は、比較的大きな誘導負荷)を開閉する場合、遮断時に発生するアークを消去する必要があります。それはアーク放電により高温が発生し、接点損傷をおこして事故発生の原因となるためです。

ケース内部の磁石と接点 :接点機構1組について



横から見た永久磁石と接点図: アークが下図のように引き伸ばされる。





### バリエーション

レバーロック形(パネルシール)




パネルシール S-2AW他

5~20A 125V AC


小形(基本形)



小形(基本形)



#### 大電流用



#### 直流負荷専用



プラスチックモールドレバー形



差し込み端子形








### ●レバーロック形(パネルシール)小形トグルスイッチ

					機能動作	作及び接触	端子	番号		電	流容	量	レバー	共 通 仕 様
形	名	回路	端子							抵	抗 負	荷	倒れ角度	▶接 触 抵 抗:10mΩ以下
				左	<b>1</b> ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹	中央	右			AC 125V	AC 250V	DC 30V	(α)	(DC2~4V 100mAにて) ▶絶 縁 抵 抗: DC 500V 1GΩ以上
S-	1AL	単極単投	はんだ	ON	1-3	3 —	<b> </b>		OFF	15A	6 A	20A	24°±4°	▶耐 電 圧: AC 2.0kV 1 分間以上
S-	2AL	単極双投	//	ON	2-3	3   —	1-2		ON	15A	6 A	20A	//	▶機械的開閉耐久性:50,000回以上
S-	3AL	//	//	ON	2-3	OFF	1-2		ON	15A	6 A	20A	28°±4°	▶電気的開閉耐久性:25,000回以上
S-	21AL	2極単投	//	ON	1-3 4-0	6 —	_		OFF	15A	15A	15A	22°±4°	▶使用温度範囲: -30~+70°C
S-	6AL	2極双投	//	ON	2-3 5-6	6 —	1-2	4-5	ON	20A	10A	20A	//	▶はんだ耐熱性:はんだごてご使用の場合
S-	7AL	//	//	ON	2-3 5-6	OFF OFF	1-2	4-5	ON	20A	10A	20A	28°±4°	温度350℃以下 3秒以内




t t	票準取付け付属品	i i
Oリング( <b>AT-537</b> )	内歯座金(AT-508)	六角ナット( <b>AT-503</b> )
色:黒	クロメートメッキ	M12P1 場合金(クロム色) 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 13.5 14.5 15.5 16.5 17





### ●パネルシール形小形トグルスイッチ

				機能動作	た なび接触	端子	番号	電	流容	量	レバー	共 通 仕 様
形名	回路	端子		( )	はモーメ:	ンタリ		抵	抗 負	荷	倒れ角度	▶接 触 抵 抗:10mΩ以下
			左	<b>_</b> <sup>X</sup> 0999	中央	右		AC 125V	AC 250V	DC 30V	(α)	(DC2~4V 100mAにて) ▶絶 緑 抵 抗: DC 500V 1GΩ以上
S-1AW	単極単投	はんだ	ON	1-3	3 —	l –	OFF	15A	6 A	20A	24°	▶耐 電 圧: AC 2.0kV 1分間以上
S-1BW	//	//	ON	1-3	3   _	_	OFF	10A	5 A	10A	//	▶機械的開閉耐久性:50,000回以上
S-2AW	単極双投	//	ON	2-3	3   —	1-2	ON	15A	6 A	20A	//	/S- 1 AW, 1 BW, 2 AW, 2 BW\
S-2BW	//	//	ON	2-3	3   —	1-2	ON	10A	5 A	10A	//	S- 3 AW, 3 BW, 21AW, 21BW
S-3AW	//	//	ON	2-3	OFF	1-2	ON	15A	6 A	20A	28°	\S- 6 AW, 6 BW, 7 AW, 7 BW/
S-3BW	//	//	ON	2-3	OFF	1-2	ON	5 A	3 A		//	: 30,000回以上
S-5AW	//	//	ON	2-3	3   —	1-2	(ON)	15A	6 A	20A	20°	(S- 5 AW, 8 AW, 9 AW) (S-25AW, 28AW, 29BW)
S-8AW	//	//	(ON)	2-3	OFF	1-2	(ON)	15A	6 A	20A	24°	
S-9AW	//	//	ON	2-3	OFF	1-2	(ON)	15A	6 A	20A	//	<ul><li>▶電気的開閉耐久性: 25,000回以上</li><li>▶使用温度範囲: -30~+70°C</li></ul>
S-21AW	2極単投	//	ON	1-3 4-6	<u> </u>	_	OFF	15A	15A	15A	22°	▶ はんだ耐熱性: はんだごてご使用の場合
S-21BW	川	//	ON	1-3 4-6		_	OFF	10A	5 A	10A	11	温度350°C以下 3秒以内
S-6AW	2極双投	//	ON	2-3 5-6		1-2	4-5 ON	20A	10A	20A	//	温度3500以13份以内
S-6BW	11	//	ON	2-3 5-6		1-2	4-5 ON	10A	5 A	10A	//	
S-7AW	//	//	ON	2-3 5-6	OFF	1-2	4-5 ON	20A	10A	20A	28°	
S-7BW	//	//	ON	2-3 5-6	OFF	1-2	4-5 ON	5 A	3 A	5 A	//	
S-25AW	//	//	ON	2-3 5-6	6 –	1-2	4-5 (ON)	15A	6 A	20A	20°	
S-28AW	//	//	(ON)	2-3 5-6	OFF	1-2		l	6 A	20A	22°	
S-29AW	//	//	ON	2-3 5-6	OFF	1-2	4-5 (ON)	l .	6 A	20A	//	



<b>1</b>	票準取付け付属品	1
Oリング( <b>AT-537</b> )	内歯座金(AT-508)	六角ナット( <b>AT-503</b> )
色:黒	12.1	<ul><li>M12P1</li><li>場合金(クロム色)</li><li>12.4</li><li>12.4</li></ul> 12.4<






## ●小形トグルスイッチ(基本形)

**☆**UL, CSA規格品は受注生産品です

					機能動作	及び接触	端子	番号		電流	容量	1	共 通 仕 様
形	名	回路	端子						抵	抗 負	荷	誘導負荷	▶接 触 抵 抗: 10mΩ以下
				左	<b>_</b> _ <sup>†</sup>	<sup>中央</sup> <b>上</b>	右	_	AC 125V	AC 250V	DC 30V	AC 125V 力率=0.6	(DC2~4V 100mAにて) ▶絶 縁 抵 抗:DC 500V 1GΩ以上
S-	1A	単極単投	はんだ	ON	1-3	_	_	OFF	15A	6 A	20A	8 A	▶耐 電 圧: AC 2.0kV 1 分間以上
S-	1B	//	//	ON	1-3	_	—	OFF	10A	5 A	10A	5 A	<ul><li>▶機械的開閉耐久性:50,000回以上</li><li>▶電気的開閉耐久性:25,000回以上</li></ul>
S-	2A	単極双投	//	ON	2-3	_	1-2	ON	15A	6 A	20A	8 A	<ul><li>▶レバー倒れ角度(α): 25°</li></ul>
S-	2B	//	//	ON	2-3	_	1-2	ON	10A	5 A	10A	5 A	▶使用温度範囲:-10~+70°C
S-	3A	//	//	ON	2-3	OFF	1-2	ON	15A	6 A	20A	8 A	▶はんだ耐熱性:はんだごてご使用の場合
S-	3B	//	//	ON	2-3	OFF	1-2	ON	5 A	3 A			温度350℃以下 3秒以内

☆UL規格品 S-1A·B, S-2A·B, S-3A ☆CSA規格品 S-1A·B, S-2A, S-3A



標	悪準取付け付属。		付属品(別売り)
丸ナット( <b>AT-504</b> )	内歯座金(AT-508)	六角ナット( <b>AT-527</b> )	取付リング( <b>AT-506</b> )
M12P1 場合金(クロム色) *** *** *** *** *** *** *** *** *** **	クロメート 10.5 58 メッッキ	M12P1 ツケル ハ ハ メッ キ	28 12.1 7





### ●小形トグルスイッチ(基本形)


**☆**UL, CSA規格品は受注生産品です

					機能	動作	及び接触	端子	番号			電流	容量		共 通 仕 様
形:	名	回路	端子								抵	抗 負	荷	誘導負荷	▶接 触 抵 抗:10mΩ以下
				左	7	キーミゾ	中央	右			AC 125V	AC 250V	DC 30V	AC 125V 力率=0.6	(DC2~4V 100mAにて) ▶絶 縁 抵 抗:DC 500V 1GΩ以上
S-21	Α	2極単投	はんだ	ON	1-3	4-6	_	_		OFF	15A	15A	15A	8 A	▶耐 電 圧: AC 2.0kV 1 分間以上
S-21	В	//	//	ON	1-3	4-6	_	—		OFF	10A	5 A	10A	5 A	▶機械的開閉耐久性:50,000回以上
S-6A	١.	2極双投	//	ON	2-3	5-6	_	1-2	4-5	ON	20A	10A	20A	8 A	▶電気的開閉耐久性:25,000回以上
S-6B	3	//	//	ON	2-3	5-6	_	1-2	4-5	ON	10A	5 A	10A	5 A	▶レバー倒れ角度(α):21°
S-7A	١.	//	//	ON	2-3	5-6	OFF	1-2	4-5	ON	20A	10A	20A	8 A	(28° : <b>S-7A</b> , <b>7B</b> )
S-7B	3	11	//	ON	2-3	5-6	OFF	1-2	4-5	ON	5 A	3 A	5 A	5 A	▶使用温度範囲:-10~+70°C

▶はんだ耐熱性:はんだごてご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内

☆UL規格品 S-6A·B, S-7B ☆CSA規格品 S-6A·B, S-7A·B


#### ▶標準取付け付属品は129頁参照



					機能	動作	及び接触	端子	番号			電流	容量	=	共 通 仕 様
形	名	回路	端子								抵	抗 負	荷	誘導負荷	
				左	7	キーミゾ	<sup>中央</sup> <b>_</b>	右			AC 125V	AC 250V	DC 30V	AC 125V 力率=0.6	▶絶 縁 抵 抗:DC 500V 200MΩ以上
S-11	14	2極単投	はんだ	ON	1-2	4-5	_	_		OFF	5 A	2 A	5 A	3 A	▶ 耐 電 圧: AC 1.5kV 1 分間以上   ▶ 機械的開閉耐久性: 30,000回以上   ▶ 電気的開閉耐久性: 10,000回以上
S-11	16	2極双投	//	ON	1-2	4-5	_	2-3	5-6	ON	5 A	2 A	5 A	3 A	<ul><li>▶レバー倒れ角度(α): 25°</li><li>▶使用温度範囲: -10~+70°C</li></ul>

▶はんだ耐熱性:はんだごてご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内

#### ☆CSA規格品 S-114, S-116








#### **≾**UL, CSA規格品は受注生産品です

				機能	動作	及び接触	端子	番号			電流	容量	<u> </u>	共 通 仕 様
形名	回路	端子			( )	はモーメン	シタリ			抵	抗 負	荷	誘導負荷	▶接 触 抵 抗:10mΩ以下
			左	7	- [	<sup>中央</sup> <b>_</b>	右			AC 125V	AC 250V	DC 30V	AC 125V 力率=0.6	(DC2~4V 100mAにて) ▶絶 縁 抵 抗: DC 500V 1GΩ以上
S-31	3極単投	はんだ	ON	1-3 4-6	7-9	_	_		OFF	25A	9 A	20A	10A	▶耐 電 圧: AC 2.0kV 1 分間以上
S-32	3極双投	//	ON	2-3 5-6	8-9	_	1-2 4-5	7-8	ON	25A	9 A	20A	10A	<ul><li>▶機械的開閉耐久性:50,000回以上</li><li>▶電気的開閉耐久性:25,000回以上</li></ul>
S-33	//	//	ON	2-3 5-6	8-9	OFF	1-2 4-5	7-8	ON	25A	9 A	20A	10A	▶レバー倒れ角度(α): 25°(30°: <b>S-33</b> )
S-35	//	//	ON	2-3 5-6	8-9	_	1-2 4-5	7-8	(ON)	15A	6 A	20A	8 A	▶使用温度範囲: - 10~+70°C ▶はんだ耐熱性:はんだごてご使用の場合
S-38	//	11	(ON)	2-3 5-6	8-9	OFF	1-2 4-5	7-8	(ON)	15A	6 A	15A	8 A	温度350℃以下 3秒以内
S-39	//	//	ON	2-3 5-6	8-9	OFF	1-2 4-5	7-8	(ON)	15A	6 A	15A	8 A	


#### ▶標準取付け付属品は133頁参照




			機能動作	及び接触	端子番号		電流	容量		共 通 仕 様
形名	回路	端子	( )	はモーメン	ンタリ	抵	抗 負	荷	誘導負荷	▶接 触 抵 抗:10mΩ以下
			左	<sup>中央</sup> <u> </u>	右	AC 125V	AC 250V	DC 30V	AC 125V 力率=0.6	(DC2~4V 100mAにて) ▶絶 縁 抵 抗:DC 500V 1GΩ以上
S-41	4極単投	はんだ	ON 1-3 7-9 4-6 10-12	_	- OFF	25A	9 A	20A	10A	▶耐 電 圧: AC 2.0kV 1 分間以上
S-42	4極双投	//	ON 2-3 8-9 5-6 11-12	_	1-2 7-8 4-5 10-11 ON	25A	9 A	20A	10A	<ul><li>▶機械的開閉耐久性:50,000回以上</li><li>▶電気的開閉耐久性:25,000回以上</li></ul>
S-43	//	11	ON 2-3 8-9 5-6 11-12	OFF	1-2 7-8 4-5 10-11 ON	25A	9 A	20A	10A	▶レバー倒れ角度(α):25°(30°: <b>S-43</b> )
S-45	//	11	ON 2-3 8-9 5-6 11-12	_	1-2 7-8 4-5 10-11 (ON)	15A	6 A	20A	8 A	▶使用温度範囲:-10~+70°C ▶はんだ耐熱性:はんだごてご使用の場合
S-48	//	//	(ON) 2-3 8-9 5-6 11-12	OFF	1-2 7-8 4-5 10-11 (ON)	15A	6 A	20A	8 A	温度350℃以下 3秒以内
S-49	//	11	ON 2-3 8-9 5-6 11-12	OFF	1-2 7-8 4-5 10-11 (ON)	15A	6 A	20A	8 A	

☆CSA規格品 S-41, S-42, S-43

#### ▶標準取付け付属品は133頁参照







### ●小形トグルスイッチ(基本形)

**☆**UL, CSA規格品, C-UL認定品は受注生産品です


				機能動作	及び接触	端子	番号		電流	容量	1	共 通 仕 様
形名	回路	端子		( )	はモーメ	ンタリ		抵	抗 負	荷	誘導負荷	▶接 触 抵 抗:10mΩ以下
			左	<b>1</b>	<sup>中央</sup> <b>上</b>	右	_	AC 125V	AC 250V	DC 30V	AC 125V 力率=0.6	(DC2~4V 100mAにて) ▶絶 縁 抵 抗:DC 500V 1GΩ以上
S-301	単極単投	はんだ	ON	1-3	_	_	OFF	15A	6 A	20A	10A	▶耐 電 圧: AC 2.0kV 1 分間以上
S-301T	11	ねじ	ON	1-3	_	—	OFF	15A	6 A	20A	10A	▶機械的開閉耐久性:50,000回以上
S-302	単極双投	はんだ	ON	2-3	_	1-2	ON	15A	6 A	20A	10A	▶電気的開閉耐久性: 25,000回以上
S-302T	11	ねじ	ON	2-3	_	1-2	ON	15A	6 A	20A	10A	▶レバー倒れ角度(α):32° ▶使用温度範囲:−10~+70°C
S-303	11	はんだ	ON	2-3	OFF	1-2	ON	15A	6 A	20A	10A	
S-303T	11	ねじ	ON	2-3	OFF	1-2	ON	15A	6 A	20A	10A	☆〈◆ S-301T, S-302T, S-303T, S-305T, S-308T, S-309T
S-305	11	はんだ	ON	2-3	_	1-2	(ON)	15A	6 A	20A	8 A	☆��〉 電動機負荷(AC 125V 200W)
S-305T	11	ねじ	ON	2-3	_	1-2	(ON)	15A	6 A	20A	8 A	S-301T、S-302T、S-303T、S-305T、
S-308	11	はんだ	(ON)	2-3	OFF	1-2	(ON)	15A	6 A	20A	8 A	S-308T. S-309T
S-308T	//	ねじ	(ON)	2-3	OFF	1-2	(ON)	15A	6 A	20A	8 A	☆UL規格品 S-301, S-301T, S-302,
S-309	11	はんだ	ON	2-3	OFF	1-2	(ON)	15A	6 A	20A	8 A	S-302T, S-303, S-303T
S-309T	//	ねじ	ON	2-3	OFF	1-2	(ON)	15A	6 A	20A	8 A	☆CSA規格品 本枠内全機種


▶はんだ耐熱性:はんだごてご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内

#### ▶標準取付け付属品は133頁参照

















4.7mm MAX. 5.7mm MAX. 5.7mm MAX. (取付リング不使用)


				機能	動作	及び接触	端子	番号			電流	容量	1	共 通 仕 様
形名	回路	端子			( )	はモーメン	シタリ			抵	抗 負	荷	誘導負荷	▶接 触 抵 抗:10mΩ以下
			左	7	キーミン	<sup>中央</sup> <b>_</b>	右			AC 125V	AC 250V	DC 30V	AC 125V 力率=0.6	(DC2~4V 100mAにて) ▶絶 縁 抵 抗: DC 500V 1GΩ以上
S-331	2極単投	はんだ	ON	1-3	4-6	_	_		OFF	25A	25A	25A	10A	1 ▶ 耐 電 圧: AC 2.0kV 1 分間以上   ▶ 機械的開閉耐久性: 50.000回以上
S-331T	//	ねじ	ON	1-3	4-6	_	—		OFF	15A	15A	15A	10A	▶電気的開閉耐久性: 25,000回以上
S-332	2極双投	はんだ	ON	2-3	5-6	_	1-2	4-5	ON	25A	15A	25A	10A	(15,000回以上: <b>S-331</b> )
S-332T	//	ねじ	ON	2-3	5-6	_	1-2	4-5	ON	15A	15A	15A	10A	(AC 250V 25A抵抗負荷にて, 15,000回)
S-333	//	はんだ	ON	2-3	5-6	OFF	1-2	4-5	ON	25A	15A	25A	10A	\開閉可能: <b>S-332</b>
S-333T	//	ねじ	ON	2-3	5-6	OFF	1-2	4-5	ON	15A	15A	15A	10A	(30°: <b>S-333</b> , <b>333T</b> )
S-335	//	はんだ	ON	2-3	5-6	_	1-2	4-5	$\langle ON \rangle$	15A	6 A	20A	8 A	▶使用温度範囲:-10~+70°C
S-335T	//	ねじ	ON	2-3	5-6	_	1-2	4-5	$\langle \text{ON} \rangle$	15A	6 A	20A	8 A	☆�� S-331T
S-338	//	はんだ	(ON)	2-3	5-6	OFF	1-2	4-5	$\langle \text{ON} \rangle$	15A	6 A	20A	8 A	☆◆ 電動機負荷(AC 125V 200W)
S-338T	//	ねじ	(ON)	2-3	5-6	OFF	1-2	4-5	$\langle ON \rangle$	15A	6 A	20A	8 A	S-331T
S-339	//	はんだ	ON	2-3	5-6	OFF	1-2	4-5	$\langle ON \rangle$	15A	6 A	20A	8 A	☆UL規格品 本枠内全機種   ☆CSA規格品 <b>S-331</b> . <b>S-332</b> . <b>S-333</b> . <b>S-335</b>
S-339T	//	ねじ	ON	2-3	5-6	OFF	1-2	4-5	$\langle ON \rangle$	15A	6 A	20A	8 A	☆C-UL認定品 上記以外

▶はんだ耐熱性:はんだごてご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内





				機能	動作	及び接触	端子	番号			電	流落	量		共 通 仕 様
形名	回路	端子			( )	はモーメン	ノタリ			抵抗	負荷	誘導	負荷	電動機定格	▶接 触 抵 抗:10mΩ以下
			左	7	キーミゾ	中央	右			AC 125V	AC 250V	力率=0. AC125V	75~0.8 AC250V	AC 125V	(DC2~4V 100mAにて) ▶絶 縁 抵 抗:DC 500V 1GΩ以上
S-421	2極単投	はんだ	ON	1-3	4-6	_	_		OFF	25A	25A	25A	25A	750W	▶耐 電 圧: AC 2.0kV 1分間以上
S-421T	//	ねじ	ON	1-3	4-6	_	_		OFF	20A	20A	20A	20A	750W	▶機械的開閉耐久性:50,000回以上
S-422	2極双投	はんだ	ON	2-3	5-6	_	1-2	4-5	ON	25A	25A	25A	25A	750W	▶電気的開閉耐久性:15,000回以上
S-422T	//	ねじ	ON	2-3	5-6	_	1-2	4-5	ON	20A	20A	20A	20A	750W	▶レバー倒れ角度(α):24°
S-423	//	はんだ	ON	2-3	5-6	OFF	1-2	4-5	ON	25A	25A	25A	25A	750W	(28° : <b>S-423</b> , <b>S-423T</b> )
S-423T	//	ねじ	ON	2-3	5-6	OFF	1-2	4-5	ON	20A	20A	20A	20A	750W	▶使用温度範囲:-10~+70°C
S-425	//	はんだ	ON	2-3	5-6	_	1-2	4-5	$\langle ON \rangle$	15A	15A	15A	15A	400W	☆� S-421T
S-425T	//	ねじ	ON	2-3	5-6	_	1-2	4-5	$\langle ON \rangle$	15A	15A	15A	15A	400W	☆ 電動機負荷(AC 125V 750W)
S-428	//	はんだ	(ON)	2-3	5-6	OFF	1-2	4-5	$\langle ON \rangle$	15A	15A	15A	15A	400W	S-421T
S-428T	//	ねじ	(ON)	2-3	5-6	OFF	1-2	4-5	$\langle ON \rangle$	15A	15A	15A	15A	400W	▶ はんだ耐熱性:はんだごてご使用の場合
S-429	//	はんだ	ON	2-3	5-6	OFF	1-2	4-5	$\langle ON \rangle$	15A	15A	15A	15A	400W	温度350℃以下 3秒以内
S-429T	//	ねじ	ON	2-3	5-6	OFF	1-2	4-5	(ON)	15A	15A	15A	15A	400W	



	標準取付	け付属品	
六角ナット( <b>AT-503</b> )	内歯座金(AT-508)	取付リング( <b>AT-506</b> )	六角ナット( <b>AT-527</b> )
M12P1 (クロム色) 12.4 14 15 16 金(クロム色) メッッキ	クロメートメッキ	クロメート×ッキ 12.1 18.2 18.2 11.1 18.2 11.1 18.2 11.1 11.1	M12P1 ツケルルメッキ





### ●大電流用小形トグルスイッチ

**☆**UL, CSA規格品は受注生産品です

					機能	動作	及び接触	端子	番号			電	流	容:	量		共 通 仕 様
形	名	回路	端子									抵 抗	負荷		誘導	負荷	▶接 触 抵 抗:10mΩ以下 (DC5V 1Aにて)
					<u>\</u> .	キーミゾ	中央	右			AC 125V	AC 250V	DC 30V	DC 125V		= O.6 AC 250V	▶絶縁抵抗: DC 500V 1GΩ以上   ▶耐電圧: AC 2.0kV 1分間以上
S	-821	2極単投	ねじ	ON	2-3	5-6	_	_		OFF	30A	30A	30A	1 A	30A	15A	▶機械的開閉耐久性:50,000回以上
s	-822	2極双投	//	ON	2-3	5-6	_	1-2	4-5	ON	30A	30A	30A	1 A	30A	15A	▶電気的開閉耐久性: 25,000回以上 ▶レバー倒れ角度(α): 28°
S	-823	//	//	ON	2-3	5-6	OFF	1-2	4-5	ON	30A	30A	30A	1 A	30A	15A	▶使用温度範囲:-10~+70°C

☆� S-821

☆◆ 電動機負荷 (AC 125V 750W): **S-821** 

☆UL規格品 S-821, S-822, S-823 ☆CSA規格品 S-821, S-822, S-823

S-822

I取付穴寸法図・取付パネル有効板厚


ON ON S-822
30AI25V 30AZ50WC 150WI25WC (取付リング不使用)

取付穴寸法図・取付パネル有効板厚

4.5mm MAX. 5.5mm MAX. (取付リング不使用)

					機能	動作	及び接触	端子	番号			電	流	容	量		共 通 仕 様
形	名	回路	端子									抵 抗	負荷		誘導	負荷	▶接 触 抵 抗:10mΩ以下
				左	1	キーミン	中央	右			AC 125V	AC 250V	DC 30V	DC 125V		= 0.6 AC 250V	(DC5V 1Aにて) ▶絶 縁 抵 抗:DC 500V 1GΩ以上
S-8	31	3極単投	ねじ	ON	2-3 5-6	8-9		_		OFF	30A	30A	30A	1 A	30A	15A	▶耐 電 圧: AC 2.0kV 1分間以上 ▶機械的開閉耐久性: 50,000回以上
S-8	32	3極双投	//	ON	2-3 5-6	8-9	_	1-2 4-5	7-8	ON	30A	30A	30A	1 A	30A	15A	▶電気的開閉耐久性: 25,000回以上
S-8	33	//	//	ON	2-3 5-6	8-9	OFF	1-2 4-5	7-8	ON	30A	30A	30A	1 A	30A	15A	▶レバー倒れ角度(α):28° ▶使用温度範囲:-10~+70°C


☆UL規格品 S-831, S-832, S-833 ☆CSA規格品 S-831, S-832, S-833




	標 準 取 付	け付属品	
六角ナット( <b>AT-503</b> )	内歯座金(AT-508)	取付リング( <b>AT-506</b> )	六角ナット( <b>AT-527</b> )
M12P1 (分別 の	クロメートメッキ	28 12.1 7 X X X X Y Y Y X Y Y Y X Y Y Y X Y Y Y Y X Y	1 ツケルメッキ



				機能動作	及び接触	端子番	号		電流	容量	1	共 通 仕 様
形名	回路	端子						抵	抗 負	荷	誘導負荷	▶接 触 抵 抗:10mΩ以下(DC5V1Aにて)
		7111 3		1	中央	右		AC 125V	AC 250V	DC 30V	AC 125V 力率=0.6	▶耐 電 圧: AC 3.0kV 1 分間以上
S-732	2極双投	ねじ	ON	2-3 5-6	_	1-2	4-5 ON	50A	30A	50A	25A	<ul> <li>▶機械的開閉耐久性:50,000回以上</li> <li>▶電気的開閉耐久性:25,000回以上</li> <li>▶レバー倒れ角度(α):32°</li> <li>▶使用温度範囲:-10~+70°C</li> </ul>





	標 準 取 付	け付属品	
六角ナット( <b>AT-503</b> )	内歯座金(AT-508)	取付リング( <b>AT-506</b> )	六角ナット( <b>AT-527</b> )
M12P1 6会会 (クロム色) 12.4 なメッキ	12.1	28 12.1 7 X X X X Y Y +	M12P1




### ●直流負荷専用小形トグルスイッチ

★UL, CSA規格品は受注生産品です


					機能動作	及び接触	端子看	番号			電	流	容	量				共	通	仕	様
形	名	回路	端子							抵 抗	負荷	j		誘 導	負荷	Ţ	▶接負	独 抵	抗:		
				左	<b>_</b> <sup>†</sup>	中央	右		DC 30V	DC 48V	DC 125V	DC 250V	DC 24V		3ms		▶絶翁	录 抵	抗:		V 1Aにて) OV 1GΩ以上
S-82	21D	2極単投	ねじ	ON	2-3 5-6	_	-	OFF	30A	30A	15A	7.5A	15A	10A	6A	ЗА	▶耐 ▶機械的	電開開脈			kV 1分間以上 OO回以上
S-82	2D	2極双投	11	ON	2-3 5-6	_	1-2 4-5	ON	30A	30A	15A	7.5A	15A	10A	6A	ЗА				,	00回以上
S-82	3D	//	11	ON	2-3 5-6	OFF	1-2 4-5	ON	30A	30A	15A	7.5A	15A	10A	6A	ЗА					28°±4° ~+70°C

☆UL規格品 S-821D, S-822D, S-823D ☆CSA規格品 S-821D, S-822D, S-823D



				機能	動作	及び接触	端子	番号				電	流	容	量			共 通 仕 様
形名	回路	端子								- 1	坻 抗	負荷	j	Ī	誘 導	負荷	Ī	▶接 触 抵 抗:10mΩ以下
			左	1	キーミゾ	中央	右			DC 30V		DC 125V	DC 250V		L/R= DC 48V			(DC5V 1Aにて) / ▶絶 縁 抵 抗:DC 500V 1GΩ以上
S-831E	3極単投	ねじ	ON	2-3 5-6	8-9	_	_		OFF	30A	30A	15A	7.5A	15A	10A	6A	ЗА	<ul><li>▶耐 電 圧: AC 2.0kV 1分間以上</li><li>▶機械的開閉耐久性: 50.000回以上</li></ul>
S-832E	3極双投	"	ON	2-3 5-6	8-9	_	1-2 4-5	7-8	ON	30A	30A	15A	7.5A	15A	10A	6A	ЗА	▶電気的開閉耐久性:10,000回以上
S-833E	//	//	ON	2-3 5-6	8-9	OFF	1-2 4-5	7-8	ON	30A	30A	15A	7.5A	15A	10A	6A	ЗА	▶レバー倒れ角度(α):28°±4° ▶使用温度範囲:-10~+70°C

☆UL規格品 S-831D, S-832D, S-833D ☆CSA規格品 S-831D, S-832D, S-833D




	標準取付	け付属品	
六角ナット( <b>AT-503</b> )	内歯座金(AT-508)	取付リング( <b>AT-506</b> )	六角ナット( <b>AT-527</b> )
M12P1 合金 合金 (クロム 上 12.4 へね メッキ	12.1	クロメート×ッキ	コ M12P1 ツ ケ ル メ ソ キ



## プラスチックモールドレバー形小形トグルスイッチ

				機能	動作	及び接触	端子	番号			電流	容量	<u> </u>	共 通 仕 様
形名	回路	端子			( )	はモーメン	ノタリ			抵	抗負	荷	誘導負荷	▶接 触 抵 抗:10mΩ以下
			左	1	キーミジ	中央	右			AC 125V	AC 250V	DC 30V	AC 125V 力率=0.6	(DC2~4V 100mAにて) ▶絶 縁 抵 抗: DC 500V 1GΩ以上
S-116R S-116RN	2極双投 //	はんだ	ON ON	1-2 1-2	4-5 4-5	_	2-3 2-3	5-6 5-6	ON ON	5 A 5 A	2 A 2 A			(DC 500V 200MΩ以上) (S-116R, S-116RN ▶耐電圧: AC 2.0kV 1分間以上
S-41R	4極単投	11	ON			_	_		OFF	25A	9 A	20A	10A	/AC 1.5kV 1分間以上\
S-41RN	//	//	ON		7-9 10-12	_		7.0	OFF	25A	9 A	20A	10A	\S-116R, S-116RN /
S-42R	4極双投	//	ON		8-9 11-12	_		7-8 10-11		25A	9 A	20A	10A	▶機械的開閉耐久性:50,000回以上
S-42RN	"	11	ON		8-9 11-12	_		7-8 10-11		25A	9 A	20A	10A	(30,000回以上
S-43R	"	//	ON	2-3 5-6	8-9 11-12	OFF		7-8 10-11	ON	25A	9 A	20A	10A	\S-116R, S-116RN /
S-43RN	"	11	ON		8-9 11-12	OFF		7-8 10-11		25A	9 A	20A	10A	▶電気的開閉耐久性: 25,000回以上 (15,000円以上)
S-48R	//	11	(ON)		8-9 11-12	OFF			(ON)	15A	6 A	20A	8 A	(15,000回以上: <b>S-331R</b> , <b>S-331RN</b> )
S-48RN	//	11	(ON)		8-9 11-12	OFF			$\langle ON \rangle$	15A	6 A	20A	8 A	(10,000回以上: <b>S-116R</b> , <b>S-116RN</b> )
S-49R	//	11	ON		8-9 11-12	OFF	4-5	10-11	(ON)	15A	6 A	20A	8 A	(AC 250V 25A抵抗負荷にて, 15.000回開閉可能: <b>S-332R, 332RN</b> )
S-49RN	//	11	ON	2-3 5-6	8-9 11-12	OFF	4-5	10-11	$\langle ON \rangle$	15A	6 A	20A	8 A	(13,000回開河可能: 3-332h, 332hiv)    ▶レバー倒れ角度(α): 25°
S-331R	2極単投	11	ON	1-3	4-6	_	l —		OFF	25A	25A	25A	10A	/30°:
S-331RN	11	11	ON	1-3	4-6	_	l —		OFF	25A	25A	25A	10A	S-43R. S-43RN
S-332R	2極双投	11	ON	2-3	5-6	_	1-2	4-5	ON	25A	15A	25A	10A	\S-333R, S-333RN
S-332RN	11	11	ON	2-3	5-6	_	1-2	4-5	ON	25A	15A	25A	10A	S-116R, S-116RN
S-333R	11	//	ON	2-3	5-6	OFF	1-2	4-5	ON	25A	15A	25A	10A	▶標準取付け付属品寸法   129頁参照
S-333RN	//	//	ON	2-3	5-6	OFF	1-2	4-5	ON	25A	15A	25A	10A	▶取付穴寸法図 130頁参照
S-338R	//	//	(ON)	2-3	5-6	OFF	1-2	4-5	$\langle \text{ON} \rangle$	15A	6 A	20A	8 A	▶取付パネル有効板厚 (S-116と同じ)
S-338RN	11	//	(ON)	2-3	5-6	OFF	1-2	4-5	$\langle ON \rangle$	15A	6 A	20A	8 A	★形名末尾「R」: プラスチックモールドレバー
S-339R	11	//	ON	2-3	5-6	OFF	1-2	4-5	$\langle ON \rangle$	15A	6 A	20A	8 A	「RN」:同上レバー頭部に夜光塗料入り
S-339RN	//	11	ON	2-3	5-6	OFF	1-2	4-5	$\langle ON \rangle$	15A	6 A	20A	8 A	▶使用温度範囲:-10~+70°C

▶はんだ耐熱性:はんだごてご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内



標	撃準取付け付属。	- 	付属品(別売り)
丸ナット( <b>AT-504</b> )	内歯座金(AT-508)	六角ナット( <b>AT-527</b> )	取付リング( <b>AT-506</b> )
M12P1 場合金(クロム色) メッキ 15.2	12.1 X 12.1 X 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N	### M12P1	28 12.1 7 X X X X Y Y Y X Y Y X Y Y Y X Y Y X Y Y X Y Y X Y Y X Y Y X Y Y X Y Y Y X Y Y Y X Y Y Y X Y Y Y Y X Y Y Y Y X Y







## ●差し込み端子形小形トグルスイッチ

	回路	端子	機能動作及び接触端子番号							電 流 容 量			1	共 通 仕 様
形名										抵	抗 負	荷	誘導負荷	▶接 触 抵 抗:10mΩ以下
			左	7	キーミゾ	中央	右			AC 125V	AC 250V	DC 30V	AC 125V 力率=0.6	▶絶 縁 抵 抗:DC 500V 1GΩ以上 ▶耐 電 圧:AC 2.0kV 1分間以上
S-1F	単極単投	タブ	ON		1-3	_	_		OFF	15A	6 A	20A	8 A	▶機械的開閉耐久性:50,000回以上
S-2F	単極双投	//	ON		2-3		1-2		ON	15A	6 A	20A	8 A	▶電気的開閉耐久性:25,000回以上
S-3F	//	//	ON		2-3	OFF	1-2		ON	15A	6 A	20A	8 A	(15,000回以上: <b>S-331F</b> )
S-31F	3極単投	//	ON	1-3 4-6	7-9	_	_		OFF	25A	9 A	20A	10A	<b>▶</b> レバー倒れ角度(α):25°
S-32F	3極双投	//	ON	2-3 5-6	8-9	_	1-2 4-5	7-8	ON	25A	9 A	20A	10A	(30°: <b>S-33F, S-43F, S-333F</b> )
S-33F	//	//	ON	2-3 5-6	8-9	OFF	1-2 4-5	7-8	ON	25A	9 A	20A	10A	▶使用温度範囲:-10~+70°C
S-41F	4極単投	//	ON		7-9 10-12	_	_		OFF	25A	9 A	20A	10A	▶標準取付け付属品組合わせは以下付属品②,③,④,⑤
S-42F	4極双投	//	ON	2-3 5-6	8-9 11-12	_	1-2 4-5	7-8 10-11	ON	25A	9 A	20A	10A	<b>S-1F~S-3F</b> は, <b>①</b> , <b>④</b> , <b>⑤</b> となります。
S-43F	//	//	ON	2-3 5-6	8-9 11-12	OFF		7-8 10-11	ON	25A	9 A	20A	10A	▶取付パネル有効板厚(最大値)
S-331F	2極単投	//	ON	1-3	4-6	_	_		OFF	25A	25A	25A	10A	A B C
S-332F	2極双投	//	ON	2-3	5-6	_	1-2	4-5	ON	25A	15A	25A	10A	<b>S-1F~3F</b> 3.0mm 4.0mm 4.0mm <b>S-31F~43F</b> 4.6mm 5.6mm 5.6mm
S-333F	//	//	ON	2-3	5-6	OFF	1-2	4-5	ON	25A	15A	25A	10A	S-331F~333F 4.7mm 5.7mm 5.7mm

▶はんだ耐熱性:はんだごてご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内




付属品								
<b>●</b> 丸ナット(AT-504)	❷六角ナット(AT-503)	<b>❸</b> 取付リング(AT-506)	◆内歯座金(AT-508)	<b>⑤</b> 六角ナット(AT-527)				
M12P1	M12P1 場合金(クロム色) t 2.4 1	クロメートメッキ	12.1 7 X X I V V V V V V V V V V V V V V V V V	### M12P1 ツケルルメック キ				



# ●取扱い説明

#### 操作部強度について

S-1A·B, S-2A·B, S-3A·B, S-1F $\sim$ 3F, S-21A·B, S-6A·B, S-7A·B, の操作部強度は下図に記載する範囲内でご使用ください。




(1), (2): 113N

### 直流負荷専用スイッチについて

- 直流回路でご使用の際は、中間端子にマイナス極を、接点側端子にプラス極を結線してください。尚、ケース本体に+、 - の記号が表示されています。
- ●強力な磁性を持った物を、至近距離に置かないようにしてく ださい。

#### 圧着端子による結線について

**S-831**, **S-832**, **S-833**に圧着端子で結線する場合は、端子番号 5の圧着端子は下図のように曲げて結線してください。



S-831, S-832, S-833

大電流用, 直流負荷専用のねじ端子形を圧着端子で結線する場合は, 以下寸法を参考に圧着端子を選定してください。

	形	名	A寸法
S-821 S-821D S-831 S-831D	S-822 S-822D S-832 S-832D	S-823 S-823D S-833 S-833D	9.8
S-732			12.6

