M4-014　先 假 设 导 通，再 检 查 极 性



正接：$5.00 - I(1000) - 0.700 = 0$

$I = 4.30\ \text{mA}$

反接且未击穿：$I \simeq 0$