# M4-047 对边的星形臂进入变换分母




$$Q = R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1 = 11\ \Omega^2$$

$$R_{12} = Q/R_3 = 11/3\ \Omega$$

$$R_{23} = 11\ \Omega, \quad R_{31} = 11/2\ \Omega$$