M5-097 可动铁芯与电磁力



连续绕组，$L = L(x)$；电流参考为 i

$$W'_m(i,x) = L(x)i^2/2$$

$$F_x = (\partial W'_m/\partial x)_i$$

$$F_x = I^2 L'(x)/2$$