M5-129 气隙电磁铁的吸力



磁芯截面 S；闭合磁路在气隙处连续

$$L(g) = \mu_0 N^2 S/g$$

$$F_g = \tfrac{1}{2} I^2 dL/dg < 0$$

$$|F_g| = \mu_0 N^2 S I^2/(2g^2) = B^2 S/(2\mu_0)$$