M6-015 频率变化与感抗、容抗



$$X_L = \omega L$$

$$|X_C| = 1/(\omega C)$$

蓝线表示电感感抗，绿线表示电容电抗的绝对值；不能把电容的负电抗与正的容抗大小混用。