M6-064-P1　　输 入 有 功 的 去 向



$$P_{in} = 95W = 62.5 + 20 + 12.5$$

$$\eta = 62.5/95 = 65.8\%$$

负载 62.5W、铁损 20W、铜损 12.5W；无功分量另按电抗与励磁支路核对。