M6-077　同步转速与滑差



$n_s = 1500\ r/min, \quad n_r = 1440$

$s = .0400, \quad f_r = 2Hz$

正常电动状态：$0 < n_r < n_s$。

同步磁场比转子快，转子电流频率由相对转速确定；交换两相先改变磁场方向，转子需经历动态过程。