# M6-H50　旋转磁场、转子转速、同步速度和滑差的关系




$$s = (n_s - n_r)/n_s$$

$$f_r = sf$$

正常电动状态：$0 < n_r < n_s$。

对称正相序与平衡负载；空间磁场矢量和复平面相量分别解释。