

少量凝结释放潜热，使全部物质升到饱和温度；$x \simeq 0.006945$。