接触位置在移动

接触材料速度为零



无滑动更换接触材料点；不能把两种速度认作同一量