

几何轮廓不断选取新的材料路径，不能无条件用磁通导数替代电动势